TNO Bericht (TNO = Niederländische Organisation für angewandte naturwissenschaftliche Forschung) TNO-MER - R 96/059

TNO Umwelt, Energie und Prozessinnovation

# Massebilanzen und Emissionen von Kremationsprozessen in den Niederlanden

## - Smit-Report -

Autor: Ing. E.R. Smit

Laan van Westernenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Telefon 055 - 549 34 93 Fax 055 - 541 98 37

Alle Rechte vorbehalten: Vervielfältigungen, Druck, Fotokopie, Mikroform oder jedwede andere Art der Verbreitung nicht ohne vorherige Zustimmung der TNO.

Im Falle einer Auftragsarbeit gelten die in den 'Allgemeinen Bedingungen für Forschungsaufträge an TNO' hinterlegten Rechte und Pflichten oder individuelle Bestimmungen zwischen den Vertragsparteien. Die Weitergabe des TNO-Berichtes zur Einsicht an direkt Betroffene ist gestattet. (c) TNO

Das Qualitätssystem der TNO Umwelt, Energie und Prozessinnovation entspricht der Norm ISO 9001. Die TNO Umwelt, Energie und Prozessinnovation ist ein national und international anerkanntes Forschungsinstitut auf dem Gebiet nachhaltiger Entwicklung und umweltorientierter Prozessinnovation und arbeitet im Auftrag von Regierungsstellen sowie gewerblicher Wirtschaft. Datum: Februar 1996

Projektnummer: 25990/26335

Schlagwörter:

- Krematorium
- Massenbilanz
- Emission
- Zusammensetzung
- Schwermetalle
- Quecksilber
- Aufgestellt für:

Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltfragen, Generaldirektion Umweltschutz Direktion Luft und Energie, Abteilung für Gewerbe z.Hd. Ing. H.W. Holtring Postfach 30945 2500 GX 's-Gravenhage

Übersetzung: Linnea Kop Anmerkungen: Grün und kursiv

Übersetzung ins Deutsche im Auftrag des Verbandes für Gedenkkultur e.V. (VfG), Unna/Berlin www.gedenkkultur.de

Niederländische Organisation für angewandte naturwissenschaftliche Forschung. Für Aufträge an die TNO gelten die beim Landgericht und der Industrie- und Handelskammer zu 's-Gravenhage niedergelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Zusammenfassung

Die vorliegende Studie über die Luft- und Bodenbelastung von Kremationsprozessen wurde von der Abteilung Verbrennung und Konversion der TNO-MEP (*TNO Umwelt, Energie und Prozessinnovation*) im Auftrag des Direktoriums für Luft und Energie des Ministeriums für VROM (*Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltfragen, Generaldirektion Umweltschutz*) durchgeführt. Das Ziel dieser Studie war, Einblicke in die Verbreitung von umweltschädlichen Komponenten und ihrer Herkunft zu erhalten. Das Untersuchungslayout wurde in Absprache mit dem Sachverständigenausschuss erstellt.

Die Studie wurde in zwei Krematorien mit verschiedenen Prozessabläufen durchgeführt, je eines im Kaltstart- und eines im Warmstartbetrieb. Beide Prozesse unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Lufttemperatur im Ofen beim Einfahren des Sarges sowie durch die Dauer der Prozesse.

Sowohl beim Warmstart- als auch beim Kaltstartbetrieb wurden bei drei Einäscherungen Messungen und Probenentnahmen stofflicher Austräge (Rostasche, Flugasche und Rauchgase) durchgeführt und deren Zusammensetzung bestimmt. Die Zusammenstellung der stofflichen Einträge (Sarg, Körper, Erdgas, Verbrennungsluft) wurde an Hand von Literaturangaben ermittelt. Anschließend wurde mit den hier erworbenen Resultaten für alle untersuchten Bestandteile eine Massenbilanz für den Kremationsprozess erstellt.

An Hand der Analysen von Rostasche, Flugasche und Rauchgase wurde die Verteilung aller Bestandteile in den drei genannten stofflichen Austrägen bestimmt.

Aufgrund ihrer umweltbelastenden Eigenschaften wurde den Emissionen von Schwermetallen, Phosphorverbindungen, Stickstoff, Schwefel, Chlor und Fluor besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenfalls wurde bestimmt, welchen Einfluss das dem Kremationsvorgang folgende Mahlen der Rostasche auf den Schwermetallgehalt der Asche hat.

Im Rahmen der Studie wurde außerdem bestimmt, welchen Einfluss Amalgam-Füllungen auf die Quecksilberemissionen hat. Hierzu wurde vor jedem Prozess eine exakt bestimmte Menge an Amalgam mit bekanntem Quecksilbergehalt in den Ofen gegeben. Die hinzugefügte Menge an Amalgam entsprach der Menge von fünf Zahnfüllungen.

Beim Kaltstartbetrieb wird ein Großteil (>90%) der Schwermetalle in der Rostasche wiedergefunden. Beim Warmstartbetrieb befinden sich 35% bis 65% der Schwermetalle in der Rostasche. Der Anteil der Schwermetalle im Rauchgas ist bei beiden Ofentypen niedriger als 1,5%. Die restliche Menge der Schwermetalle ist in der Flugasche gebunden. Zwischen den verschiedenen Schwermetallen kann sich der Prozentsatz der Verteilung der verschiedenen stofflichen Austräge stark unterscheiden, unter anderem als Folge der unterschiedlichen Flüchtigkeiten.

Der Unterschied in der Schwermetallverteilung in den stofflichen Austrägen zwischen den beiden Ofentypen wird durch die unterschiedlichen Ofentemperaturen verursacht. Es wurde festgestellt, dass Schwermetalle sich beim Warmstartbetrieb schneller aus der Rostasche verflüchtigen, um anschließend auf den Flugascheteilchen zu kondensieren.

Aus der Studie geht hervor, dass mehr als 99,8% des Quecksilbers im Rauchgasstrom ausgetragen wird. Das ausgetragene Quecksilber war bei allen untersuchten Kremationsprozessen nahezu ebenso groß wie die als Quecksilber-Amalgam hinzugefügt Menge. Daraus lässt sich schließen, dass Quecksilber-Amalgam die wichtigste Quelle für Quecksilberemissionen bei Kremationsprozessen ist.

Stickstoff, Schwefel, Chlor und lösliche Fluoride werden insbesondere mit den Rauchgasen ausgestoßen. Phosphor ist größtenteils in der Rostasche gebunden.

Die CO-, C<sub>x</sub>H<sub>Y</sub>- und NO<sub>x</sub>-Konzentrationen in den Rauchgasen sind bezogen auf einen O<sub>2</sub>-Gehalt von 11% in den Rauchgasen bei Warmstartkremationen allgemein höher als bei Kaltstartkremationen. Die höhere CO- und C<sub>x</sub>H<sub>Y</sub>-Konzentration im Warmstartbetrieb wird vermutlich dadurch verursacht, dass die Brenner im warmen Ofen lange Zeit ausgeschaltet sind, wodurch - in Kombination mit einer niedrigeren Nachbrenntemperatur - eine weniger gute Durchmischung der Verbrennungsgase stattfindet.

Der Unterschied von NO<sub>x</sub>-Rauchgaskonzentrationen zwischen beiden Betriebsvarianten kann mit den Daten, die in dieser Studie erhoben wurden, nicht erklärt werden. Weitere Studien hierzu wären wünschenswert.

Das Zerkleinern in der Knochenmühle führt zu einem Anstieg des Schwermetallgehaltes in der Rostasche. Diese beträgt, abhängig vom angewandten Zerkleinerungsprozess, zwischen 200% bis 365% bei Aluminium, Mangan, Zinn und Nickel. Beim Kaltstartprozess wurde außerdem eine Zunahme des Chrom- und Vanadiumgehalts in der Rostasche festgestellt.

Die Differenzen zwischen Ein- und Austrägen einzelner Komponenten variieren jedoch abhängig von den untersuchten Komponenten zwischen einem und mehreren tausenden Prozent, was sich nicht aufklären ließ. Vermutet werden ungenaue Literaturangaben über Inhalte von Särgen und Körpern, vor allem bei Spurenelementen.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> <u>Hinweis:</u> Zwischenzeitlich sind als weitere Ursachen für hohe Schwermetallbelastungen der Aschen Erosion der Chrom-Nickel-Stähle sowie ggf. Abplatzungen der Schamottsteine identifiziert worden. Vgl.: Fachzeitschrift "Friedhofskultur", 03/16 u. 06/16 sowie Downloads zum Seminar der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) "Totenasche, eine Gefahr für Grundwasser und Böden?" Osnabrück, veröffentlicht im Januar 2016 unter <u>https://www.dbu.de/media/130116122640hsli.pdf</u>

Vortrag Dr. Horn, dort s.u.: <u>S. 22</u> Verhältnis Schwermetallbelastungen zu Grenzwerten des Bodenschutzes sowie

https://www.dbu.de/media/130116122819hsli.pdf, Vortrag Dr. Schetter

Weiterhin gelten Lederbekleidung/Schuhe, Duftstoffe/Geruchsmaskierer und andere Sargbeigaben als mögliche Schwermetallemittenten.

## Inhalt

| <ul> <li>2. Prozessbeschreibung</li></ul>   |
|---|
| <ul> <li>3. Durchführung der Untersuchung</li></ul>   |
| <ul> <li>3.1 Allgemein <ul> <li>3.1.1 Stoffliche Einträge</li> <li>3.1.2 Stoffliche Austräge</li> </ul> </li> <li>3.2 Untersuchungslayout zum Kaltstartbetrieb <ul> <li>3.3 Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb</li> </ul> </li> <li>4. Ergebnisse <ul> <li>4.1 Allgemein</li> <li>4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge</li> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> </ul> </li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb <ul> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul> <li>3.1.1 Stoffliche Einträge</li> <li>3.2 Untersuchungslayout zum Kaltstartbetrieb</li> <li>3.3 Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb</li> <li>4. Ergebnisse</li> <li>4.1 Allgemein</li> <li>4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge</li> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul>  |
| <ul> <li>3.1.2 Stoffliche Austräge</li> <li>3.2 Untersuchungslayout zum Kaltstartbetrieb</li> <li>3.3 Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb</li> <li>4. Ergebnisse</li> <li>4.1 Allgemein</li> <li>4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge</li> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massenbilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul>  |
| <ul> <li>3.2 Untersuchungslayout zum Kaltstartbetrieb</li> <li>3.3 Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb</li> <li>4. Ergebnisse</li></ul>  |
| <ul> <li>3.3 Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb</li> <li>4. Ergebnisse</li></ul>  |
| <ul> <li>4. Ergebnisse</li></ul>  |
| <ul> <li>4.1 Allgemein</li> <li>4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge</li> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul>   |
| <ul> <li>4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge</li> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung  |
| <ul> <li>4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb</li> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung   |
| <ul> <li>4.3.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung  |
| <ul> <li>4.3.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung   |
| <ul> <li>4.3.3 Massenbilanzen</li> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung  |
| <ul> <li>4.4 Ergebnisse zum Warmstartbetrieb</li> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung  |
| <ul> <li>4.4.1 Stoffliche Einträge</li> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung   |
| <ul> <li>4.4.2 Stoffliche Austräge</li> <li>4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> </ul> 5. Auswertung  |
| <ul> <li>4.4.3 Massebilanzen</li> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> <li>5. Auswertung</li> </ul>  |
| <ul> <li>4.5 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche</li> <li>5. Auswertung</li> <li>5. 1 Dressesführung</li> </ul>  |
| 5. Auswertung   |
|   |
| 5.1 Prozesstuniung  |
| 5.2 Schwermetalle   |
| 5.3 Quecksilber   |
| 5.4 Phosphor  |
| 5.5 Stickstoff  |
| 5.6 Schwefel  |
| 5.7 Chlor   |
| 5.8 Lösliches Fluor   |
| 5.9 Rauchgasemissionen  |
| 5.10 Vergleich mit anderen Studien  |
| 6. Fazit44  |
| 7. Literatur44  |
| 8. Verantwortliche Institutionen und Verfasser4   |
| Anhang44  |
| A Messergebnisse der stofflichen Austräge   |
| B Schematische Darstellung eines Kremationsofens  |
| C Ergebnisse der Messungen im Kalt- und Warmstartbetrieb  |
| D Verwendete Mess- und Stichprobenverfahren   |
| E Qualitätssicherung  |
| F Mitgliederliste des Sachverständigenausschusses für Krematorien   |

Nomenklatur: Ind. = im normalen Zustand, trocken (273K, 1013 hPa), h = Stunden, m<sup>3</sup>= Kubikmeter

## 1. Einleitung

Im Auftrag der Direktion für Luft und Energie des Ministeriums für VROM (*Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltfragen, Generaldirektion Umweltschutz*) wurde von der Abteilung Verbrennung und Konversion von der TNO-MEP eine Studie über die Emissionen von Kremationsprozessen in Boden und Luft durchgeführt. Das Ziel dieser Studie war, Einblicke in die Verbreitung von umweltschädlichen Komponenten über Rauchgase und die Rostasche in die Umwelt und über ihre Herkunft zu erhalten.

Die Studie wurde vor dem Hintergrund vorausgehender TNO-Studien zu Krematorien durch das Ministerium für VROM initiiert. Aus diesen Studien ging hervor, dass vor allem die Quecksilberemissionen in die Atmosphäre als Folge von Zahnfüllungen nicht immer mit den Mengen an Quecksilber im menschlichen Körper übereinstimmen. Zudem wurde die Frage gestellt, in welchem Maße und durch welche Ströme andere umweltschädliche Komponenten bei Kremationen emittiert werden.

Um belastbare Erkenntnisse zur Umweltbelastung von Einäscherungen zu gewinnen, wurde in Absprache mit dem Sachverständigenausschuss zunächst ein Untersuchungslayout erstellt. Dieses beinhaltete sowohl stoffliche Eingangs- Ausgangsbilanzen einer Kremation als auch Erkenntnisse zur Beschaffenheit der Rostasche und der Rauchgase. Hierzu wurden bei zwei verschiedenen Kremationen Messungen und Probenentnahmen durchgeführt.

Der Sachverständigenausschuss setzte sich aus folgenden Institutionen zusammen (die Mitgliederliste findet sich im Anhang F):

- Direktion für Luft und Energie, Abteilung für Gewerbe des Ministeriums für VROM;
- Hauptinspektion für Umwelthygiene des Ministeriums für VROM;
- Infomil-NeR;
- Regionale Inspektion für Umwelthygiene Noord-Brabant;
- Vereniging Nederlandse Gemeenten (Niederländischer Kommunalverband);
- Gemeinde De Bilt;
- Platform Uitvaartwezen (Plattform Bestattungswesen).

Die Studie wurde ermöglicht durch die Mitarbeit von:

- All Europe BV;
- TABO-INEX BV;
- Platform Uitvaartwezen (Plattform Bestattungswesen);
- DELA uitvaartcentrum Eindhoven (DELA Bestattungszentrum Eindhoven);
- Krematorium 'Den en Rust' in Bilthoven;
- Krematorium in Heeze;
- DELA uitvaartverzorging BV (Bestattungsbetreuung).

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sollen bei der Einführung einer Sonderregelung für Krematorien in der NER (*Niederländische Emissionsrichtlinie Luft*) verwendet werden. Bisher sind die Genehmigungsbehörden und Gemeinden frei in der Festlegung von Emissionsgrenzwerten bei Kremationsprozessen. Die einzuführende NER-Richtlinie soll Genehmigungsbehörden und Krematorien mehr Beurteilungssicherheit verschaffen.

Die Studie wurde in zwei Krematorien durchgeführt, die als repräsentativ für die Niederländische Kremationstechnik gelten. Die Auswahl der Krematorien wurde von der TNO in Absprache mit dem Sachverständigenausschuss und unter Mitarbeit der Arbeitsgruppe Bestattungswesen, DEA, TABO-INEX und All-Europe durchgeführt. Die Wahl fiel hierbei auf das Krematorium 'Den en Rust' in Bilthoven und das Krematorium 'Heeze' in Heeze. In Bilthoven werden Einzeleinäscherungen im Kaltstartbetrieb vorgenommen, während in Heeze ein Warmstartbetrieb erfolgt. Im Kapitel Prozess-beschreibung werden diese verschiedenen Verfahren näher beschrieben. Die ausgewählten Öfen sind repräsentativ für die Landessituation, sie werden von 90% der Niederländischen Krematorien verwendet und sind auf dem neuesten Stand der Technik.

Die Durchführung der Studie wird in diesem Bericht in Kapitel 3 beschrieben. Kapitel 4 gibt eine Übersicht über die Studienergebnisse bei den zwei untersuchten Betriebstypen. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 näher bewertet. In Kapitel 6 wird ein Fazit zur der durchgeführten Studie gezogen.

#### 2. Prozessbeschreibung

#### Kaltstartbetrieb

Im Krematorium Den en Rust in Bilthoven stehen zwei Öfen, die für den Kaltstartbetrieb verwendet und jeweils mit einer eigenen Regelung und Rauchgasabfuhr betrieben werden. Die Kremationsöfen wurden durch die Firma All Europe BV geliefert. Sie bestehen aus einem Ofenraum und einem Nachbrennraum, die jeweils mit einem gasbetriebenen Brenner ausgestattet sind.

Vor der ersten Kremation des Tages wird der Nachbrenner gestartet. Wenn die Temperatur des Nachbrennraumes 450°C erreicht, wird der Sarg mit den körperlichen Überresten in den Ofenraum eingeführt und der Hauptbrenner gestartet. Der Nachbrenner steigert die Temperatur modulierend bis 850°C. Der Hauptbrenner beginnt herunterzuregeln, wenn die Ofentemperatur 600°C beträgt und wird ausgeschaltet, sobald die Ofentemperatur 950°C erreicht.

Die Menge der Sekundärluft wird an Hand einer Sauerstoffmessung im Nachverbrennungsraum reguliert.

Der Kremationsprozess dauert, abhängig vom eingeführten Gewicht und der Zusammenstellung, 1,75 bis 2,5 Stunden. Nach Ende des Prozesses wird der Hauptbrenner ausgeschaltet und der Ofen geräumt. Die Aschereste werden in einem Aschekasten aufgefangen und kühlen darin auf Umgebungstemperatur ab. Der nächste Kremationsprozess wird gestartet, wenn der Ofenraum auf 300°C abgekühlt ist. In Anhang B3 ist eine schematische Zeichnung des Kremationsofens zu finden.

Mit Hilfe eines Magnetabscheiders wird das Eisen aus den nach der Kremation übriggebliebenen Ascheresten entfernt. Der Aschekasten mit der metallfreien Asche wird in eine Hammermühle verfüllt, wo die Asche zerkleinert wird.

Die Rauchgase, die während der Kremation entstehen, werden anschließend direkt aus dem Nachbrennraum ungekühlt durch einen 6,90 m hohen isolierten Schornstein in die Luft abgeführt.

#### Warmstartbetrieb

Im Krematorium in Heeze stehen drei Kremationsöfen, die für den Warmstartbetrieb vorgesehen sind. Der Ofen, an dem die Studie durchgeführt wurde, besitzt eine automatische Heizregelung und ein von den anderen Öfen getrenntes Rauchgasabführsystem. Die Öfen in diesem Krematorium wurden von TABO-INEX BV geliefert.

Der Kremationsofen besteht aus einem Ofenraum und einem Nachbrennraum, jeweils ausgestattet mit einem mit Erdgas betriebenen Brenner. Der auf 700°C vorgewärmte Ofen wird durch den Nachbrenner auf 850°C geheizt. Wenn die gewünschten Temperaturen erreicht sind, wird der Nachbrenner ausgeschaltet und der Sarg eingeführt. Durch die Strahlungshitze der Ofenwände entflammt den Sarg spontan. Der Kremationsprozess wird durch einen Heizautomaten geregelt, der während des Prozesses ein Programm mit mehreren Schritten ausführt. Dieses Programm ist in Anhang B zu finden. Die Ofentemperatur wird während dieses Prozesses auf einige festgelegte Werte geregelt, die zwischen 700°C und 950°C variieren. Am Ende des Prozesses, wenn der Verbrennungsprozess zäher wird, wird durch den Brenner die Temperatur von 700°C bis 850°C gehalten. (Siehe Anhang B.2.)

Die Menge an Verbrennungsluft wird durch einen Sauerstoffmesser im Nachbrennraum geregelt. Die Menge der Verbrennungsluft wird so reguliert, dass der Sauerstoffgehalt hinter dem Nachbrenner zwischen 8 und 10 Vol. % liegt.

Die benötigte Zugluft im Schornstein wird durch einen Luftinjektor im Schornsteinkanal erzeugt. Dieser Injektor sorgt ebenfalls für eine Kühlung der Rauchgase auf ca. 300°C, wonach diese direkt über den Schornstein in die Luft abgeführt werden. In Anhang B.1 ist eine schematische Zeichnung des Kremationsofens zu finden.

Am Ende eines Kremationsprozesses, der ca. 1 - 1,5 Stunden dauert, wird der Ofen geräumt und die Rostasche in einem Aschekasten gesammelt. Solange der Ofenraum noch eine Temperatur von 700°C hat, kann der nächste Kremationsprozess danach sofort beginnen. Die Rostasche lässt man anschließend abkühlen. Daraufhin werden mit Hilfe eines Magnetabscheiders Metalle entfernt. Der Aschekasten mit der metallfreien Asche wird anschließend in eine Knochenmühle gegeben, wo sie zerkleinert wird. Der Zerkleinerungsprozess dauert ca. 20 Minuten.

## 3. Durchführung der Untersuchung

#### 3.1 Allgemein

In Absprache mit dem Sachverständigenausschuss wurde ein Untersuchungslayout entwickelt, um Kenntnisse über Emissionen fester und gasförmiger Stoffe in die Umwelt, sowie die Herkunft dieser Komponenten zu gewinnen. Hierzu wurden durch Messungen, Analysen und Probenentnahmen die stofflichen Einträge und Austräge eines Kremationsprozesses im Hinblick auf ihre Zusammensetzung bestimmt. Mit diesen Ergebnissen wurde eine Massenbilanz des Kremationsprozesses aufgestellt. Beim Erstellen der Massenbilanz wurden folgende stoffliche Einträge und Austräge unterschieden:

7

#### Stoffliche Einträge:

- Körper
- Sarg
- Erdgas
- Verbrennungsluft

Stoffliche Austräge:

- Rauchgas
- Flugasche
- Rostasche

Bei der Charakterisierung der stofflichen Ein- und Austräge wurde besonders auf die Bestimmung von umweltbelastenden Stoffen wie Quecksilber, Schwermetalle sowie bodenverändernden Stoffe wie Phosphor- und Stickstoffverbindungen geachtet.

Über Quecksilber ist bekannt, dass es im menschlichen Körper vor allem in der Form von Amalgam-Zahnfüllungen vorkommt. Die durchschnittliche Menge beträgt ca. 5 Gramm Amalgam pro Person, was ca. 2,5 Gramm Quecksilber entspricht. Um eine zuverlässige Massenbilanz für Quecksilber zu erstellen, war es notwendig, dass der zu kremierende Körper keine Amalgam-Zahnfüllungen enthielt. Zu dem zu untersuchenden Prozess wurde vor der Kremation eine exakt bekannte Menge an Quecksilber hinzugefügt, die fünf Amalgamfüllungen entspricht (= 5 g).

Schwermetalle kommen häufig im menschlichen Körper, der Kleidung (Farbstoffe, Flammschutzmittel) und dem Sargmaterial vor. Mittels Literaturangaben [1] wurde eine Schätzung der Schwermetallkonzentration durchgeführt.

Um diese Schätzung so genau wie möglich zu machen, war es notwendig, dass der zu kremierende Körper keine Knochenprothesen, Herzschrittmacher oder Schmuck und Uhren enthielt. Durch die aktive Mitarbeit der beteiligten Bestattungsunternehmer konnte die TNO kontrollieren, ob diese Bedingungen erfüllt wurden.

Phosphate entstehen in Folge der Verbrennung von Phosphor, das im menschlichen Körper zu finden ist. Ein Körper mit einem Gewicht von 70 kg enthält nach Literaturangaben [1] 700 g Phosphor. Phosphoremissionen haben einen säuernden Einfluss auf Luft und Boden.

Die Studie wurde an zwei Orten ausgeführt:

- Krematorium Den en Rust in Bilthoven (Kaltstartbetrieb)
- Krematorium Heeze in Heeze (Warmstartbetrieb)

#### 3.1.1 Stoffliche Einträge

An Hand von Literaturangaben wurde die Zusammenstellung der stofflichen Einträge geschätzt. Ebenfalls wurde festgestellt, wie groß der betreffende stoffliche Eintrag war (Masse bzw. Ertrag).

#### Körper

Für die Charakterisierung des Körpers war die Mitarbeit der beteiligten Mitarbeiter der Bestattungsunternehmen notwendig. Durch einen Fragebogen, der durch die Bestattungsunternehmer ausgefüllt wurde, wurde festgestellt, ob der Körper die gestellten Bedingungen erfüllte. Diese Bedingungen waren:

- Abwesenheit von Knochenprothesen. Dies konnte anhand von Narben festgestellt werden, die in Folge von Implantationen entstanden waren.
- Abwesenheit von Herzschrittmachern. In weitaus den meisten Fällen werden diese vor der Kremation entfernt. Sollte dies dennoch nicht passiert sein, konnte das durch den Bestattungsunternehmer auf einfache Weise festgestellt werden.
- Abwesenheit von Schmuck und Uhren.
- Abwesenheit von Quecksilber-Amalgam Füllungen.

An Hand von Literaturangaben wurde die Zusammenstellung des menschlichen Körpers geschätzt, inklusive der Schwermetalle.

Um den Effekt von Quecksilber-Amalgam Füllungen auf die Emissionen festzustellen, wurde durch einen Bestattungsunternehmer in Anwesenheit eines TNO Mitarbeiters eine exakt bekannte Menge Quecksilber-Amalgam mit einer bekannten Menge Quecksilber zum Köper hinzugefügt.

#### Sarg

Im Allgemeinen besteht ein Einäscherungssarg in den Niederlanden aus lackierter Spanplatte, innen mit Kunststoffsatinverkleidung, einem Bodenbelag aus Papier und einem Bett aus Holzspänen versehen. An Hand von Angaben des Bestattungsunternehmers bezüglich des Sargtypus, der benutzt wurde, konnte mit Hilfe der TNO zugänglichen Literaturangaben eine Schätzung der Zusammensetzung des Sargs erfolgen.

#### Erdgas

Die Zusammensetzung des Erdgases wurde an Hand von allgemeinen Daten der Gasunie NV [3] bestimmt.

#### Verbrennungsluft

Die Zusammenstellung der Luft ist exakt bekannt. Die relative Feuchtigkeit der Verbrennungsluft wurde durch stichprobenartige Messungen während der untersuchten Kremationsprozesse festgestellt.

#### 3.1.2. Stoffliche Austräge

Die Menge und die Zusammensetzung der stofflichen Austräge wurden durch Messungen während des Kremationsvorgangs, integrierte Probenentnahmen und chemische Analysen bestimmt. In Tabelle 3.1 sind die stofflichen Austräge aufgeführt, deren Bestandteile bestimmt wurden.

| Smit   | -Ror | ort  |
|--------|------|------|
| SIIIII | -net | JUIL |

| Bestandteil   | Rostasche | Flugasche | Rauchgas |
|---|-----------|-----------|----------|
| Aluminium (Al)  | Х         | Х         | Х        |
| Arsen (As)  | Х         | Х         | Х        |
| Gold (Au)   | Х         | Х         | Х        |
| Barium (Ba)   | Х         | Х         | Х        |
| Kadmium (Cd)  | Х         | Х         | Х        |
| Kobalt (Co)   | Х         | Х         | Х        |
| Chrom (Cr)  | Х         | Х         | Х        |
| Kupfer (Cu)   | Х         | Х         | Х        |
| Quecksilber (Hg)  | Х         | Х         | Х        |
| Mangan (Mn)   | Х         | Х         | Х        |
| Molybdän (Mb)   | Х         | Х         | Х        |
| Nickel (Ni)   | Х         | Х         | Х        |
| Blei (Pb)   | Х         | Х         | Х        |
| Antimon (Sb)  | Х         | Х         | Х        |
| Selen (Sb)  | Х         | Х         | Х        |
| Zinn (Sn)   | Х         | Х         | Х        |
| Tellur (Te)   | Х         | Х         | Х        |
| Vanadium (V)  | Х         | Х         | Х        |
| Zink (Zn)   | Х         | Х         | Х        |
| Chlor (Cl)  | Х         | Х         |          |
| Schwefel (S)  | Х         | Х         |          |
| Phosphor (P)  | Х         | Х         |          |
| Lösliche Phosphorsäure (als P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | Х         | Х         |          |
| Lösliches Chlor (Cl <sup>-</sup> )                          | Х         | Х         | Х        |
| Lösliches Fluor (F <sup>-</sup> )                           | Х         | Х         | Х        |
| Kjedahl Stickstoff (N)                                      | Х         | Х         |          |
| Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> )                          |           |           | Х        |
| Schwefeloxide (SO <sub>2</sub> )                            |           |           | Х        |
| Kohlenwasserstoffe (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> )         |           |           | Х        |
| Kohlenmonoxid (CO)  |           |           | Х        |
| Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> )                             |           |           | Х        |
| Sauerstoff (O <sub>2</sub> )                                |           |           | Х        |

Tabelle 3.1: Charakterisierung der stofflichen Austräge

Die Konzentration der Bestandteile SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>, CO, CO<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> in den Rauchgasen wurden kontinuierlich online gemessen. Die Konzentration der übrigen in Tabelle 3.1 genannten Bestandteile in den drei stofflichen Austrägen wurde integral während eines Kremationsprozesses bestimmt. Neben den in Tabelle 3.1 genannten Komponenten wurde außerdem bestimmt:

- Menge der Rostasche;
- Menge der Flugasche;
- Temperatur der Rauchgase;
- Feuchtigkeitsgehalt der Rauchgase.

Der durchschnittliche Rauchgasertrag wurde an Hand des Erdgasverbrauches, dem durchschnittlichen Sauerstoffgehalt der Rauchgase während der Kremation, dem Gewicht des Sargs und des Körpers und der durchschnittlichen Zusammenstellung des Sargs und des Körpers bestimmt. Die durchschnittliche Konzentration der Bestandteile während des Kremationsprozesses wurde durch kontinuierlich registrierte Messungen oder durch Probenentnahmen während des gesamten Kremationsprozesses ermittelt. Durch die Multiplikation der durchschnittlichen Konzentration mit dem durchschnittlichen Rauchgasertrag wurde die absolute Menge der Bestandteile in den Rauchgasen berechnet.

So wie in Kapitel 2 beschrieben, wird nach dem Beenden des Kremationsprozesses die Rostasche mit einer Knochenmühle zerkleinert. Die Teile dieser Mühle, die mit der Rostasche in Berührung kommen, sind aus Metalllegierungen konstruiert, in denen Schwermetalle verarbeitet sind. Beim Zerkleinerungsprozess können Schwermetalle der Knochenmühle in die Rostasche geraten. Um diese Menge festzustellen, wurde sowohl gemahlene aus auch ungemahlene Rostasche aus jeweils demselben Kremationsprozess im Hinblick auf die freigesetzten Schwermetalle analysiert.

Während des Kremationsprozesses wurden einige Prozessdaten durch Instrumente des Krematoriums registriert und gespeichert. Diese sogenannten Betriebsdaten, welche bei den untersuchten Prozessen bei beiden Ofentypen registriert wurden, sind in Anhang C zu finden.

#### 3.2 Untersuchungslayout zum Kaltstartbetrieb

Die Untersuchungen des Kaltstartbetriebes wurden im Krematorium Den en Rust in Bilthoven am 17. und 18. Mai 1995 durchgeführt. Beim Krematorium Den en Rust stehen zwei identische Kremationsöfen, jeweils versehen mit eigener Steuerung und Rauchgasableitung. Untersucht wurde am rechten Ofen (von der Einfuhrseite des Ofens aus gesehen). Die Messungen der Rauchgase wurden im Schornsteinkanal dieses Ofens durchgeführt. Hierfür wurde ein eigens konstruierter, nicht isolierter Schornsteinaufsatz verwendet, der mit den notwendigen Messöffnungen versehen oben auf dem bestehenden Schornsteinkanal befestigt wurde.

Da das Krematorium Den en Rust Körper von verschiedenen Bestattungsunternehmen angeliefert bekommt, fand die Inaugenscheinnahme der Körper und der Särge vor Ort statt. Unmittelbar vor der Kremierung wurde vorher abgewogenes Quecksilber-Amalgam in Höhe des Kopfes abgelegt.

Aufgrund der Tatsache, dass mehrere Bestattungsunternehmen das Krematorium Den en Rust beliefern, war es nicht möglich, das Gewicht des Sarges und des Körpers separat festzustellen. Sarg und Körper wurden daher zusammen gewogen und aus der Kenntnis bezüglich des Sarggewichts (siehe Kap. 3.3) das Gewicht des Körpers ermittelt.

Die Studie wurde bei drei Kremationsprozessen durchgeführt. Dabei wurde als Beginn der Messungen der Moment des Sargeinfahrens in den Ofen festgelegt. Als Endpunkt der Messungen wurde der Moment bestimmt, bei dem das Steuerungssystem des Ofens das Abkühlungsprogramm startete. Der Erdgasverbrauch wurde mit Hilfe eines Gasverbrauchsmessers gemessen, der im Krematorium installiert war. Während der Messungen war der andere Ofen nicht in Gebrauch.

In Anhang D sind die angewandten Mess- und Probeentnahmetechniken detailliert beschrieben. Eine Probe der Rostasche wurde direkt nach dem Mahlvorgang der Knochenmühle entnommen.

#### 3.3. Untersuchungslayout zum Warmstartbetrieb

Die Untersuchungen zum Warmstartbetrieb wurden im Krematorium Heeze am 11. und 12. Juli 1995 durchgeführt. In diesem Krematorium gibt es drei Öfen, wovon zwei über ein älteres Steuerungs-

#### Smit-Report

system verfügen. Der Ofen woran die Studie ausgeführt wurde, wird durch eine moderne Heizregulierung gesteuert. Die Rauchgase dieses Ofens werden durch einen separaten Rauchgaskanal ausgestoßen. Auf die Ausstromöffnung dieses Kanals wurde ebenfalls ein für diesen Zweck konstruierter, nicht isolierter Aufsatz gesetzt, der mit den benötigten Messöffnungen ausgestattet war.

Etwa fünf Tage vor den Messungen wurde im Bestattungszentrum Eindhoven eine Inaugenscheinnahme der Körper durchgeführt, die zur Kremierung vorgesehen waren. Diese Inspektion konnte schon im Bestattungsinstitut ausgeführt werden, da der Großteil der für Heeze zu kremierenden Körper aus diesem Institut stammen.

Im Institut wurde eine vorher abgewogene Menge von ca. 5 g Quecksilber-Amalgam dem Sarg auf der Höhe des Kopfes beigefügt. Ferner wurde kontrolliert, ob der Körper die gestellten Bedingungen, wie in Kap. 3.1.1 aufgeführt, erfüllt. Im Institut wurde zudem vorher der leere Sarg, kurz bevor der Körper dort hineingelegt wurde, gewogen. Am Tag der Kremation wurde durch Wiegen das Gewicht von Sarg und Körper zusammen festgestellt.

Das in Heeze ermittelte durchschnittliche Gewicht des leeren Sargs wurde als Parameter bei der Studie in Bilthoven benutzt.

Die Studie wurde bei drei Kremationsprozessen durchgeführt. Für jeden Prozess wurde hier ebenfalls als Startpunkt der Messungen der Moment Sargeinfahrens in den Ofen festgelegt. Als Endpunkt der Messungen wurde der Moment bestimmt, in dem das Regulierungssystem des Ofens das Abkühlungsprogramm startete. Der Erdgasverbrauch wurde mit Hilfe eines im Krematorium installierten Gasverbrauchsmessers gemessen. Zur Zeit der Messungen waren die anderen Öfen nicht in Gebrauch.

In Anhang D sind die angewandten Mess- und Probeentnahmetechniken im Detail beschrieben.

Eine Probe der Rostasche wurde direkt nach dem Mahlvorgang der Knochenmühle genommen.

#### 4. Ergebnisse

#### 4.1 Allgemein

Im Rahmen dieser Studie war es notwendig, an Hand von Literaturangaben eine Reihe von Schätzungen bezüglich der stofflichen Einträge (Erdgas, Sarg, Körper) durchzuführen. Vor allen in den Mikrokomponenten ist die Schätzung sehr ungenau. Diese Konzentrationen können sich pro Körper und Sarg unterscheiden. Die angegebenen Mengen dieser Komponenten im Sargmaterial und im Körper geben mehr eine Größenordnung an, als dass sie die wirklichen Konzentrationen wiederspiegeln. Die Mengen an Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel hingegen variieren viel weniger, ihnen wird daher ein größeres Maß an Verlässlichkeit zugeschrieben. Die Ungenauigkeit hierin wird auf ca. 10% des angegebenen Wertes geschätzt.

Da vor der Kremation eine bekannte Menge an Quecksilber dem Prozess hinzugefügt wurde, war die Menge des Quecksilbers in den stofflichen Einträgen bekannt.

Die stofflichen Austräge wurden durch Probenentnahmen und Analysen präzise ermittelt.

In den folgenden Kapiteln sind die jeweiligen Massenströme im Einzelnen dargestellt. Anschließend wird an Hand dieser Zusammensetzungen eine Massenbilanz für die untersuchten Komponenten aufgestellt. In Anhang A werden die Messdaten detailliert aufgeführt.

### 4.2 Zusammenstellung der stofflichen Einträge

Beim Kremationsprozess sind folgende stoffliche Einträge zu unterscheiden:

- Körper;
- Sarg;
- Erdgas;
- Verbrennungsluft.

An Hand von Literaturangaben [1, 2, 3, 4] kann die in Tabelle 4.1 wiedergegebene geschätzte Zusammenstellung der stofflichen Einträge eingefügt werden. Die verwendete Literatur enthielt keine Information bezüglich der Verbreitung der Mengen im menschlichen Körper. Die in Tabelle 4.1 angegebenen Mengen können zwischen Körpern variieren. Für eine Reihe von Bestandteilen, die vor allem im Sargmaterial vorkommen können, waren seitens der TNO keine Angaben verfügbar.

| Bestandteil | Einheit | Körper | Sarg      | Erdgas |                |
|-------------|---------|--------|-----------|--------|----------------|
| Al          | ppm     | 1,4    | N.B.      |        |                |
| As          | ppm     | 0,2    | 0         |        |                |
| Au          | ppm     | < 0,01 | N.B.      |        |                |
| Ва          | ppm     | 0,23   | N.B.      |        |                |
| Cd          | ppm     | 0,43   | 0,290     |        |                |
| Со          | ppm     | < 0,04 | N.B.      |        |                |
| Cr          | ppm     | < 0,09 | 0,966     |        |                |
| Cu          | ppm     | 1,4    | 9,662     |        |                |
| Mn          | ppm     | 0,3    | 77,294    |        |                |
| Мо          | ppm     | < 0,07 | N.B.      |        |                |
| Ni          | ppm     | < 0,14 | 0,483     |        |                |
| Pb          | ppm     | 1,1    | 6,763     |        |                |
| Sb          | ppm     | < 1,3  | 0         |        |                |
| Se          | ppm     | A      | 0         |        |                |
| Sn          | ppm     | 0,43   | N.B.      |        |                |
| Те          | ppm     | A      | N.B.      |        |                |
| V           | ppm     | 0,3    | N.B.      |        |                |
| Zn          | ppm     | 33     | 21,256    |        |                |
| Hg          | ppm     | A      | 0         |        |                |
| Cl          | m%      | 0,15   | 0,15      |        |                |
| S           | m%      | 0,25   | 0,0155    |        |                |
| Р           | m%      | 1,0    | N.B.      |        |                |
| F           | m%      | 0,02   | 0,290 ppm |        |                |
| N           | m%      | 3,0    | 3,0       | 21,6   | N.B. = Nicht b |
| С           | m%      | 18,0   | 42,5      | 57,5   | = Nicht vorh   |

Tabelle 4.1: Zusammenstellung der stofflichen Einträge

Für die Berechnungen wurde von folgender Zusammensetzung der trockenen Luft ausgegangen:

- Stickstoff (N<sub>2</sub>): 78,10 vol%
- Sauerstoff (O<sub>2</sub>): 20,94 vol%
- Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>): 0,03 vol%

#### 4.3 Ergebnisse zum Kaltstartbetrieb

Der Kaltstartprozess wurde bei drei Kremationen untersucht. In Tabelle 4.2 sind das Einfuhrgewicht, das Geschlecht der Verstorbenen, der Gasverbrauch und die Dauer jedes Prozesses angegeben.

| Prozess-<br>Nr. | Sarg [kg] | Körper [kg] | Geschlecht | Gasverbrauch<br>[m <sup>3</sup> /Prozess] | Prozessdauer [min] |
|-----------------|-----------|-------------|------------|---|--------------------|
| 1               | 44        | 61,55       | W          | 83,1                                      | 150                |
| 2               | 44        | 57,65       | Μ          | 53,7                                      | 127                |
| 3               | 44        | 59,95       | Μ          | 57,0                                      | 130                |

Tabelle 4.2: Eintrag im Kaltstartbetrieb

## 4.3.1 Stoffliche Einträge

An Hand der aus der Literatur bekannten Angaben - vgl. Tabelle 4.1 - können aus der Summe der Einfuhrgewichte und den Gasverbräuchen die jeweiligen Gesamteinträge berechnet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 dargestellt. Die Menge des Quecksilbers in den stofflichen Einträgen basiert auf den Angaben, die in Tabelle 4.4 dargestellt sind. Dort ist die Menge Quecksilber angegeben, die dem Prozess hinzugefügt wurde.

| Bestandteil | Einheit | Prozess 1 | Prozess 2 | Prozess 3 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Al          | mg      | 88        | 82        | 86        |
| As          | mg      | 12        | 12        | 12        |
| Au          | mg      | 1         | 1         | 1         |
| Ва          | mg      | 14        | 13        | 14        |
| Cd          | mg      | 39        | 37        | 38        |
| Со          | mg      | 3         | 2         | 3         |
| Cr          | mg      | 48        | 48        | 48        |
| Cu          | mg      | 513       | 507       | 511       |
| Mn          | mg      | 3419      | 3417      | 3418      |
| Мо          | mg      | 4         | 4         | 4         |
| Ni          | mg      | 30        | 29        | 30        |
| Pb          | mg      | 368       | 363       | 366       |
| Sb          | mg      | 80        | 75        | 78        |
| Se          | mg      | N.B.      | N.B.      | N.B.      |
| Sn          | mg      | 26        | 25        | 26        |
| Те          | mg      | N.B.      | N.B.      | N.B.      |
| V           | mg      | 18        | 16        | 17        |
| Zn          | mg      | 2958      | 2829      | 2905      |
| Hg          | mg      | 2857      | 2856      | 2853      |
| CI          | g       | 158,3     | 152,5     | 156,0     |
| S           | g       | 160,7     | 151,0     | 156,7     |
| P           | g       | 615,5     | 576,5     | 599,5     |
| F           | g       | 12,3      | 11,5      | 12,0      |
| N           | kg      | 17,98     | 12,62     | 13,23     |
| С           | kg      | 69,20     | 54,54     | 56,40     |

Tabelle 4.3: Kaltstartbetrieb - stoffliche Einträge, prozessbezogen

| Prozess-Nr. | Menge Quecksilber-Amalgam [g] | Menge Quecksilber [g] |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1           | 5,013                         | 2,857                 |
| 2           | 5,011                         | 2,856                 |
| 3           | 5,006                         | 2,853                 |

Tabelle 4.4: Menge des hinzugefügten Quecksilbers und Quecksilber-Amalgams

## 4.3.2 Stoffliche Austräge

Bei Kremationsprozessen kann zwischen folgenden stofflichen Austrägen unterschieden werden:

- Rostasche;
- Flugasche;
- Rauchgas.

In Tabelle 4.5 sind die jeweiligen Mengen pro Prozess angegeben. Der Rauchgasaustrag wurde an Hand des Erdgasverbrauchs, des gemessenen O<sub>2</sub>-Gehalts der Rauchgase, dem Gewicht sowie der Zusammensetzung von Körper und Sarg errechnet.

| Prozess-Nr. | Rostasche [g] | Flugasche [g] | Rauchgase [m <sup>3</sup> ind.] |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1           | 2152          | 61            | 2241                            |
| 2           | 3149          | 29            | 1742                            |
| 3           | 3634          | 24            | 1901                            |

In Tabelle 4.6 bis einschließlich Tabelle 4.8 sind für die drei Prozesse die Gehalte der untersuchten Bestandteile für jeden gemessenen stofflichen Austrag dargestellt.

| Bestandteil                                    | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase [mg/m <sup>3</sup> ind.] |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Al   | 12000             | 3487              | 0,012                              |
| As   | 3,5               | 6                 | 0,001                              |
| Au   | 170               | 16                | 0,002                              |
| Ва   | 290               | 396               | 0,0007                             |
| Cd   | 2,3               | 66                | 0,0002                             |
| Со   | 2                 | 8                 | 0,0004                             |
| Cr   | 92,5              | 198               | 0,0039                             |
| Cu   | 360               | 269               | 0,0069                             |
| Mn   | 410               | 1086              | 0,0008                             |
| Мо   | 3                 | 24                | 0,0031                             |
| Ni   | 97                | 86                | 0,0039                             |
| Pb   | 3                 | 864               | 0,0038                             |
| Sb   | 5                 | 158               | 0,002                              |
| Se   | 5                 | 24                | 0,0022                             |
| Sn   | 17                | 197               | 0,0028                             |
| Те   | 5                 | 30                | 0,009                              |
| V  | 460               | 147               | 0,002                              |
| Zn   | 1135              | 8082              | 0,0063                             |
| Hg   | 0,21              | 76                | 1,442                              |
| Cl   | 3350              | 226624            |                                    |
| S  | 3900              | 43582             |                                    |
| Р  | 155000            | 7845              |                                    |
| Phosphate (als P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 12000             | 23772             |                                    |
| Lösliches F                                    | 2,25              | 404               |                                    |
| Lösliches Cl                                   | 4150              | 226624            |                                    |
| N  | 590               | 792               |                                    |
| CI-  |                   |                   | 13,7                               |
| F <sup>-</sup>                                 |                   |                   | 0,045                              |

Tabelle 4.6: Ergebnisse Kaltstartbetrieb, Bestimmung der Bestandteile: Prozess 1

| Bestandteil                                    | Rostasche | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase [mg/m <sup>3</sup> ind.] |
|--|-----------|-------------------|------------------------------------|
|  | [mg/kg]   |                   |                                    |
| Al   | 5750      | 1860              | 0,0093                             |
| As   | 3         | 34                | 0,001                              |
| Au   | 5         | 27                | 0,002                              |
| Ва   | 445       | 296               | 0,0006                             |
| Cd   | 0,3       | 63                | 0,0002                             |
| Со   | 2,5       | 13                | 0,0004                             |
| Cr   | 185       | 728               | 0,0018                             |
| Cu   | 185       | 472               | 0,0018                             |
| Mn   | 560       | 472               | 0,0009                             |
| Мо   | 3         | 39                | 0,0018                             |
| Ni   | 56        | 61                | 0,0013                             |
| Pb   | 3         | 1321              | 0,0035                             |
| Sb   | 5         | 104               | 0,002                              |
| Se   | 5         | 28                | 0,002                              |
| Sn   | 99        | 1927              | 0,0042                             |
| Те   | 5         | 24                | 0,009                              |
| V  | 170       | 17                | 0,002                              |
| Zn   | 375       | 12264             | 0,009                              |
| Hg   | 0,05      | 34                | 0,874                              |
| Cl   | 1550      | 308625            |                                    |
| S  | 3150      | 47170             |                                    |
| Р  | 165000    | 6604              |                                    |
| Phosphate (als P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 7450      | 28302             |                                    |
| Lösliches F                                    | 1,5       | 512               |                                    |
| Lösliches Cl                                   | 430       | 308625            |                                    |
| Ν  | 1350      | 1348              |                                    |
| Cl-  |           |                   | 20,9                               |
| F <sup>-</sup>                                 |           |                   | 0,054                              |

Tabelle 4.7: Ergebnisse Kaltstartbetrieb, Bestimmung der Bestandteile: Prozess 2

| Bestandteil | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase [mg/m <sup>3</sup> ind.] |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Al          | 4100              | 10339             | 0,012                              |
| As          | 3                 | 28                | 0,001                              |
| Au          | 18                | 34                | 0,002                              |
| Ва          | 410               | 1237              | 0,0007                             |
| Cd          | 0,3               | 81                | 0,0002                             |
| Со          | 5,5               | 32                | 0,0004                             |
| Cr          | 65                | 729               | 0,0034                             |
| Cu          | 52                | 475               | 0,0057                             |
| Mn          | 535               | 2475              | 0,0015                             |
| Mo          | 3                 | 42                | 0,0013                             |
| Ni          | 23,5              | 61                | 0,0039                             |
| Pb          | 3                 | 1390              | 0,0053                             |
| Sb          | 5                 | 154               | 0,002                              |
| Se          | 5                 | 42                | 0,002                              |
| Sn          | 13                | 559               | 0,0031                             |
| Те          | 5                 | 74                | 0,008                              |
| V           | 37,5              | 86                | 0,002                              |
| Zn          | 775               | 13898             | 0,013                              |
| Hg          | 0,05              | 229               | 1,481                              |
| CI          | 3100              | 164407            |                                    |
| S           | 4050              | 74576             |                                    |
| P           | 160000            | 17627             |                                    |
|             |                   |                   |                                    |

| Bestandteil                          | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase [mg/m <sup>3</sup> ind.] |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Phosphate                            | 18000             | 22881             |                                    |
| (als P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) |                   |                   |                                    |
| Lösliches F                          | 1,5               | 441               |                                    |
| Lösliches Cl                         | 1100              | 164407            |                                    |
| N                                    | 1750              | 1695              |                                    |
| Cl                                   |                   |                   | 18,4                               |
| F⁻                                   |                   |                   | 0,051                              |

Tabelle 4.8 Kaltstartbetrieb, Bestimmung der Bestandteile: Prozess 3

Während der Studie wurden zudem kontinuierliche Messungen durchgeführt, um den Gehalt von O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>, NO<sub>x</sub> und SO<sub>2</sub> und die Rauchgastemperatur zu bestimmen. In Tabelle 4.9 sind die durchschnittlichen Konzentrationen und die durchschnittliche Rauchgastemperatur pro Prozess angegeben. Zudem ist in dieser Tabelle das Ergebnis der Bestimmung der Menge der Flugasche in den Rauchgasen angegeben.

| Bestandteil                   | Einheit                | Prozess 1 | Prozess 2 | Prozess 3 |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| O <sub>2</sub>                | vol%                   | 12,0      | 12,3      | 12,7      |
| CO <sub>2</sub>               | vol%                   | 5,5       | 5,6       | 5,2       |
| со                            | mg/m <sup>3</sup> ind. | 22        | 23        | 25        |
| C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> | mg/m <sup>3</sup> ind. | 1,2       | 1,0       | 0,9       |
| NOx                           | mg/m <sup>3</sup> ind. | 164       | 255       | 257       |
| SO <sub>2</sub>               | mg/m <sup>3</sup> ind. | 31        | 79        | 80        |
| Flugasche                     | mg/m <sup>3</sup> ind. | 27        | 17        | 12        |
| Temperatur                    | °C                     | 622       | 652       | 649       |

Tabelle 4.9: Ergebnisse Kaltstartbetrieb, durchschnittliche Konzentration der Rauchgasbestandteile und der Rauchgastemperatur während des Prozesses

In Anhang A.10 bis einschließlich A.12 ist der Verlauf der Konzentrationen grafisch wiedergegeben.

#### 4.3.3 Massebilanzen

Mit den ermittelten Ergebnissen der stofflichen Ein- und Austräge wurden für die Bestandteile jeweils Massebilanzen aufgestellt. In Tabelle 4.10 bis einschließlich Tabelle 4.12 sind für die Bestandteile die Ein- und Ausgangmenge bei jedem untersuchen Prozess angegeben. An Hand dieser Daten wurde die zurückbleibende Asche prozentual der Eingangsmenge gegenübergestellt.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> <u>Beispiel:</u> Eine zu 100% ausgeglichene Bilanz besteht in nachfolgender Tabelle nur bei Zink, bei Chrom enthält die zurückbleibende Asche das 4,6-fache, bei Nickel das 7,4-fache des Eintrags.

<sup>&</sup>lt;u>Hinweis:</u> Sargbeigaben wie z.B. Geruchsmaskierer (Duftstoffe), Bekleidung, und insbesondere die erst durch die aktuelle Fachdiskussion bekannte Chrom-/Nickelerosion der Spezialstähle im Ofen konnten aufgrund der damaligen Kenntnislage im Rahmen dieser Studie nicht identifiziert werden.

| Smit-R | eport |
|--------|-------|
|--------|-------|

| Bestandteil | Eingang [mg]        | Ausgang [mg]        | Bilanz [%] |   |
|-------------|---------------------|---------------------|------------|---|
| Al          | 88                  | 26.10 <sup>3</sup>  | 30000      |   |
| As          | 12                  | 11                  | 88         |   |
| Au          | 1                   | 372                 | 42000      |   |
| Ва          | 14                  | 650                 | 4600       |   |
| Cd          | 39                  | 9                   | 24         |   |
| Со          | 3                   | 6                   | 22         |   |
| Cr          | 48                  | 220                 | 460        |   |
| Cu          | 513                 | 807                 | 160        |   |
| Mn          | 3419                | 950                 | 28         |   |
| Мо          | 4                   | 15                  | 340        |   |
| Ni          | 30                  | 223                 | 740        |   |
| Pb          | 368                 | 68                  | 18         |   |
| Sb          | 80                  | 25                  | 32         |   |
| Se          | N.B.                | 17                  |            |   |
| Sn          | 25                  | 55                  | 21         |   |
| Те          | N.B.                | 32                  |            |   |
| V           | 18                  | 1004                | 5700       |   |
| Zn          | 2958                | 2950                | 100        |   |
| Hg          | 2857                | 3236                | 110        |   |
| Cl          | 158.10 <sup>3</sup> | 52.10 <sup>3</sup>  | 33         |   |
| S           | 161.10 <sup>3</sup> | 45.10 <sup>3</sup>  | 28         |   |
| Р           | 615.10 <sup>3</sup> | 35.10 <sup>3</sup>  | 56         |   |
| F           | 12.10 <sup>3</sup>  | 0,1.10 <sup>3</sup> | 1          | ľ |
| N           | 18.10 <sup>6</sup>  | 0,1.10 <sup>6</sup> | 1          |   |
| С           | 69.10 <sup>6</sup>  | 64.10 <sup>6</sup>  | 93         |   |

- = Nicht analysiert.N.B. = Nicht bekannt.

| Tabelle A 10. Massen | hilanz Kaltst | arthetrieh | Prozess 1  |
|----------------------|---------------|------------|------------|
| TUDENE 4.10. WUSSEN  | σπατιζ καπει  | untbetrieb | PI 02855 I |

| Bestandteil         Eingang [mg]         Ausgang [mg]         Bilanz [%]           Al         82         18.10 <sup>3</sup> 22000           As         12         13         110           Au         1         20         2500           Ba         13         1411         11000           Cd         37         3         8           Co         2         9         370           Cr         48         607         1300           Cu         507         599         120           Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53  |             |                     |                     |            |
|--|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| Al82 $18.10^3$ $22000$ As1213110Au120 $2500$ Ba13141111000Cd3738Co29370Cr486071300Cu507599120Mn3417177952Mo414340Ni29180610Pb3635415Sb752330SeN.B.20Sn253741500TeN.B.32V165403300Zn2829154955Hg2856152353Cl152.10^350.10^333S151.10^379.10^353P576.10^3530.10^392F11.10^30,1.10^61N13.10^60,1.10^61C55.10^651.10^695   | Bestandteil | Eingang [mg]        | Ausgang [mg]        | Bilanz [%] |
| As1213110Au1202500Ba13141111000Cd3738Co29370Cr486071300Cu507599120Mn3417177952Mo414340Ni29180610Pb3635415Sb752330SeN.B.20Sn253741500TeN.B.32V165403300Zn2829154955Hg2856152353Cl152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33S151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53P576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92F11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1N13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1C55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95  | AI          | 82                  | 18.10 <sup>3</sup>  | 22000      |
| Au1202500Ba13141111000Cd3738Co29370Cr486071300Cu507599120Mn3417177952Mo414340Ni29180610Pb3635415Sb752330SeN.B.20Sn253741500TeN.B.32V165403300Zn2829154955Hg2856152353Cl152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33S151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53P576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92F11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1N13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1C55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95   | As          | 12                  | 13                  | 110        |
| Ba         13         1411         11000           Cd         37         3         8           Co         2         9         370           Cr         48         607         1300           Cu         507         599         120           Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>6</sup>                           | Au          | 1                   | 20                  | 2500       |
| Cd         37         3         8           Co         2         9         370           Cr         48         607         1300           Cu         507         599         120           Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup>                 | Ва          | 13                  | 1411                | 11000      |
| Co         2         9         370           Cr         48         607         1300           Cu         507         599         120           Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           C         55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> | Cd          | 37                  | 3                   | 8          |
| Cr       48       607       1300         Cu       507       599       120         Mn       3417       1779       52         Mo       4       14       340         Ni       29       180       610         Pb       363       54       15         Sb       75       23       30         Se       N.B.       20          Sn       25       374       1500         Te       N.B.       32          V       16       540       3300         Zn       2829       1549       55         Hg       2856       1523       53         Cl       152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33         S       151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53         P       576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92         F       11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>3</sup> 1         N       13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1         C       55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95   | Со          | 2                   | 9                   | 370        |
| Cu         507         599         120           Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>3</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           C         55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95  | Cr          | 48                  | 607                 | 1300       |
| Mn         3417         1779         52           Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>3</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           C         55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95   | Cu          | 507                 | 599                 | 120        |
| Mo         4         14         340           Ni         29         180         610           Pb         363         54         15           Sb         75         23         30           Se         N.B.         20            Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>3</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           C         55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95   | Mn          | 3417                | 1779                | 52         |
| Ni29180610Pb $363$ $54$ 15Sb $75$ $23$ $30$ SeN.B. $20$ $$ Sn $25$ $374$ $1500$ TeN.B. $32$ $$ V $16$ $540$ $3300$ Zn $2829$ $1549$ $55$ Hg $2856$ $1523$ $53$ Cl $152.10^3$ $50.10^3$ $33$ S $151.10^3$ $79.10^3$ $53$ P $576.10^3$ $530.10^3$ $92$ F $11.10^3$ $0,1.10^3$ $1$ N $13.10^6$ $0,1.10^6$ $1$ C $55.10^6$ $51.10^6$ $95$  | Mo          | 4                   | 14                  | 340        |
| Pb $363$ $54$ $15$ Sb $75$ $23$ $30$ SeN.B. $20$ $$ Sn $25$ $374$ $1500$ TeN.B. $32$ $$ V $16$ $540$ $3300$ Zn $2829$ $1549$ $55$ Hg $2856$ $1523$ $53$ Cl $152.10^3$ $50.10^3$ $33$ S $151.10^3$ $79.10^3$ $53$ P $576.10^3$ $530.10^3$ $92$ F $11.10^3$ $0,1.10^6$ $1$ N $13.10^6$ $0,1.10^6$ $1$ C $55.10^6$ $51.10^6$ $95$   | Ni          | 29                  | 180                 | 610        |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c } Sb & 75 & 23 & 30 \\ Se & N.B. & 20 & \\ Sn & 25 & 374 & 1500 \\ \hline Te & N.B. & 32 & \\ V & 16 & 540 & 3300 \\ Zn & 2829 & 1549 & 55 \\ Hg & 2856 & 1523 & 53 \\ Cl & 152.10^3 & 50.10^3 & 33 \\ S & 151.10^3 & 79.10^3 & 53 \\ P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $   | Pb          | 363                 | 54                  | 15         |
| $ \begin{array}{ c c c c c c } Se & N.B. & 20 & \\ Sn & 25 & 374 & 1500 \\ \hline Te & N.B. & 32 & \\ V & 16 & 540 & 3300 \\ Zn & 2829 & 1549 & 55 \\ Hg & 2856 & 1523 & 53 \\ Cl & 152.10^3 & 50.10^3 & 33 \\ S & 151.10^3 & 79.10^3 & 53 \\ P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $  | Sb          | 75                  | 23                  | 30         |
| Sn         25         374         1500           Te         N.B.         32            V         16         540         3300           Zn         2829         1549         55           Hg         2856         1523         53           Cl         152.10 <sup>3</sup> 50.10 <sup>3</sup> 33           S         151.10 <sup>3</sup> 79.10 <sup>3</sup> 53           P         576.10 <sup>3</sup> 530.10 <sup>3</sup> 92           F         11.10 <sup>3</sup> 0,1.10 <sup>3</sup> 1           N         13.10 <sup>6</sup> 0,1.10 <sup>6</sup> 1           C         55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95  | Se          | N.B.                | 20                  |            |
| $ \begin{array}{ c c c c c c } \hline Te & N.B. & 32 & \\ \hline V & 16 & 540 & 3300 \\ \hline Zn & 2829 & 1549 & 55 \\ \hline Hg & 2856 & 1523 & 53 \\ \hline Cl & 152.10^3 & 50.10^3 & 33 \\ \hline S & 151.10^3 & 79.10^3 & 53 \\ \hline P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ \hline F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ \hline N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ \hline C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \hline \end{array} $  | Sn          | 25                  | 374                 | 1500       |
| $ \begin{array}{ c c c c c c } V & 16 & 540 & 3300 \\ Zn & 2829 & 1549 & 55 \\ Hg & 2856 & 1523 & 53 \\ Cl & 152.10^3 & 50.10^3 & 33 \\ S & 151.10^3 & 79.10^3 & 53 \\ P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $   | Те          | N.B.                | 32                  |            |
| $ \begin{array}{ c c c c c c c } Zn & 2829 & 1549 & 55 \\ Hg & 2856 & 1523 & 53 \\ Cl & 152.10^3 & 50.10^3 & 33 \\ S & 151.10^3 & 79.10^3 & 53 \\ P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $  | V           | 16                  | 540                 | 3300       |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | Zn          | 2829                | 1549                | 55         |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | Hg          | 2856                | 1523                | 53         |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | Cl          | 152.10 <sup>3</sup> | 50.10 <sup>3</sup>  | 33         |
| $ \begin{array}{c ccccc} P & 576.10^3 & 530.10^3 & 92 \\ F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $   | S           | 151.10 <sup>3</sup> | 79.10 <sup>3</sup>  | 53         |
| $ \begin{array}{ccccc} F & 11.10^3 & 0,1.10^3 & 1 \\ N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \\ \end{array} $   | Р           | 576.10 <sup>3</sup> | 530.10 <sup>3</sup> | 92         |
| $ \begin{array}{cccc} N & 13.10^6 & 0,1.10^6 & 1 \\ C & 55.10^6 & 51.10^6 & 95 \end{array} $   | F           | 11.10 <sup>3</sup>  | 0,1.10 <sup>3</sup> | 1          |
| C 55.10 <sup>6</sup> 51.10 <sup>6</sup> 95   | N           | 13.10 <sup>6</sup>  | 0,1.10 <sup>6</sup> | 1          |
|  | С           | 55.10 <sup>6</sup>  | 51.10 <sup>6</sup>  | 95         |

Smit-Report

| Bestandteil | Eingang [mg]        | Ausgang [mg]        | Bilanz [%] |
|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| Al          | 86                  | 15.10 <sup>3</sup>  | 18000      |
| As          | 12                  | 14                  | 120        |
| Au          | 1                   | 70                  | 8200       |
| Ва          | 14                  | 1520                | 11000      |
| Cd          | 38                  | 3                   | 9          |
| Со          | 3                   | 22                  | 840        |
| Cr          | 48                  | 260                 | 540        |
| Cu          | 511                 | 211                 | 41         |
| Mn          | 3418                | 2005                | 59         |
| Мо          | 4                   | 14                  | 340        |
| Ni          | 30                  | 94                  | 320        |
| Pb          | 366                 | 54                  | 15         |
| Sb          | 78                  | 26                  | 33         |
| Se          | N.B.                | 23                  |            |
| Sn          | 26                  | 66                  | 260        |
| Te          | N.B.                | 36                  |            |
| V           | 17                  | 142                 | 830        |
| Zn          | 2905                | 3169                | 109        |
| Hg          | 2853                | 2820                | 99         |
| Cl          | 156.10 <sup>3</sup> | 50.10 <sup>3</sup>  | 32         |
| S           | 157.10 <sup>3</sup> | 91.10 <sup>3</sup>  | 58         |
| P           | 599.10 <sup>3</sup> | 611.10 <sup>3</sup> | 102        |
| F           | 12.10 <sup>3</sup>  | 0,1.10 <sup>3</sup> | 1          |
| N           | 13.10 <sup>6</sup>  | 0,2.10 <sup>3</sup> | 1          |
| С           | 56.10 <sup>6</sup>  | 52.10 <sup>6</sup>  | 92         |

Tabelle 4.12 Massenbilanz Kaltstartbetrieb Prozess 3

#### 4.4 Ergebnisse zum Warmstartprozess

Diesbezüglich wurden drei Kremationsvorgängen untersucht. In Tabelle 4.13 sind Einfuhrgewicht, Geschlecht, Gasverbrauch und Dauer eines jeden Prozesses angegeben.

| Prozess-Nr. | Sarg [kg] | Körper [kg] | Geschlecht | Gasverbrauch<br>[m <sup>3</sup> /Prozess] | Prozessdauer [min] |
|-------------|-----------|-------------|------------|---|--------------------|
| 1           | 43,78     | 49,97       | М          | 17,3                                      | 68                 |
| 2           | 43,96     | 79,94       | W          | 7,0                                       | 74                 |
| 3           | 44,20     | 62,40       | W          | 3,4                                       | 69                 |

| Tabelle 4.13 E | infuhrdaten | Warmstartbetrieb |
|----------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|------------------|

#### 4.4.1 Stoffliche Einträge

An Hand der allgemeinen Zusammensetzungsangaben, so wie in Tabelle 4.1 dargestellt, können kombiniert mit dem Einfuhrgewicht und dem Gasverbrauch die totalen stofflichen Einträge berechnet werden. Das Ergebnis dieser Berechnung ist in Tabelle 4.14 angegeben. Die Menge Quecksilber in den stofflichen Einträgen basiert auf den Angaben wie in Tabelle 4.15 gezeigt, worin die Menge Quecksilber angegeben ist, die pro Prozess hinzugefügt wurde.

Smit-Report

| Bestandteil | Einheit | Prozess 1 | Prozess 2 | Prozess 3 |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Al          | mg      | 71        | 114       | 89        |
| As          | mg      | 10        | 16        | 12        |
| Au          | mg      | 1         | 1         | 1         |
| Ва          | mg      | 11        | 18        | 14        |
| Cd          | mg      | 34        | 47        | 40        |
| Со          | mg      | 2         | 3         | 3         |
| Cr          | mg      | 47        | 50        | 48        |
| Cu          | mg      | 494       | 539       | 516       |
| Mn          | mg      | 3400      | 3421      | 3434      |
| Мо          | mg      | 4         | 6         | 4         |
| Ni          | mg      | 28        | 33        | 30        |
| Pb          | mg      | 353       | 389       | 370       |
| Sb          | mg      | 65        | 104       | 81        |
| Se          | mg      | N.B.      | N.B.      | N.B.      |
| Sn          | mg      | 21        | 34        | 27        |
| Те          | mg      | N.B.      | N.B.      | N.B.      |
| V           | mg      | 14        | 23        | 18        |
| Zn          | mg      | 2570      | 3561      | 2990      |
| Hg          | mg      | 2468      | 2469      | 2472      |
| Cl          | g       | 74,96     | 119,9     | 93,60     |
| S           | g       | 124,9     | 199,9     | 156,0     |
| Р           | g       | 499,7     | 799,4     | 624,0     |
| F           | g       | 10,01     | 16,00     | 12,49     |
| N           | kg      | 4,67      | 3,73      | 2,57      |
| С           | kg      | 34,71     | 35,29     | 30,52     |

 Tabelle 4.14
 Warmstartbetrieb, Zusammenstellung der stofflichen Einträge pro Prozess

| Prozessnummer | Menge Quecksilberamalgam [g] | Menge Quecksilber [g] |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 1             | 5,006                        | 2,468                 |
| 2             | 5,009                        | 2,469                 |
| 3             | 5,014                        | 2,472                 |

 Tabelle 4.15
 Warmstartbetrieb, Menge des hinzugefügten Quecksilbers u. Quecksilber-Amalgams

#### 4.4.2 Stoffliche Austräge

Bei Kremationsprozessen können die folgenden stofflichen Austräge unterschieden werden:

- Rostasche;
- Flugasche;
- Rauchgase.

In Tabelle 4.16 stehen die Mengen für jeden dieser Austräge pro Prozess angegeben. Der Rauchgasertrag wurde an Hand von Erdgasverbrauch, dem gemessenen O<sub>2</sub>-Gehalt der Rauchgase und dem Gewicht und der Zusammenstellung von Körper und Sarg berechnet.

| Prozessnummer | Rostasche [g] | Flugasche [g] | Rauchgase [m <sup>3</sup> / ind] |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1             | 2811          | 112           | 2674                             |
| 2             | 3183          | 117           | 2101                             |
| 3             | 2141          | 99            | 2223                             |

| Bestandteil    | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase               |   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
|                |                   | 0 0.0.            | [mg/m <sup>3</sup> ind] |   |
| Al             | 1210              | 6052              | 0,00003                 |   |
| As             | 0,76              | 135               | 0,0001                  |   |
| Au             | 0,15              | 14                | 0,0001                  |   |
| Ва             | 67                | 476               | 0,0007                  |   |
| Cd             | 0,12              | 86                | 0,0001                  |   |
| Со             | 1,5               | 14                | 0,0005                  |   |
| Cr             | 15                | 331               | 0,0069                  |   |
| Cu             | 780               | 1160              | 0,0039                  |   |
| Mn             | 220               | 973               | 0,0049                  |   |
| Мо             | 1,1               | 58                | 0,0008                  |   |
| Ni             | 170               | 173               | 0,027                   |   |
| Pb             | 2,6               | 3026              | 0,0010                  |   |
| Sb             | 1,3               | 259               | 0,0001                  |   |
| Se             | 0,1               | 7                 | 0,0001                  |   |
| Sn             | 3,6               | 115               | 0,0001                  |   |
| Те             | 0,2               | 14                | 0,0001                  |   |
| V              | 8,4               | 43                | 0,0014                  |   |
| Zn             | 250               | 29539             | 0,017                   |   |
| Hg             | 0,25              | 22                | 0,860                   |   |
| Cl             | 523               | 245677            |                         |   |
| S              | 373               | 48271             |                         |   |
| Р              | 159000            | 9366              |                         |   |
| Phosphate*     | 7,5               | 9692              |                         |   |
| Lösliches F    | 0,76              | 223               |                         |   |
| Lösliches Cl   | 99                | 245677            |                         |   |
| Ν              | 490               | 1297              |                         | ľ |
| Cl⁻            |                   |                   | 11,7                    |   |
| F <sup>-</sup> |                   |                   | 0,075                   |   |

In Tabelle 4.17 bis einschließlich 4.19 sind für die drei untersuchten Prozesse die ermittelten Bestandteile pro stofflichem Austrag aufgeführt.

| Tabelle 4.17 | Warmstartbetrieb, | Bestimmung Geha | lt der Bestandteile Prozess 1 |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|

| Bestandteil | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Al          | 890               | 2284              | 0,00001                              |
| As          | 0,84              | 221               | 0,0001                               |
| Au          | 48                | 11                | 0,0001                               |
| Ва          | 31                | 265               | 0,0004                               |
| Cd          | 0,12              | 152               | 0,0001                               |
| Со          | 1,6               | 12                | 0,0001                               |
| Cr          | 17                | 325               | 0,0032                               |
| Cu          | 187               | 492               | 0,0023                               |
| Mn          | 240               | 1109              | 0,0013                               |
| Мо          | 1,7               | 87                | 0,0003                               |
| Ni          | 29                | 168               | 0,006                                |
| Pb          | 5,8               | 5087              | 0,0004                               |
| Sb          | 0,87              | 509               | 0,0001                               |
| Se          | 0,1               | 8                 | 0,0002                               |
| Sn          | 28                | 498               | 0,0001                               |
| Те          | 0,2               | 11                | 0,0001                               |
| V           | 8,9               | 32                | 0,0018                               |

| a       |      |
|---------|------|
| Smit-Re | port |

| Bestandteil  | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
|              |                   |                   |                                      |
| Zn           | 46                | 62229             | 0,012                                |
| Hg           | 0,25              | 16                | 0,935                                |
| Cl           | 582               | 115801            |                                      |
| S            | 357               | 99026             |                                      |
| Р            | 162000            | 9199              |                                      |
| Phosphate*   | 7,5               | 3235              |                                      |
| Lösliches F  | 0,55              | 157               |                                      |
| Lösliches Cl | 84                | 115801            |                                      |
| N            | 990               | 308               |                                      |
| Cl⁻          |                   |                   | 9,81                                 |
| F⁻           |                   |                   | 0,12                                 |

| Tabelle 4.18 | Warmstartbetrieb, | Bestimmung | Gehalte Prozess 2 |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|
|--------------|-------------------|------------|-------------------|

| Bestandteil        | Rostasche [mg/kg] | Flugasche [mg/kg] | Rauchgase               |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                   | [mg/m <sup>3</sup> ind] |
| AI                 | 3000              | 2113              | 0,00001                 |
| As                 | 0,72              | 140               | 0,0001                  |
| Au                 | 0,15              | 12                | 0,0001                  |
| Ba                 | 147               | 239               | 0,0005                  |
| Cd                 | 0,12              | 119               | 0,0001                  |
| Co                 | 2,8               | 12                | 0,0001                  |
| Cr                 | 28                | 525               | 0,0028                  |
| Cu                 | 250               | 1278              | 0,003                   |
| Mn                 | 580               | 531               | 0,0017                  |
| Mo                 | 1,9               | 26                | 0,0002                  |
| Ni                 | 100               | 107               | 0,0081                  |
| Pb                 | 1,04              | 3027              | 0,0014                  |
| Sb                 | 1,9               | 352               | 0,0001                  |
| Se                 | 0,1               | 6                 | 0,0001                  |
| Sn                 | 19                | 430               | 0,0001                  |
| Te                 | 0,2               | 12                | 0,0001                  |
| V                  | 13,6              | 24                | 0,0014                  |
| Zn                 | 96                | 41194             | 0,020                   |
| Hg                 | 0,25              | 18                | 0,778                   |
| CI                 | 448               | 140299            |                         |
| S                  | 433               | 81791             |                         |
| P                  | 159000            | 11940             |                         |
| fosfaten (als P2O5 | ,) 7,5            | 8121              |                         |
| opl. F             | 1,26              | 167               |                         |
| opl. Cl            | 50                | 140299            |                         |
| N                  | 730               | 549               |                         |
| CI-                |                   |                   | 9,27                    |
| F                  |                   |                   | 0,087                   |

 Tabelle 4.19
 Warmstartbetrieb, Bestimmung der Gehalte Prozess 3

Während der Untersuchung wurden auch kontinuierliche Aufzeichnungsmessungen der Rauchgase nach dem Luftinjektor durchgeführt, um den Gehalt an O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>, NO<sub>x</sub> und SO<sub>2</sub> sowie die Rauchgastemperatur zu bestimmen. Tabelle 4.20 zeigt die durchschnittlichen Konzentrationen und die durchschnittliche Abgastemperatur pro Prozess. Diese Tabelle zeigt auch die Ergebnisse des Flugstaubgehalts der Rauchgase.

| Component                     | Eenheid               | Proces 1 | Proces 2 | Proces 3 |
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 02                            | vol%                  | 17,4     | 16,8     | 17,7     |
| CO,                           | vol%                  | 2,6      | 3,0      | 2,5      |
| co                            | mg/m <sup>3</sup> ind | 48       | 28       | 15       |
| C <sub>v</sub> H <sub>v</sub> | mg/m <sup>3</sup> ind | 167      | 101      | 24       |
| NO,                           | mg/m <sup>3</sup> ind | 179      | 148      | 160      |
| SO2                           | mg/m <sup>3</sup> ind | 71       | 132      | 56       |
| vliegstof                     | mg/m <sup>3</sup> ind | 39       | 51       | 41       |
| Temperatuur                   | °C                    | 291      | 338      | 312      |

Tabelle 4.20 Rauchgaskomponenten und Rauchgastemperatur, mittlere Konz., im Warmstartofen

Die zeitliche Entwicklung der Konzentrationen ist in den Anhängen A.7 bis A.9 grafisch dargestellt.

## 4.4.3 Massenbilanz

Auf Basis der Eingangs- und Ausgangsströme kann eine Massenbilanz für jedes untersuchte Element erstellt werden. Die Tabellen 4.21 bis 4.23 zeigen deren Eingangs- und Ausgangsgrößen. Auf Basis dieser Daten wurde der Verhältnis-Prozentsatz der Ausgangsmenge zur Eingangsmenge ermittelt.

| Bestandteil | Eingang[mg]         | Ausgang [mg]        | Verhältnis % |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Al          | 71                  | 3993                | 5590         |
| As          | 10                  | 16                  | 156          |
| Au          | 1                   | 2                   | 299          |
| Ba          | 11                  | 237                 | 2070         |
| Cd          | 34                  | 9                   | 27           |
| Co          | 2                   | 7                   | 320          |
| Cr          | 47                  | 93                  | 199          |
| Cu          | 494                 | 2316                | 469          |
| Mn          | 3400                | 727                 | 21           |
| Mo          | 4                   | 11                  | 305          |
| Ni          | 28                  | 567                 | 2010         |
| Pb          | 353                 | 306                 | 87           |
| Sb          | 65                  | 29                  | 45           |
| Se          | N.B.                | 1                   |              |
| Sn          | 21                  | 22                  | 101          |
| Те          | N.B.                | 2                   |              |
| V           | 14                  | 32                  | 222          |
| Zn          | 2570                | 3635                | 141          |
| Hg          | 2468                | 2301                | 93           |
| CI          | 75.10 <sup>3</sup>  | 57.10 <sup>3</sup>  | 76           |
| S           | 125.10 <sup>3</sup> | 103.10 <sup>3</sup> | 82           |
| Р           | 500.10 <sup>3</sup> | 448.10 <sup>3</sup> | 90           |
| F           | 10.10 <sup>3</sup>  | 0,2.10 <sup>3</sup> | 2            |
| N           | 4,7.10 <sup>6</sup> | 0,2.10 <sup>6</sup> | 3            |
| С           | 35.10 <sup>6</sup>  | 38.10 <sup>6</sup>  | 110          |

Tab. 4.21

Massebilanz Warmstartofen, Prozess 1

Smit-Report

| Bestandteil | Eingang[mg]         | Ausgang [mg]        | Verhältnis % |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| AI          | 114                 | 3096                | 2710         |
| As          | 16                  | 28                  | 178          |
| Au          | 1                   | 154                 | 13500        |
| Ba          | 18                  | 130                 | 712          |
| Cd          | 47                  | 18                  | 38           |
| Co          | 3                   | 7                   | 195          |
| Cr          | 50                  | 98                  | 198          |
| Cu          | 539                 | 657                 | 122          |
| Mn          | 3421                | 894                 | 26           |
| Mo          | 6                   | 16                  | 280          |
| Ni          | 33                  | 125                 | 383          |
| Pb          | 389                 | 605                 | 156          |
| Sb          | 104                 | 62                  | 59           |
| Se          | N.B.                | 2                   |              |
| Sn          | 34                  | 147                 | 428          |
| Те          | N.B.                | 2                   |              |
| V           | 23                  | 36                  | 157          |
| Zn          | 3561                | 7342                | 206          |
| Hg          | 2468                | 1966                | 80           |
| CI          | 120.10 <sup>3</sup> | 36.10 <sup>3</sup>  | 30           |
| S           | 200.10 <sup>3</sup> | 160.10 <sup>3</sup> | 80           |
| Р           | 799.10 <sup>3</sup> | 517.10 <sup>3</sup> | 65           |
| F           | 16.10 <sup>3</sup>  | 0,3.10 <sup>3</sup> | 2            |
| N           | 3,7.106             | 0,1.10 <sup>6</sup> | 3            |
| С           | 35.10 <sup>6</sup>  | 37.10 <sup>6</sup>  | 104          |

Tab. 4.22

Massebilanz Warmstartofen, Prozess 2

| Bestandteil | Eingang[mg]         | Ausgang [mg]        | Verhältnis % |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Al          | 89                  | 6634                | 7440         |
| As          | 12                  | 16                  | 126          |
| Au          | 1                   | 2                   | 198          |
| Ba          | 14                  | 340                 | 2380         |
| Cd          | 40                  | 12                  | 31           |
| Co          | 3                   | 7                   | 278          |
| Cr          | 48                  | 119                 | 245          |
| Cu          | 516                 | 670                 | 130          |
| Mn          | 3434                | 1298                | 38           |
| Mo          | 4                   | 7                   | 159          |
| Ni          | 30                  | 243                 | 802          |
| Pb          | 370                 | 307                 | 83           |
| Sb          | 81                  | 39                  | 48           |
| Se          | N.B.                | 1                   |              |
| Sn          | 27                  | 84                  | 313          |
| Те          | N.B.                | 2                   |              |
| V           | 18                  | 35                  | 195          |
| Zn          | 2990                | 4356                | 146          |
| Hg          | 2468                | 1731                | 70           |
| CI          | 93.10 <sup>3</sup>  | 36.10 <sup>3</sup>  | 38           |
| S           | 156.10 <sup>3</sup> | 79.10 <sup>3</sup>  | 50           |
| Р           | 624.10 <sup>3</sup> | 342.10 <sup>3</sup> | 55           |
| F           | 12.10 <sup>3</sup>  | 0,2.10 <sup>3</sup> | 2            |
| N           | 2,6.10 <sup>6</sup> | 0,1.10 <sup>6</sup> | 5            |
| С           | 30.10 <sup>6</sup>  | 33.10 <sup>6</sup>  | 108          |

Tab. 4.23Massebilanz Warmstartofen, Prozess 3

## 4.5 Einfluss der Knochenmühle auf die Schwermetallgehalte der Aschen

Um mehr zum möglichen Einfluss einer Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche zu erfahren, wurde sowohl aus dem Warmstart- als auch aus dem Kaltstartofen gemahlene und ungemahlene Rostasche entnommen. In Tabelle 4.24 sind die Analyseergebnisse für diese Proben aufgeführt.

| Component | Koude-st             | art oven           | Warme-st             | art oven           |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|           | Ongemalen<br>[mg/kg] | Gemalen<br>[mg/kg] | Ongemalen<br>[mg/kg] | Gemalen<br>[mg/kg] |
| AI        | 2050                 | 5750               | 164                  | 890                |
| As        | 3                    | З                  | 0,41                 | 0,84               |
| Au        | 5                    | 5                  | 0,15                 | 48                 |
| Ba        | 88                   | 445                | 32                   | 31                 |
| Cd        | 0,3                  | 0,3                | 0,12                 | 0,12               |
| Co        | 2                    | 2,5 0,38           |                      | 1,6                |
| Cr        | 62                   | 185 2,8            |                      | 17                 |
| Cu        | 79                   | 185                | 4,2                  | 187                |
| Mn        | 115                  | 560                | 48                   | 240                |
| Mo        | 3                    | з                  | 0,26                 | 1,7                |
| Ni        | 10,5                 | 56                 | 3,1                  | 29                 |
| Pb        | 3                    | 3                  | 0,92                 | 5,8                |
| Sb        | 5                    | 5                  | 0,87                 | 0,87               |
| Se        | 5                    | 5                  | 0,1                  | 0,1                |
| Sn        | 8,5                  | 99                 | 2,4                  | 28                 |
| Te        | 5                    | 5                  | 0,2                  | 0,2                |
| V         | 39,5                 | 170                | 8,2                  | 8,9                |
| Zn        | 140                  | 375                | 62                   | 46                 |
| Hg        | 0,05                 | 0,05               | 0,25                 | 0,25               |
| Totaal    | 2624                 | 7857               | 330                  | 1536               |

Tabelle 4.24 Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche

Die in Tabelle 4.24 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass mit dem Mahlen der Rostasche deren Schwermetallgehalt erhöht wird. Hier bedarf es jedoch folgender Anmerkung: Die ungemahlene Asche wurde vor der Probenahme mittels eines Magneten von metallischen Bestandteilen befreit. Anschließend wurde eine zufällige Probe aus dieser ungemahlenen Asche entnommen und sodann in der Knochenmühle gemahlen.

Es fällt auf, dass der absolute Anstieg des Schwermetallgehalts in der Asche so groß ist (1-5 g/kg Asche), dass diese Knochenmühlen eine relativ kurze Lebensdauer hätten, wenn dieser Anstieg ausschließlich auf den Verschleiß der Mühle zurückzuführen wäre. Es ist eher anzunehmen, dass ungemahlene Rostasche noch Metalle in der Probenprobe enthielt, z.B. Nägel, Reißverschlüsse, Knöpfe usw.

Die in Tabelle 4.24 angegebenen Ergebnisse zeigen jedoch, dass der Schwermetallgehalt zunimmt, es ist jedoch nicht möglich, im vorliegenden Zusammenhang eine genaue Herleitung zur Zunahme der Schwermetallmenge zu treffen. In der folgenden Tabelle 4.25 sind die relativen Erhöhungen des Schwermetallgehalts für jeden Ofentyp aufgeführt.

| Bestandteil | Kaltstartofen | Warmstartofen |
|-------------|---------------|---------------|
| Al          | 180           | 443           |
| As          | 0             | 105           |
| Au          | 0             | 31900         |
| Ba          | 406           | -3            |
| Cd          | 0             | 0             |
| Co          | 25            | 321           |
| Cr          | 198           | 507           |
| Cu          | 134           | 4352          |
| Mn          | 387           | 400           |
| Mo          | 0             | 554           |
| Ni          | 433           | 835           |
| Pb          | 0             | 530           |
| Sb          | 0             | 0             |
| Se          | 0             | 0             |
| Sn          | 1065          | 1067          |
| Те          | 0             | 0             |
| V           | 330           | 9             |
| Zn          | 168           | -26           |
| Hg          | 0             | 0             |
| Totaal      | 199           | 365           |

Tabelle 4.25 Relative Zunahme von Schwermetallen durch Einfluss der Knochenmühle

Es hat den Anschein, dass beim Warmstartbetrieb der Schwermetallgehalt der Rostasche im Vergleich zum Kaltstartbetrieb fast doppelt so hoch sein kann. Dies könnte ursächlich mit der unterschiedlichen Dauer der Mahlvorgänge und unterschiedlichen Mahlverfahren zusammen hängen. Beim Kaltstart wird ein Hammermahlwerk verwendet, der Mahlvorgang dauert ca. 1 Min. Beim Warmstart wird ein Kegelmahlwerk eingesetzt, bei der die Asche in ca. 20 Min. durchläuft. Betrachtet man jedoch den absoluten Anstieg der Schwermetalle, so kehrt sich das Verhältnis um.

Da der Einsatz einer Knochenmühle den Schwermetallgehalt in der Rostasche erhöht, wirkt sich dies auf die Berechnung der Massenbilanz für Schwermetalle aus. In Tabelle 4.26 sind die Schwermetallrückstände für beide Ofentypen basierend auf der gemahlenen und ungemahlenen Ofenasche aus Prozess 2 aufgeführt.



| Component | Koude-s                         | start oven                        | Warme-start oven                |                                   |  |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
|           | Recovery<br>(gemalen as)<br>[%] | Recovery<br>(ongemalen as)<br>[%] | Recovery<br>(gemalen as)<br>[%] | Recovery<br>(ongemalen as)<br>[%] |  |
| AI        | 22100                           | 7920                              | 2710                            | 688                               |  |
| As        | 111                             | 111                               | 178                             | 169                               |  |
| Au        | 2480                            | 2480                              | 13500                           | 177                               |  |
| Ba        | 10700                           | 2180                              | 712                             | 730                               |  |
| Cd        | 8                               | 8                                 | 38                              | 38                                |  |
| Co        | 366                             | 302                               | 195                             | 82                                |  |
| Cr        | 1270                            | 460                               | 198                             | 107                               |  |
| Cu        | 118                             | 52                                | 122                             | 14                                |  |
| Mn        | 52                              | 11                                | 26                              | 8                                 |  |
| Mo        | 335                             | 335                               | 280                             | 200                               |  |
| Ni        | 612                             | 126                               | 383                             | 131                               |  |
| Pb        | 15                              | 15                                | 156                             | 152                               |  |
| Sb        | 30                              | 30                                | 59                              | 59                                |  |
| Se        |                                 |                                   |                                 |                                   |  |
| Sn        | 1520                            | 362                               | 428                             | 191                               |  |
| Те        |                                 |                                   |                                 |                                   |  |
| V         | 3280                            | 782                               | 157                             | 147                               |  |
| Zn        | 55                              | 29                                | 206                             | 208                               |  |
| Hg        | 53                              | 53                                | 80                              | 80                                |  |
| Totaal    | 260                             | 101                               | 161                             | 106                               |  |

Tabelle 4.26 Massebilanzverhältnis gemahlener und ungemahlener Rostasche, Warm- u. Kaltstartofen

Um die Einflüsse der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt der Rostasche belastbarer zu ermitteln, müssten mehr Schwermetallanalysen sowohl der gemahlenen als auch der ungemahlenen Rostaschen durchgeführt werden.

## 5. Bewertung

Die Ergebnisse der Emissionsuntersuchungen an beiden Ofentypen zeigen, dass die Massenbilanz für die meisten Komponenten nicht schlüssig ist. Einer der Hauptgründe dafür liegt wahrscheinlich in der Tatsache, dass vor der Einäscherung von den Körpern der Verstorbenen keine genauen Zahlen der Eingangsströme verfügbar sind. Schwermetallgehalte der Körper können sich im Vergleich zu vorliegenden Literaturdaten unterscheiden. Auch aufgrund schwermetallhaltiger Kleidung kann die Eintrittskonzentration erhöht sein.

Ein zweiter Grund ist der Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt in der Ofenasche. Bei Massenbilanzen ungemahlener Rostaschen sind die Unterschiede geringer sind als bei gemahlenen Aschen. Um mehr Klarheit in der Zusammensetzung der Eingangsströme zu erhalten, wären Tests erforderlich, bei denen die Kleidung und Beschichtungen analysiert werden. Nachstehend soll zunächst das Analyseverfahren für beide untersuchten Ofentypen vorgestellt werden. Die Übersichtstabellen sind in Anhang A.13 und Anhang A.14 enthalten.

#### 5.1 Einfluss der Bedienmannschaft

Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Betriebstypen von Öfen vom Bedienpersonal gemäß den Anweisungen des Lieferanten betrieben wurden. Das Personal führt während des gesamten Prozesses regelmäßige Sichtprüfungen durch, um bei Bedarf manuell einzugreifen.

Sowohl im Kalt- als auch im Warmstartofen wurden die Ofen- und Nachbrenntemperaturen kontinuierlich unter Verwendung von mit der Installation verbundenen Thermoelementen aufgezeichnet. Die Ergebnisse (mit Ausnahme des Warmstartprozesses 1 aufgrund eines Fehlers im Aufzeichnungsgerät) sind in Anhang C enthalten. Dies zeigt, dass die Nachbrenntemperatur am Warmstartofen während des Prozesses zwischen ca. 750 ° variieren kann C und ca. 1030 °. In der folgenden Tabelle 5.1 sind die Prozentsätze in Bezug auf die Prozesszeit aufgeführt, zu denen die Nachbrenntemperatur im Warmstartofen unter 850° C bzw. 800° C lag.

| Warmstartbetrieb | Prozent der Prozessdauer<br>mit Nachbrenntemperatur<br>geringer als 850°C | Prozent der Prozessdauer<br>mit Nachbrenntemperatur<br>geringer als 800°C |  |  |
|------------------|---|---|--|--|
| Prozess 2        | 48%   | 32%   |  |  |
| Prozess 3        | 62%   | 30%   |  |  |

Tabelle 5.1Nachbrenntemperatur Warmstartbetrieb, Prozent der Prozessdauer, währenddessen<br/>die Temperatur niedriger als 850°C und 800°C ist

Beim Kaltstartbetrieb variiert die Nachbrenntemperatur während den drei untersuchten Prozessen zwischen ca. 500°C und 995°C. Hierbei muss angemerkt werden, dass die genannten 500°C nur beim Start des Prozesses auftraten, wonach sie innerhalb von ca. 5 bis 10 Minuten bis ca. 800°C stiegen.

In der nachfolgenden Tabelle 5.2 wird angegeben, wie viel Prozent der gesamten Prozessdauer die Nachbrenntemperatur im Kaltstartbetrieb niedriger als 850°C beziehungsweise 800°C ist.

| Kaltstartbetrieb | Prozent der Prozessdauer<br>mit Nachbrenntemperatur<br>geringer als 850°C | Prozent der Prozessdauer<br>mit Nachbrenntemperatur<br>geringer als 800°C |  |  |
|------------------|---|---|--|--|
| Prozess 1        | 97%   | 16%   |  |  |
| Prozess 2        | 92%   | 3%  |  |  |
| Prozess 3        | 89%   | 3%  |  |  |

Tabelle 5.2Nachbrenntemperatur Kaltstartbetrieb, Prozent der Prozessdauer, währenddessen<br/>die Temperatur niedriger als 850°C und 800°C ist

Aus oben angegebenen Daten geht hervor, dass die Nachbrenntemperatur im Kaltstartbetrieb im Allgemeinen niedriger ist als die für eine gute Verbrennung benötigten 850°C. Die Nachbrenntemperatur ist während des Prozesses allerdings nur während sehr kurzer Zeit niedriger als 800°C. Bei dem untersuchten Warmstartbetrieb ist die Nachbrenntemperatur 38 bis 52% der Prozessdauer

höher als 850°C. Allerdings sinkt die Nachbrenntemperatur selbst bei diesem Ofen während circa einem Drittel der Prozessdauer bis unter 800°C.

Für beide Ofentypen gilt, dass die Temperaturregulierung angepasst werden muss, um damit eine gute Verbrennung zu gewährleisten. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Brennraum vor dem Einführen des Sarges schon auf mindestens 850°C aufgewärmt ist.

Aus der Untersuchung der Ofentemperaturen beider Ofentypen (siehe Anhang C) ergibt sich, dass die Ofentemperatur des Warmstartbetriebs im Durchschnitt höher ist als die des Kaltstartbetriebs. Aus der Bewertung der Ergebnisse ergibt sich, dass dies Konsequenzen für die Zusammensetzung der Rostasche und der Flugasche hat. Eine höhere Ofentemperatur kann zur Folge haben, dass Bestandteile der Rostasche verdampfen, um anschließend im Rauchgaskanal (niedrige Temperaturen) als Flugascheteilchen zu kondensieren.

#### 5.2 Schwermetalle

In Abbildung 5.1 ist die prozentuale Verteilung der Schwermetalle in den stofflichen Austrägen wiedergegeben. Analysiert wurde: Al, As, Au, Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, V und Zn.



Abbildung 5.1 Verteilung der Schwermetalle über die stofflichen Austräge.

In Abbildung 5.1 fällt auf, dass Schwermetalle im Kaltstartbetrieb zu mehr als 95% über die Rost/ Ofenasche ausgestoßen werden. Beim Warmstartbetrieb wird ca. 60-65% über die Rostasche ausgestoßen und ca. 35% über den Flugasche in den Rauchgasen. In den folgenden Tabellen 5.3 und 5.4 sind die prozentualen Verteilungen der Schwermetalle über die stofflichen Austräge pro Prozess angegeben.

| Metall | Prozess 1 |               |          | Prozess 2 |           | Prozess 3 |               |           |          |
|--------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
|        | Rostasche | Flugasche     | Rauchgas | Rostasche | Flugasche | Rauchgas  | Rostasche     | Flugasche | Rauchgas |
|        | [%]       | [%]           | [%]      | [%]       | [%]       | [%]       | [%]           | [%]       | [%]      |
| Al     | 83,4      | 16,6          | 0,0      | 91,4      | 8,6       | 0,0       | 96,8          | 3,2       | 0,0      |
| As     | 12,2      | 86,0          | 1,9      | 9,3       | 89,6      | 1,1       | 9,8           | 68,4      | 1,8      |
| Au     | 17,6      | 68,2          | 14,0     | 99,0      | 0,8       | 0,2       | 18,0          | 66,4      | 15,7     |
| Ва     | 77,2      | 21,9          | 0,9      | 75,5      | 23,8      | 0,7       | 92,7          | 7,0       | 0,3      |
| Cd     | 3,3       | 93 <i>,</i> 5 | 3,2      | 2,1       | 97,0      | 0,9       | 2,1           | 6,8       | 1,1      |
| Со     | 58,9      | 22,6          | 18,6     | 75,9      | 21,7      | 2,4       | 80,3          | 15,9      | 3,8      |
| Cr     | 42,5      | 37,4          | 20,1     | 54,4      | 38,3      | 7,3       | 50,3          | 43,9      | 5,8      |
| Cu     | 93,9      | 5,6           | 0,5      | 90,4      | 8,8       | 0,8       | 79 <i>,</i> 8 | 18,9      | 1,3      |
| Mn     | 83,4      | 14,7          | 1,9      | 85,2      | 14,5      | 0,3       | 95,6          | 4,1       | 0,3      |
| Мо     | 26,0      | 54,4          | 19,6     | 33,4      | 62,6      | 4,0       | 57,3          | 36,8      | 5,9      |
| Ni     | 83,1      | 3,4           | 13,6     | 72,9      | 15,5      | 11,5      | 87,6          | 4,4       | 8,1      |
| Pb     | 2,1       | 97,1          | 0,9      | 3,0       | 96,8      | 0,2       | 0,7           | 96,2      | 1,1      |
| Sb     | 11,0      | 87,9          | 1,1      | 4,4       | 95,3      | 0,3       | 10,4          | 89,3      | 0,4      |
| Se     | 18,7      | 53,7          | 27,6     | 19,8      | 55,1      | 25,1      | 18,5          | 51,3      | 30,2     |
| Sn     | 43,3      | 55 <i>,</i> 3 | 1,4      | 60,3      | 39,5      | 0,2       | 48,6          | 51,1      | 0,3      |
| Те     | 23,0      | 66,1          | 10,9     | 30,8      | 61,4      | 7,8       | 24,2          | 67,6      | 8,0      |
| V      | 72,4      | 14,9          | 12,7     | 78,3      | 10,5      | 11,2      | 83,2          | 6,8       | 10,0     |
| Zn     | 17,3      | 81,5          | 1,2      | 2,0       | 97,7      | 0,4       | 4,7           | 94,2      | 1,1      |
|        |           |               |          |           |           |           |               |           |          |

Tabelle 5.3 Prozentuale Verteilung der Schwermetalle über die stofflichen Austräge, Warmstartbetrieb

63,5

0,5

64,1

35,2

36,0

1,5

60,8

37,7

Summe

| Metall | Prozess 1 |           | Prozess 1 Prozess 2 |           |           |          |           | Prozess 3     |          |
|--------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
|        | Rostasche | Flugasche | Rauchgas            | Rostasche | Flugasche | Rauchgas | Rostasche | Flugasche     | Rauchgas |
|        | [%]       | [%]       | [%]                 | [%]       | [%]       | [%]      | [%]       | [%]           | [%]      |
| Al     | 99,1      | 0,8       | 0,1                 | 99,6      | 0,3       | 0,1      | 98,2      | 1,6           | 0,2      |
| As     | 69,9      | 3,1       | 26,9                | 74,1      | 7,6       | 18,3     | 78,1      | 4,6           | 17,1     |
| Au     | 98,4      | 0,3       | 1,3                 | 77,2      | 3,6       | 19,0     | 93,2      | 1,1           | 5,7      |
| Ba     | 96,0      | 3,7       | 0,2                 | 99,3      | 0,6       | 0,1      | 98,0      | 1,9           | 0,1      |
| Cd     | 52,4      | 42,5      | 5,1                 | 29,9      | 57,8      | 12,3     | 32,0      | 56 <i>,</i> 3 | 11,7     |
| Со     | 74,8      | 8,4       | 16,8                | 87,1      | 4,3       | 8,6      | 92,8      | 3,4           | 3,7      |
| Cr     | 90,5      | 5,5       | 4,0                 | 96,0      | 3,5       | 0,5      | 90,9      | 6,6           | 2,5      |
| Cu     | 96,0      | 2,0       | 1,9                 | 97,2      | 2,3       | 0,5      | 89,6      | 5,3           | 5,1      |
| Mn     | 92,6      | 7,0       | 0,2                 | 99,2      | 0,6       | 0,1      | 97,0      | 2,9           | 0,1      |
| Мо     | 43,1      | 9,7       | 47,2                | 68,5      | 8,2       | 23,2     | 76,1      | 7,0           | 17,0     |
| Ni     | 93,7      | 2,3       | 4,0                 | 97,7      | 1,0       | 1,3      | 90,7      | 1,5           | 7,8      |
| Pb     | 9,5       | 77,8      | 12,7                | 17,6      | 71,0      | 11,4     | 20,3      | 61,1          | 18,6     |
| Sb     | 42,7      | 38,2      | 19,2                | 69,6      | 13,2      | 17,1     | 70,4      | 14,1          | 15,5     |
| Se     | 63,1      | 8,5       | 28,4                | 77,0      | 4,0       | 19,0     | 78,5      | 4,3           | 17,2     |
| Sn     | 66,7      | 22,0      | 11,3                | 83,3      | 14,8      | 1,9      | 71,3      | 19,8          | 8,9      |
| Те     | 33,7      | 5,8       | 60,6                | 49,3      | 2,2       | 48,5     | 50,6      | 4,9           | 44,5     |
| V      | 96,6      | 0,9       | 0,5                 | 99,2      | 0,1       | 0,7      | 95,8      | 1,4           | 2,8      |
| Zn     | 82,6      | 16,7      | 0,5                 | 76,2      | 22,8      | 1,0      | 89,9      | 10,3          | 0,8      |
| Summe  | 96.8      | 2.8       | 0.4                 | 97.4      | 2.2       | 0.4      | 95.2      | 3.3           | 0.6      |

Tabelle 5.4Prozentuale Verteilung der Schwermetalle über die stofflichen Austräge,<br/>Kaltstartbetrieb

0,7

#### Smit-Report

Aus Tabelle 5.3 und 5.4, sowie Abbildung 5.1 geht hervor, dass bei dem untersuchten Kaltstartbetrieb die Schwermetalle zum größten Teil in der Rostasche gefunden werden, wohingegen die Schwermetalle beim Warmstartbetrieb sowohl in der Rostasche als auch in der Flugasche vorhanden sind. Der Unterschied zwischen den beiden Ofentypen wird vermutlich durch die höhere Ofentemperatur während der Kremation im untersuchten Warmstartbetrieb verursacht. In diesem Ofen verdampfen die sogenannten flüchtigen Schwermetalle und flüchtige Metallverbindungen aus der Rostasche, um anschließend auf den Flugascheteilchen im Rauchgaskanal (niedrigere Temperatur) zu kondensieren. Als flüchtige Schwermetalle können As, Cd, Mo, Pb, Sb, Se, Sn und Te betrachtet werden.

Wenn man nach der Verteilung der Schwermetalle in den stofflichen Austrägen schaut, unter Einbeziehung der Analyseergebnisse der ungemahlenen Rostasche bei Prozess 2 von sowohl dem Kaltstartbetrieb als dem Warmstartbetrieb, ergibt sich, dass beim Warmstartbetrieb die Schwermetalle vor allem im Flugasche vorkommen. In Tabelle 5.5 werden beide wiedergegeben.

Der Schwermetallgehalt der Rostasche wird auch durch den Zerkleinerungsprozess in der Konchenmühle beeinflusst.

| Bestandteil | Warms         | tartbetrieb, Pi | rozess 2     | Kaltsta       | artbetrieb, Pro | ozess 2      |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|             | Rostasche [%] | Flugasche [%]   | Rauchgas [%] | Rostasche [%] | Flugasche [%]   | Rauchgas [%] |
| Al          | 66,1          | 33,9            | 0,0          | 98,9          | 0,8             | 0,2          |
| As          | 4,7           | 94,1            | 1,2          | 74,1          | 7,6             | 18,3         |
| Au          | 23,1          | 61,3            | 15,7         | 77,2          | 3,8             | 19,0         |
| Ва          | 76,1          | 23,2            | 0,7          | 96,7          | 3,0             | 0,4          |
| Cd          | 2,1           | 97,0            | 0,9          | 29,9          | 57,8            | 12,3         |
| Со          | 42,7          | 51,5            | 5,7          | 84,4          | 5,2             | 10,4         |
| Cr          | 16,4          | 70,1            | 13,4         | 89,0          | 9,5             | 1,5          |
| Cu          | 17,5          | 75,7            | 6,8          | 93,7          | 5,1             | 1,2          |
| Mn          | 53,5          | 45,5            | 1,0          | 96,0          | 3,6             | 0,4          |
| Mo          | 7,1           | 87,3            | 5,6          | 68,5          | 8,2             | 23,3         |
| Ni          | 22,4          | 44,6            | 33,1         | 89,0          | 4,7             | 6,3          |
| Pb          | 0,5           | 99,3            | 0,2          | 17,6          | 71,0            | 11,4         |
| Sb          | 4,4           | 95,3            | 0,3          | 69,6          | 13,2            | 17,1         |
| Se          | 19,8          | 55,1            | 25,1         | 77,0          | 4,0             | 19,0         |
| Sn          | 11,5          | 88,0            | 0,5          | 29,9          | 62,0            | 8,1          |
| Те          | 30,8          | 61,4            | 7,8          | 49,3          | 2,2             | 48,5         |
| V           | 76,9          | 11,2            | 11,9         | 96,6          | 0,4             | 3,0          |
| Zn          | 2,6           | 97,0            | 0,4          | 54,5          | 43,6            | 1,9          |
| Summe       | 10,8          | 88,5            | 0,7          | 92,6          | 6,4             | 1,1          |

# Tabelle 5.5Prozentuale Verteilung der Schwermetalle über die stofflichen Austräge vorZerkleinerung in der Knochenmühle

Aus Tabelle 5.5 wird deutlich erkennbar, dass Schwermetalle beim Warmstartbetrieb vor allem in der Flugasche vorkommen und beim Kaltstartbetrieb vor allem in der Rostasche zu finden sind, jedenfalls bevor diese gemahlen wird.

Der Unterschied in der Verteilung ist, so wie bereits angemerkt, vermutlich der höheren Prozesstemperatur im Ofenraum beim Warmstartbetrieb zuzuschreiben.

Eine ausgeglichene Massenbilanz für die Schwermetalle inklusive des Zerkleinerungsprozesses zu ermitteln, war nicht möglich. Wenn man die Summe aller Schwermetalle betrachtet, scheint die

zurückgewonnene Menge, inklusive Einfluss der Knochenmühle, zwischen 161% und 350% zu variieren. In der nachfolgenden Tabelle 5.6 sind die zurückgewonnenen Mengen für die Summe der Schwermetalle angegeben.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 168%             | 350%             |
| Prozess 2 | 161%             | 260%             |
| Prozess 3 | 185%             | 247%             |

 Tabelle 5.6
 Zurückgewonnene Menge der Schwermetalle

In der nachfolgenden Tabelle 5.7 ist der Bereich der zurückgewonnenen Mengen für jedes Schwermetall beider Kremationsprozesse angegeben.

| Bestandteil | Warmstartbetrieb<br>zurückgewonnene Menge [%] | Kaltstartbetrieb<br>zurückgewonnene Menge [%] |
|-------------|---|---|
| Al          | 17700 - 29600                                 | 2730 - 7460                                   |
| As          | 88 - 116                                      | 137 - 191                                     |
| Au          | 2470 - 42300                                  | 214 - 13500                                   |
| Ва          | 4620 - 10700                                  | 727 - 2400                                    |
| Cd          | 8 - 24  | 29 - 41                                       |
| Со          | 218 - 838                                     | 199 - 330                                     |
| Cr          | 458 - 1270                                    | 205 - 258                                     |
| Cu          | 41 - 118                                      | 123 - 470                                     |
| Mn          | 28 - 59                                       | 21 - 38                                       |
| Мо          | 335 - 340                                     | 165 - 322                                     |
| Ni          | 316 - 742                                     | 391 - 2030                                    |
| Pb          | 15 - 18                                       | 91 - 168                                      |
| Sb          | 30 - 33                                       | 48 - 64                                       |
| Se          |   |   |
| Sn          | 208 - 1520                                    | 106 - 442                                     |
| Те          |   |   |
| V           | 831 - 3280                                    | 160 - 226                                     |
| Zn          | 55 - 109                                      | 141 - 206                                     |

Tabelle 5.7 Bereich der zurückgewonnen Mengen der Schwermetalle für beide Ofentypen

Aus Tabelle 5.7 wird deutlich, dass die Mengen Al, Au, Ba und Mn in den stofflichen Austrägen systematisch einige tausend Prozent höher sind als in den stofflichen Einträgen. Dies ist nur teilweise durch den Einfluss der Knochenmühle auf den Schwermetallgehalt zu erklären. Aus Tabelle 4.25 ergibt sich, dass die Knochenmühle vor allem zu der Erhöhung der Al, Ba, Mn, Sn und Ni Mengen in den stofflichen Austrägen beiträgt.

#### 5.3 Quecksilber

In der nachfolgenden Tabelle 5.8 ist die prozentuale Verteilung von Quecksilber über die stofflichen Austräge für jeden untersuchten Prozess angegeben.

| Smit-Report |
|-------------|
|-------------|

|           | Warmstartbetrieb |               |              | Kaltstartbetrieb |               |              |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] |
| Prozess 1 | 0,03             | 0,10          | 99,87        | 0,01             | 0,14          | 99,85        |
| Prozess 2 | 0,04             | 0,09          | 99,87        | 0,01             | 0,06          | 99,93        |
| Prozess 3 | 0,03             | 0,09          | 99,88        | 0,01             | 0,19          | 99,80        |

 Tabelle 5.8
 Prozentuale Verteilung des Quecksilbers über die stofflichen Austräge

Aus Tabelle 5.8 geht hervor, dass Quecksilber zu mehr als 99,8% in gasförmigem Zustand durch die Rauchgase ausgestoßen wird. In Tabelle 5.9 sind die zurückgewonnenen Mengen für Quecksilber angegeben.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 101%             | 113%             |
| Prozess 2 | 86%              | 53%              |
| Prozess 3 | 77%              | 99%              |

Tabelle 5.9 Zurückgewonnene Menge Quecksilber

Die zurückgewonnenen Mengen des Quecksilbers können, den Umständen entsprechend, gut ermittelt werden. Auch kann geschlussfolgert werden, dass die Anwesenheit von Quecksilber-Amalgam die wichtigste Quelle von Quecksilberemissionen beim Kremationsprozess ist. Diese Emission beträgt, ausgehend von 5 Quecksilberamalgamfüllungen pro Körper und bezogen auf 11%  $O_2$  in den Rauchgasen, für Etagenöfen 2,0 bis 2,5 mg/m<sup>3</sup> ind. und für Flachbettöfen 1,5 bis 2,0 mg/m<sup>3</sup> ind. (Siehe auch Anhang A.1 bis einschließlich A.6)

Aus der Literatur [8] ist bekannt, dass Quecksilber eine sehr stabile Verbindung mit Selen eingehen kann, wobei Quecksilberselenid (ein bei hohen Temperaturen fester Stoff) entsteht. Die Anwesenheit von Selen könnte darum zu einer niedrigeren Zurückgewinnung des Quecksilbers führen. Zudem wurde die Erschließung und Analyse der Quecksilberkomponenten in den Rauchgasen und Rostaschen auf eine Weise ausgeführt, dass auch Quecksilber, das an Selen gebunden ist, analysiert werden konnte.

#### 5.4 Phosphor

In der nachfolgenden Tabelle 5.10 ist die prozentuelle Verteilung des gesamten Phosphors über die stofflichen Austräge für jeden untersuchten Prozess angegeben. Der Phosphorgehalt wurde nur in der Rostasche und der Flugasche bestimmt, da angenommen werden kann, dass Phosphor nicht in gasförmigem Zustand im Rauchgaskanal vorkommen kann. Phosphor kommt vor allem als fester Stoff in Verbindung mit Calcium vor. Oxidiertes Phosphor (Phosphate) kommt vor allem in der Form

 $Ca_3(PO_4)$  vor, was bei der Schornsteintemperatur ein fester Stoff ist. Übrige Phosphate wurden als lösliches *Orthophosphat* ( $P_2O_5$ ) bestimmt.<sup>3</sup>

|           | Warmstartbetrieb |               | Kaltstartbetrieb |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] |
| Prozess 1 | 99,8             | 0,2           | 99,9             | 0,1           |
| Prozess 2 | 99,8             | 0,2           | 99,9             | 0,04          |
| Prozess 3 | 99,7             | 0,3           | 99,9             | 0,1           |

Tabelle 5.10 Prozentuale Verteilung des gesamten Phosphors über die stofflichen Austräge

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass Phosphor nahezu vollständig über die Rostasche ausgestoßen wird. Wenn allerdings nach dem Ausstoß von Phosphaten anstelle von Phosphor geschaut wird, ergibt sich, dass Phosphate abhängig vom Ofentyp über die Rostasche oder den Flugasche ausgestoßen werden. Im Vergleich zum totalen Phosphorausstoß ist dieser Teil jedoch klein. Der Anteil von Phosphaten gegenüber der gesamten Menge Phosphor beträgt weniger als 0,1%. Die Ursache für diesen Unterschied in der Verteilung der Phosphate über die stofflichen Austräge zwischen den beiden Ofentypen ist wahrscheinlich durch die Unterschiede in der Prozessführung zu erklären. So wie in Kap. 5.1 angegeben, ist die durchschnittliche Ofentemperatur beim Warmstartbetrieb höher als beim Kaltstartbetrieb, was zur Folge hat, dass Phosphate aus der Rostasche verdampfen und anschließend im Rauchgaskanal auf der Flugasche kondensieren.

|           | Warmstartbetrieb |               | Kaltstartbetrieb |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] |
| Prozess 1 | 1,9              | 98,1          | 94,7             | 5,3           |
| Prozess 2 | 5,9              | 94,1          | 96,6             | 3,4           |
| Prozess 3 | 1,9              | 98,1          | 99,2             | 0,8           |

Tabelle 5.11 Prozentuale Verteilung der Phosphate (als P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)

Die Massenbilanz für Phosphor scheint nicht in allen Fällen zu stimmen. In Tabelle 5.12 sind die zurückgewonnenen Mengen des Phosphors angegeben. Der Unterschied der zurückgewonnenen Mengen ist wahrscheinlich der Verbreitung des Phosphorgehalts im menschlichen Körper zuzuschreiben. Phosphor kommt vor allem in Muskelgewebe vor. Das Verhältnis zwischen Knochenund Muskelgewebe hat darum einen Einfluss auf den Phosphorgehalt des menschlichen Körpers.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 90%              | 56%              |
| Prozess 2 | 65%              | 92%              |
| Prozess 3 | 55%              | 102%             |

| Tabelle 5.12 | Zurückgewonnene | Mengen  | Phosphor |
|--------------|-----------------|---------|----------|
| TUDENE J.IZ  | Zuruckyewonnene | wiengen | rnosphor |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hinweis: P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ist die chemische Formel für Phosphorpentoxid, wurde aber im Original 'Orthophossphat' genannt und aus diesem Grund auch hier so übersetzt.

## 5.5 Stickstoff

|           | Warmstartbetrieb |               |              | Kaltstartbetrieb |               |              |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] |
| Prozess 1 | 0,9              | 0,10          | 99,0         | 1,2              | 0,04          | 98,8         |
| Prozess 2 | 3,0              | 0,03          | 96,9         | 3,1              | 0,03          | 96,9         |
| Prozess 3 | 1,3              | 0,05          | 98,7         | 4,2              | 0,03          | 95,8         |

In der nachfolgenden Tabelle 5.13 ist die prozentuale Verteilung des Stickstoffs (exklusiv N<sub>2</sub>) über die stofflichen Austräge für jeden untersuchten Prozess angegeben.

| Tabelle 5.13         Prozentuale Verteilung des Stickstoffs über die stofflichen Aus | sträge |
|--|--------|
|--|--------|

Aus Tabelle 5.13 geht hervor, dass Stickstoff vor allem in gasförmigem Zustand über die Rauchgase ausgestoßen wird. Der Stickstoff in den Rauchgasen wird in der Form von Stickstoffoxiden und N<sub>2</sub> (in Tabelle 5.13 ist der Anteil des N<sub>2</sub> nicht mit einbezogen) ausgestoßen. In Tabelle 5.14 sind die zurückgewonnenen Mengen des Stickstoffs angegeben. Hieraus ergibt sich, dass die zurückgewonnen Mengen sehr niedrig sind, was sich dadurch erklärt, dass der Großteil des in den stofflichen Einträgen anwesenden Stickstoffs als N<sub>2</sub> ausgestoßen wird.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 3%               | 1%               |
| Prozess 2 | 5%               | 1%               |
| Prozess 3 | 5%               | 1%               |

Tabelle 5.14 Zurückgewonnene Mengen Stickstoff (exklusiv N<sub>2</sub>)

## 5.6 Schwefel

In der nachfolgenden Abbildung 5.2 ist die prozentuale Verteilung der Schwefelemissionen über die stofflichen Austräge für jeden untersuchten Prozess angegeben.



Abbildung 5.2 Verteilung des Schwefels über die stofflichen Austräge

Schwefel wird vor allem über die Rauchgase in der Form von SO<sub>2</sub> ausgestoßen. Auffallend in der Verteilung des Schwefels ist, dass beim Kaltstartbetrieb der Anteil des Schwefels in der Ofen-/Rostasche höher ist als beim Warmstartbetrieb, und dass bei Letzterem Schwefel kaum in der Rostasche vorkommt. Dies wird wahrscheinlich durch die höhere Ofentemperatur beim Warmstartbetrieb verursacht. In Tabelle 5.15 sind die prozentualen Verteilungen angegeben.

|           | Warmstartbetrieb |               |              | Kaltstartbetrieb |               |              |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] |
| Prozess 1 | 1,0              | 5,2           | 93,8         | 18,5             | 5,9           | 75,7         |
| Prozess 2 | 0,7              | 7,2           | 92,1         | 12,5             | 1,7           | 85,8         |
| Prozess 3 | 1,2              | 10,4          | 88,5         | 16,1             | 1,9           | 82,0         |

Tabelle 5.15 Prozentuale Verteilung des Schwefels über die stofflichen Austräge

Die berechneten zurückgewonnenen Mengen des Schwefels siehe nachfolgende Tebelle:

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 83%              | 28%              |
| Prozess 2 | 81%              | 53%              |
| Prozess 3 | 51%              | 58%              |

Tabelle 5.16 Zurückgewonnene Mengen Schwefel.

Mindestens die Hälfte der geschätzten Menge Schwefel in den stofflichen Einträgen wird in den stofflichen Austrägen wiedergefunden. Der Restunterschied in der Massenbilanz ist wie bei den übrigen Bestandteilen wahrscheinlich auf die Ungenauigkeit der Schätzung der Zusammenstellung der stofflichen Einträge zurückzuführen.

#### 5.7 Chlor

In der nachfolgenden Abbildung 5.3 ist die prozentuale Verteilung des gesamten Chlors über die stofflichen Austräge für alle untersuchten Prozesse dargestellt.



Abbildung 5.3 Verteilung des gesamten Chlors über die stofflichen Austräge

Aus der Abbildung geht hervor, dass mehr als die Hälfte des Chlors in beiden Prozessen als Rauchgase ausgestoßen werden. Außerdem kann beobachtet werden, dass beim Warmstartbetrieb der Anteil des Chlors minimal ist, was mit der höheren Durchschnittstemperatur erklärt werden kann (siehe Kap. 5.1). In der nachfolgenden Tabelle 5.17 ist die prozentuale Verteilung des Chlors über die verschiedenen stofflichen Austräge angegeben.

|           | Warmstartbetrieb |               |              | Kaltstartbetrieb |               |               |
|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|           | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%]  |
| Prozess 1 | 2,4              | 44,0          | 53,7         | 13,9             | 26,7          | 59 <i>,</i> 3 |
| Prozess 2 | 4,9              | 35,9          | 59,2         | 9,7              | 17,7          | 72,6          |
| Prozess 3 | 2,6              | 37,1          | 60,3         | 22,5             | 7,7           | 69,7          |

Tabelle 5.17 Prozentuale Verteilung des Chlors über die stofflichen Austräge.

Aus den Analyseergebnissen ergibt sich außerdem, dass der Anteil des Chlors in der Flugasche zu 100% aus löslichen Chlorverbindungen (Chloriden) besteht. Der Chlorgehalt in den Rauchgasen wurde als Cl<sup>-</sup> analysiert.

Aus der Massenbilanz ist ersichtlich, dass in den meisten Fällen weniger als die Hälfte der geschätzten Menge Chlor aus den stofflichen Einträgen in den stofflichen Austrägen wiedergefunden werden kann. Die Ursache hierfür ist wahrscheinlich, dass der wirkliche Prozentsatz des Chlors in den stofflichen Einträgen von den Literaturangaben abweicht. Die Möglichkeit, dass Chlor in der Form von Cl<sub>2</sub>, Hypochlorite oder Chlorkohlenwasserstoffen ausgestoßen wird, wird als vernachlässigbar betrachtet.

In der nachfolgenden Tabelle 5.18 sind die zurückgewonnenen Mengen des Chlors für alle untersuchten Prozesse angegeben.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 81%              | 33%              |
| Prozess 2 | 32%              | 32%              |
| Prozess 3 | 42%              | 32%              |

Tabelle 5.18 Zurückgewonnene Menge Chlor.

#### 5.8 Lösliches Fluor

In der nachfolgenden Abbildung 5.4 wird die prozentuale Verteilung des löslichen Fluors über die stofflichen Austräge dargestellt.



Abbildung 5.4 Verteilung des löslichen Fluors über die stofflichen Austräge

Aus der oben gezeigten Abbildung 5.4 geht hervor, dass lösliches Fluor zum größten Teil über die Rauchgase ausgestoßen wird. Der Anteil des löslichen Fluors in der Rostasche ist vor allem beim Warmstartbetrieb gleich Null. In der nachfolgenden Tabelle 5.19 ist die prozentuale Verteilung des löslichen Fluors angegeben.

|           |               | Warmstartbetri | eb           | Kaltstartbetrieb |               |              |  |  |
|-----------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|--------------|--|--|
|           | Rostasche [%] | Flugasche [%]  | Rauchgas [%] | Rostasche [%]    | Flugasche [%] | Rauchgas [%] |  |  |
| Prozess 1 | 0,9           | 10,3           | 88,9         | 3,7              | 19,0          | 77,3         |  |  |
| Prozess 2 | 0,6           | 6,1            | 93,3         | 4,2              | 13,0          | 82,8         |  |  |
| Prozess 3 | 1,2           | 7,2            | 91,7         | 4,9              | 9,2           | 85,9         |  |  |

Tabelle 5.19 Prozentuale Verteilung des löslichen Fluors über die stofflichen Austräge

Die Massenbilanz der Kremationsprozesse zeigt, dass nur ein kleiner Teil der geschätzten Menge des löslichen Fluors in den stofflichen Einträgen zurückgefunden werden kann. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Fluor vor allem in der Rostasche in der Form von nicht-löslichem Fluor vorkommen kann, vor allem in der Form von Calciumfluorid (maximale Löslichkeit 0.016 Gramm CaF<sub>2</sub> pro Liter Wasser [7]). Des Weiteren spielt die Ungenauigkeit der Schätzung der Eingangszusammensetzung eine Rolle. In Tabelle 5.20 sind die zurückgewonnenen Mengen für lösliches Fluor angegeben.

|           | Warmstartbetrieb | Kaltstartbetrieb |
|-----------|------------------|------------------|
| Prozess 1 | 2%               | 1%               |
| Prozess 2 | 2%               | 1%               |
| Prozess 3 | 2%               | 1%               |

Tabelle 5.20 Zurückgewonnene Menge des löslichen Fluors

#### 5.9 Rauchgasemissionen

In der nachfolgenden Tabelle 5.21 sind die CO, NO<sub>x</sub> und  $C_xH_y$ -Durchschnittskonzentrationen in den Rauchgasen beider Ofentypen bei 11% O<sub>2</sub> in den Rauchgasen angegeben

|           |                            | Warmstartbetrie             | b                            | Kaltstartbetrieb           |                             |                              |  |  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
|           | CO [mg/m <sup>3</sup> ind] | NOx [mg/m <sup>3</sup> ind] | CxHy [mg/m <sup>3</sup> ind] | CO [mg/m <sup>3</sup> ind] | NOx [mg/m <sup>3</sup> ind] | CxHy [mg/m <sup>3</sup> ind] |  |  |
| Prozess 1 | 174                        | 508                         | 544                          | 25                         | 181                         | 1                            |  |  |
| Prozess 2 | 217                        | 432                         | 441                          | 27                         | 282                         | 1                            |  |  |
| Prozess 3 | 46                         | 487                         | 73                           | 32                         | 293                         | 1                            |  |  |

Tabelle 5.21 Durchschnittliche Rauchgaskonzentrationen von CO, NO<sub>x</sub> und C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>; bezogen auf 11% O<sub>2</sub>

#### Smit-Report

Aus den in Tabelle 5.21 angegebenen Ergebnissen geht hervor, dass die Emissionen von NO<sub>x</sub>, CO und  $C_xH_y$  beim Warmstartbetrieb bedeutend höher sind als beim Kaltstartbetrieb.

Die hohe durchschnittliche CO-Konzentration beim Warmstartbetrieb wird vor allem durch punktuell höhere CO-Gehalte gegen Ende des Kremationsprozesses verursacht. Aus einer Analyse der Prozesstemperaturen sowie durch die Betriebsmessungen beim Warmstartbetrieb ergibt sich, dass die CO-Spitzen vor allem dann auftreten, wenn der Hauptbrenner und/oder der Nachbrenner ausgeschaltet sind, was gegen Ende des Kremationsprozesses regelmäßig der Fall ist. Dieses Ausschalten geschieht, wenn die Prozesstemperatur höher ist als die im Heizprogramm (siehe Anhang B.2) vorgegebenen Temperaturen. Möglicherweise wird die Erhöhung der CO-Konzentration in diesen Fällen durch eine schlechte Mischung der Rauchgase, kombiniert mit den punktuell niedrigen Temperaturen (< 850°C) und dann niedrigen O<sub>2</sub>-Gehalten (< 6%) in den Rauchgasen verursacht. Zudem spielt eine große Rolle, dass die Nachbrenntemperatur vor allem in der letzten halben Stunde beim Warmstartbetrieb zu niedrig ist (< 850°C bis zu einem gemessenen Minimum von ca. 760°C), um eine vollständige Verbrennung der noch unverbrannten Komponenten zu gewährleisten.

Beim Kaltstartbetrieb ist der CO-Gehalt niedriger, weil der (modulierende) Nachbrenner zu allen Zeiten in Betrieb sowie die Nachbrenntemperatur höher ist.

Für die höhere C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>-Konzentration beim Warmstartbetrieb gilt im Prinzip dieselbe Begründung wie für die höhere CO-Konzentration. Bezogen auf einen O<sub>2</sub>-Gehalt von 11% in den Rauchgasen ist zu sehen, dass der C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>-Gehalt der Rauchgase gegen Ende des Kremationsprozesses steigt. Für die höhere NO<sub>x</sub> Emission beim Warmstartbetrieb kann zunächst keine eindeutige Erklärung gegeben werden. Möglicherweise spielt die höhere durchschnittliche Ofentemperatur beim Warmstartbetrieb hierbei eine Rolle. Eine weitere Studie zu den Ursachen der NO<sub>x</sub>-Bildung bei Kremationsprozessen könnte hierüber mehr Aufschluss geben.

Der Verlauf der NO<sub>x</sub>-Konzentration in der Zeit des untersuchten Warmstartbetriebes (siehe Anhang A.7 bis einschließlich A.9) zeigt, dass es überschlägig betrachtet zwei NO<sub>x</sub>-Konzentrationsgipfel zu geben scheint. Der erste Gipfel wird durch die Entzündung des Körpers verursacht. Der zweite Gipfel wird vermutlich dadurch verursacht, dass in diesem Moment der Hauptbrenner eingeschaltet wird, wodurch die Verbrennung der Körperreste stark angefacht wird.

#### 5.10 Vergleich mit anderen Studien

Um ein besseres Bild zur Repräsentativität der untersuchten Prozesse zu erlangen, sind in den nachfolgenden Tabellen 5.22 bis einschließlich 5.24 Messreihen von anderen in der Vergangenheit an vergleichbaren Ofentypen durchgeführten Studien aufgeführt. In Tabelle 5.22 und 5.23 sind die durchschnittlichen Ergebnisse der Rauchgasemissionsmessungen angegeben. Ergebnisse der Schwermetallemissionen sind nur von Kaltstartprozessen bekannt. In Tabelle 5.24 sind die Ergebnisse früherer Studien zu der Zusammenstellung der Rostasche wiedergegeben.

| Bestandteil                   | Einheit                | 1         | 2         | 3         | 4         | Vorl. Studie            |
|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Тур                           |                        | Warmstart | Warmstart | Warmstart | Warmstart | Warmstart               |
| Dauer                         | Min                    | 72        | 81        | 123       | 89        | 68-74                   |
| Ertrag                        | m <sup>3</sup> /Prozes | 2592      | 4393      | 3793      | 4747      | 2101-2674               |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| Hg                            | m <sup>3</sup> /Prozes |           |           |           | 3,3       | 1731-2300 <sup>1)</sup> |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| Cl-                           | m <sup>3</sup> /Prozes | 41500     |           |           | 66400     | 20610-31154             |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| F-                            | m <sup>3</sup> /Prozes | 778       |           |           |           | 194-260                 |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| NOx                           | m <sup>3</sup> /Prozes | 306000    | 606000    | 440000    |           | 311000-                 |
|                               | S                      |           |           |           |           | 480000                  |
| SO <sub>2</sub>               | m <sup>3</sup> /Prozes | 109000    | 360000    | 152000    |           | 125000-                 |
|                               | S                      |           |           |           |           | 278000                  |
| C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> | m <sup>3</sup> /Prozes | 5180      | 22000     | 11400     | 19000     | 53000-447000            |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| CO                            | m <sup>3</sup> /Prozes | 93300     | 198000    | 60700     | 161000    | 33000-128000            |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |
| CO <sub>2</sub>               | vol%                   | 2,6       |           | 2,8       | 2,4       | 2,5-3,0                 |
| O <sub>2</sub>                | vol%                   | 17,7      | 18,8      | 17,2      | 17,9      | 16,8-17,4               |
| Staub                         | mg/Prozes              | 90700     | 101000    | 91000     |           | 91000-107000            |
|                               | S                      |           |           |           |           |                         |

<sup>1)</sup> Ca. 5 g Quecksilber-Amalgam hinzugefügt.

Tab. 5.22 Durchschnittliche Ergebnisse von früheren Rauchgasemissionsmessungen an Warmstartöfen im Vergleich zu vorliegender Studie.

Es ist auffallend, dass die in dieser Studie festgestellten C<sub>x</sub>H<sub>y</sub> Emissionen vielfach höher sind als bei früheren Messungen an vergleichbaren Öfen. Des Weiteren sind in dieser Studie die Chlorid- und Fluoridemissionen niedriger als bei früheren Studien.

| Bestandteil                   | Einheit                 | 5         | 6         | 7         | 8         | Vorl. Studie            |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Тур                           |                         | Kaltstart | Kaltstart | Kaltstart | Kaltstart | Kaltstart               |
| Dauer                         | min                     | 142       | 83        | 129       | 143       | 127-150                 |
| Ertrag                        | m <sup>3</sup> /Prozess | 1671      | 4019      | 1613      | 1916      | 1742-2241               |
| As                            | mg/Prozess              |           |           |           | 7,3       | 3                       |
| Cd                            | mg/Prozess              |           |           |           | 3,6       | 2-4                     |
| Со                            | mg/Prozess              |           |           |           | 0,6       | 1-2                     |
| Cr                            | mg/Prozess              |           |           |           | 10        | 21-24                   |
| Cu                            | mg/Prozess              |           |           |           | 18        | 17-32                   |
| Hg                            | mg/Prozess              |           |           |           | 0,6       | 1523-3236 <sup>1)</sup> |
| Mn                            | mg/Prozess              |           |           |           | 12        | 15-68                   |
| Ni                            | mg/Prozess              |           |           |           | 2,1       | 4-14                    |
| Pb                            | mg/Prozess              |           |           |           | 113       | 43-61                   |
| Se                            | mg/Prozess              |           |           |           | 1,9       | 5-6                     |
| Sn                            | mg/Prozess              |           |           |           | 7,3       | 18-63                   |
| Те                            | mg/Prozess              |           |           |           | 3,6       | 16-21                   |
| V                             | mg/Prozess              |           |           |           | 7,3       | 4-14                    |
| Cl-                           | mg/Prozess              |           | 34200     | 66000     | 99642     | 30700-36500             |
| F-                            | mg/Prozess              |           | 764       |           |           | 94-100                  |
| NOx                           | mg/Prozess              | 342000    | 394000    |           |           | 367000-488000           |
| SO <sub>2</sub>               | mg/Prozess              | 199000    | 253000    |           |           | 69500-152000            |
| C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> | mg/Prozess              | 6700      | 16100     | 9680      |           | 1710-2690               |
| СО                            | mg/Prozess              | 120000    | 108000    | 56400     |           | 40100-49300             |
| CO <sub>2</sub>               | vol%                    | 6,2       | 2,2       | 6,3       |           | 5,2-5,6                 |
| O <sub>2</sub>                | vol%                    | 12,0      | 17,7      | 11,7      | 11,1      | 12,0-12,7               |
| Staub                         | mg/Prozess              | 57000     | (145000)  |           |           | 22800-60500             |

<sup>1)</sup> Ca. 5 g Quecksilber-Amalgam hinzugefügt.

Tab. 5.23 Durchschnittliche Ergebnisse von früheren Rauchgasemissionsmessungen an Kaltstartöfen im Vergleich zu vorliegender Studie

Smit-Report

In der obenstehenden Tabelle 5.23 wurde Ofen Nummer 6 mit einer abweichenden Prozessführung betrieben, wobei der Zug durch das System erhöht wurde und analog zum Warmstartbetrieb Luft in die Rauchgase injiziert wurde. Durch den größeren Zug durch das System ist die Staubemission nicht repräsentativ für den in dieser Studie untersuchten Kaltstartbetrieb.

Im Allgemeinen entsprechen die in dieser Studie gemessenen Emissionen denen früherer Studien.

Die CO- und C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>-Emissionen sind in dieser Studie niedriger als in früheren Studien. Die Sn- und Te-Emissionen sind höher als bei früheren Studien an Kaltstartöfen.

In der nachfolgenden Tabelle 5.24 sind die Ergebnisse aufgeführt von früheren Bestimmungen der Zusammensetzung der Rostasche von Kremationsprozessen. Von den Messungen 1 und 3 in Tabelle 5.24 ist nicht bekannt, aus welchem Ofentypen die Rostasche kommt. Ebenso ist nicht bekannt, welche Analysemethoden für die Messungen 1 und 3 benutzt wurden. Messung Nummer 2 stammt aus einer Mischprobe, die von einigen Dutzend Kremationsprozessen kommt.

| Bestandteil | Einheit | 1     | 2         | 3            | Vorl. Studie       | Vorl. Studie              |
|-------------|---------|-------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Тур         |         | ?     | Warmstart | ?            | Warmstartbetrieb   | Kaltstartbetrieb          |
| As          | mg/kg   | < 0,1 |           |              | 0,72 - 0,84        | 3 - 3,5                   |
| Ва          | mg/kg   |       | 510       |              | 31 - 147           | 290 - 445                 |
| Cd          | mg/kg   | < 0,1 |           |              | 0,12               | 0,3 - 2,3                 |
| Cr          | mg/kg   | 82    | 84        | 50 - 150     | 15 - 28            | 65 - 185                  |
| Cu          | mg/kg   | 164   | 270       | 50 - 180     | 187 - 780          | 52 - 360                  |
| Hg          | mg/kg   | 0,055 |           | 0,05 - 0,06  | 0,25 <sup>1)</sup> | 0,05 - 0,21 <sup>1)</sup> |
| Ni          | mg/kg   | 1,1   | 67        | 1,1 - 15     | 29 - 170           | 23.5 - 97                 |
| Pb          | mg/kg   | < 5   |           |              | 1,04 - 5,8         | 3                         |
| Zn          | mg/kg   | 415   | 860       | 300-1950     | 46 - 250           | 375 - 1135                |
| Cl          | mg/kg   |       | 1700      |              | 448 - 582          | 1550 - 3350               |
| S           | mg/kg   |       | 6667      |              | 373 - 433          | 3150 - 4050               |
| Р           | mg/kg   |       | 150000    |              | 159000 - 162000    | 155000 -                  |
|             |         |       |           |              |                    | 165000                    |
| P2O5        | mg/kg   | 20000 |           | 20000-225000 | 7,5                | 7450 - 12000              |
| Ν           | mg/kg   | 3     |           | 4            | 490 - 990          | 590 - 1750                |

<sup>1)</sup> Ca. 5 g Quecksilber-Amalgam hinzugefügt.

Tabelle 5.24Ergebnisse der Bestimmungen der Zusammensetzung der Rostasche aus früherenStudien im Vergleich

Die in dieser Studie gemessenen Chrom-, Zink-, Schwefel- und Chlor-Gehälter der Warmstartbetrieb-Asche ist niedriger als früher bei diesem Ofentyp gemessen wurde. Der Stickstoffgehalt in der Rostasche ist in dieser Studie vielfach höher als bei früheren Messungen.

## 6. Fazit

#### Massebilanz

 Aus der Studie geht hervor, dass über die chemische Zusammensetzung vor allem von den Spurenelementen des Sargs und des Körpers viel Unklarheit besteht. Die für diese Studie verfügbare Literatur hierüber ist diesbezüglich völlig unzureichend. Die Unklarheit zeigt sich in der Massenbilanz und den daraus berechneten zurückgewonnenen Mengen, die zwischen 1% und einigen tausend Prozenten variieren. Es ist zu empfehlen, eventuell bei einer zukünftig vergleichbaren Studie eine umfassendere Analyse zu der Zusammenstellung der Eingangsströme durchführen zu lassen.

#### Einfluss der Knochenmühle

- Das Zermahlen der Rostasche in der Knochenmühle kann zu einer Erhöhung der Schwermetallgehälter in der Rostasche und damit zu einer Erhöhung der zurückgewonnenen Mengen in der Massenbilanz führen. Es wird deutlich, dass in den untersuchten Rostaschen die Konzentration der Schwermetalle als Folge des Zerkleinerungsprozesses zwischen 200 und 365% zunimmt, abhängig von der benutzten Zerkleinerungstechnik. Diese Zunahme ist vor allem der Erhöhung des Al-, Mn-, Sn- und Ni-Gehalts bei beiden Ofentypen zuzuschreiben. Zudem wurde beim Kaltstartbetrieb eine Zunahme des Vanadium- und Chromgehalts beobachtet.
- Nach dem Zerkleinerungsprozess ist der Gehalt an Schwermetallen in der Rostasche im Warmstartbetrieb doppelt so hoch wie im Kaltstartbetrieb. Die Ursache liegt möglicherweise in dem längeren Mahlvorgang beim Warmstartbetrieb und der Tatsache, dass die Ascheschublade in die Zerkleinerungsmaschine gelegt wird.

#### Zusammenstellung der Rostasche

 Aus der Studie geht hervor, dass die Rostasche beim Warmstartbetrieb, verglichen mit der Rostasche des Kaltstartbetriebs, eine niedrigere Menge an Schwermetallen, Phosphor, Schwefel, Chlor und löslichem Fluor enthält. Dahingegen ist beim Warmstartbetrieb die Menge der genannten Komponenten in der Flugasche höher als beim Kaltstartbetrieb. Dieser Unterschied in der Zusammensetzung der Rostasche und des Flugasches wird dadurch verursacht, dass die durchschnittliche Ofentemperatur des Warmstartbetriebs höher ist als beim Kaltstartbetrieb.

#### Quecksilber

Quecksilber wird vollständig (> 99,8%) in gasförmigem Zustand über die Rauchgase ausgestoßen. Die Menge Quecksilber, die ausgestoßen wird, war bei allen untersuchten Kremationsprozessen nahezu ebenso viel, wie dem Körper als Quecksilberamalgam hinzugefügt wurde. Daraus ergibt sich, dass die Anwesenheit von Quecksilber-Amalgam die wichtigste Quelle von Quecksilberemissionen bei Kremationsprozessen ist.

#### Phosphor

Phosphor ist vollständig (> 99%) an die Rostasche gebunden. Circa 0,1% der totalen Menge

des Phosphors wird in der Form von Phosphates ( $P_2O_5$ ) über die Rauchgase oder den Flugasche ausgestoßen.

#### Stickstoff

Stickstoff wird vor allem als N<sub>2</sub> und NO<sub>x</sub> über die Rauchgase ausgestoßen. Weniger als 5% der Gesamtmenge des Stickstoffs ist als N-Kjeldahl an die Rostasche gebunden.

#### Schwefel

Schwefel wird vor allem (75% - 94%) über die Rauchgase als SO<sub>2</sub> ausgestoßen. Der Anteil des Schwefels, der an die Rostasche gebunden ist, ist beim Kaltstartbetrieb höher als beim Warmstart. Dies wird wahrscheinlich durch die hohe Kremationstemperatur des Warmstartbetriebs verursacht.

#### Chlor

Chlor wird vor allem (78% - 98%) in der Form anorganischer löslicher Chloride über die Rauchgase und gebunden an den Flugasche ausgestoßen. Der Anteil des Chlors in der Rostasche ist bei Etagenöfen niedriger als bei Flachbettöfen. Dies wird ebenfalls wahrscheinlich durch eine höhere Kremationstemperatur des Warmstartbetriebs verursacht.

#### Lösliches Fluor

7 - 18% des löslichen Fluors (Fluoride) ist an der Flugasche gebunden und wird zu 77 bis 93% in gasförmigem Zustand über die Rauchgase ausgestoßen.

#### Rauchgasemissionen

Die durchschnittliche CO,  $C_xH_y$  und  $NO_x$  Emissionen über die Rauchgase sind beim Warmstartbetrieb höher als beim Kaltstart. Der Unterschied entsteht vor allem am Ende des Kremationsprozesses, wobei die modulierenden Brenner im Warmstartbetrieb abwechselnd auf Volllast oder Teillast laufen oder abgeschaltet sind. Hierdurch kann es vorkommen, dass in den Momenten, wenn die Brenner ausgeschaltet sind oder auf niedrigem Stand laufen, die Mischung der Rauchgase unzureichend ist, was erhöhte CO und  $C_xH_y$  Emissionen zur Folge hat. Beim Kaltstartbetrieb sind die modulierenden Brenner am Ende des Kremationsprozesses dauerhaft eingeschaltet.

Die Nachbrenntemperatur variierte beim Kaltstartbetrieb im Allgemeinen zwischen 800°C und 850°C. Beim Kaltstartbetrieb war festzustellen, dass die Nachbrenntemperatur während etwa der Hälfte bis zu zwei Drittel der Prozesszeit niedriger als 850°C ist. Innerhalb dieser Phasen war die Nachbrenntemperatur sogar während längerer Zeit niedriger als 800°C.

Als Folge der Nachbrenntemperaturen, die niedriger als 850°C sind, kann die vollständige Verbrennung von unverbrannten Bestandteilen (CO,  $C_xH_y$ ) nicht gewährleistet werden. Vor allem beim Warmstartbetrieb führt dies zu höheren CO und  $C_xH_y$  Konzentrationen in den Rauchgasen.

## 7. Literatur

- [1] H.A. Schröder; The biological trace elements; J. chron. Dis. 1965, vol. 18, pp 217-228.
- [2] VDI 3891; Emissionsminderung Einäscherungsanlagen; 1992.
- [3] Physical properties of natural gases; N.V. Nederlandse Gasunie; 1980.
- [4] P. Engels, S. van Loo; Milieu-effecten van de energieginning uit (afval)hout; TNO rapport nr. 94-372; april 1995.
- [5] E. Smit; Onderzoek naar de rookgasemissies van Crematorium "Den en Rust" te Bilthoven;
   TNO rapport nr. 95-232; juli 1005
- [6] A.H.B. Schuurs, C.L. Davidson; Amalgaam, II Kwikbronnen; Ned. Tijdschr. Tandheelkunde 100, (1993) januari, pp 7-9.
- [7] CRC Handbookof Chemistry and Physica; CRC Press inc.; 60<sup>th</sup> edition; 1979-1980.
- [8] William K.H. Hogland; Usefulness of selenium fort he reduchtion of mercury emissions from crematoria; J. Environ. Qual 23; 1364 1366; (1994).
- [9] J.G. de Moolenaar; Effecten van verstrooien van crematie-as; Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), IBN-rapport 095; ISSN: 0928-6888; 1994.

## 8. Verantwortliche Institutionen und Verfasser

Name und Adresse des Auftraggebers Ministerium für Wohnungswesen, Raumordnung und Umweltfragen Generaldirektion Umweltschutz Direktion Luft und Energie, Abteilung für Gewerbe bzgl. Ing. H.W. Holtring Postfach 30945 2500 GX 's-Gravenhage

#### Namen und Funktionen der Projektmitarbeiter

| Ing. E.R. Smit   | Forschungsmitarbeiter/Studienleiter |
|------------------|-------------------------------------|
| E. Kuiper        | Forschungsmitarbeiter               |
| F.C. Poot        | Qualitätsmanagement                 |
| J. Timmer        | Forschungsmitarbeiter               |
| A.E.A. van Velde | Forschungsmitarbeiter               |

Namen der Einrichtungen an die ein Teil der Untersuchungen in Auftrag gegeben wurde Analytische Chemie, TNO-MW, Delft Analytische Chemie, TNO-MW, Apeldoorn Labor BCO, Breda

Datum bzw. Zeitrahmen in dem die Studie erstellt wurde Krematorium Den en Rust: 17. und 18. Mai 1995 Krematorium Heeze: 11. und 12. Juli 1995

Unterschrift

ME

Ing. E.R. Smit Studienleiter

Genehmigt durch

Ir. J. de Koning Abteilungsleiter

## Anhang A Messergebnisse der stofflichen Austräge

- A.1 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 1
- A.2 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 2
- A.3 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 3
- A.4 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 1
- A.5 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 2
- A.6 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 3
- A.7 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 1
- A.8 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 2
- A.9 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 3
- A.10 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 1
- A.11 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 2
- A.12 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 3
- A.13 Prozentuale Verteilung der Bestandteile über die stofflichen Austräge beim Kalt- und Warmstartbetrieb
- A.14 Bereich der zurückgewonnenen Mengen für Kalt- und Warmstartbetrieb

## A.1 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 1

| Bestandteil | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildur<br>[mg] | ng | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| AI          | 0,22                             | 3467                                | 0,027             |    | 12000                | 0,0949  | 0,0117                                | 0,1066   | 0,1185  | 239                                | 26063                         |
| As          | 0,00035                          | 6                                   | 0,003             |    | 3,5                  | 0,0002  | 0,0013                                | 0,0014   | 0,0016  | 3                                  | 11                            |
| Au          | 0,001                            | 16                                  | 0,005             |    | 170                  | 0,0004  | 0,0022                                | 0,0026   | 0,0029  | 6                                  | 372                           |
| Ba          | 0,025                            | 396                                 | 0,0016            |    | 290                  | 0,0108  | 0,0007                                | 0,0115   | 0,0128  | 26                                 | 650                           |
| Cd          | 0,00415                          | 66                                  | 0,0005            |    | 2,3                  | 0,0018  | 0,0002                                | 0,0020   | 0,0022  | 4                                  | 9                             |
| Co          | 0,0005                           | 8                                   | 0,001             |    | 2                    | 0,0002  | 0,0004                                | 0,0006   | 0,0007  | 1                                  | 6                             |
| Cr          | 0,0125                           | 198                                 | 0,00915           |    | 92,5                 | 0,0054  | 0,0039                                | 0,0093   | 0,0104  | 21                                 | 220                           |
| Cu          | 0,017                            | 269                                 | 0,016             |    | 360                  | 0,0073  | 0,0069                                | 0,0142   | 0,0158  | 32                                 | 807                           |
| Mn          | 0,0685                           | 1086                                | 0,00185           |    | 410                  | 0,0296  | 0,0008                                | 0,0304   | 0,0337  | 68                                 | 950                           |
| Mo          | 0,0015                           | 24                                  | 0,0073            |    | з                    | 0,0006  | 0,0031                                | 0,0038   | 0,0042  | 9                                  | 15                            |
| Ni          | 0,0054                           | 86                                  | 0,00915           |    | 97                   | 0,0023  | 0,0039                                | 0,0063   | 0,0070  | 14                                 | 223                           |
| Pb          | 0,0545                           | 864                                 | 0,0089            |    | 3                    | 0,0235  | 0,0038                                | 0.0274   | 0,0304  | 61                                 | 68                            |
| Sb          | 0,00995                          | 158                                 | 0,005             |    | 5                    | 0,0043  | 0,0022                                | 0,0065   | 0,0072  | 14                                 | 25                            |
| Se          | 0,0015                           | 24                                  | 0,005             |    | 5                    | 0,0006  | 0,0022                                | 0,0028   | 0,0031  | 6                                  | 17                            |
| Sn          | 0.01245                          | 197                                 | 0,0064            |    | 17                   | 0,0054  | 0,0028                                | 0,0081   | 0,0090  | 18                                 | 55                            |
| Te          | 0.0019                           | 30                                  | 0,02              |    | 5                    | 0,0008  | 0,0086                                | 0,0094   | 0,0105  | 21                                 | 32                            |
| V           | 0,00925                          | 147                                 | 0,005             | 16 | 460                  | 0,0040  | 0,0022                                | 0,0061   | 0,0068  | 14                                 | 1004                          |
| Zn          | 0.51                             | 8082                                | 0,0145            |    | 1135                 | 0,2201  | 0,0063                                | 0,2263   | 0,2516  | 507                                | 2950                          |
| Ha          | 0,0048                           | 76                                  | 0,975             |    | 0,21                 | 0,0021  | 1,4417                                | 1,4438   | 1,6051  | 3236                               | 3236                          |
| CI          | 14.3                             | 226624                              |                   |    | 3350                 | 6.17  |                                       | 6,17   | 6,86  | 13828                              | 21037                         |
| S           | 2,75                             | 43582                               |                   |    | 3900                 | 1,19  |                                       | 1,19   | 1,32  | 2659                               | 11052                         |
| P           | 0,495                            | 7845                                |                   |    | 155000               | 0,21  |                                       | 0,21   | 0,24  | 479                                | 334039                        |
| P.O.        | 1.5                              | 23772                               |                   |    | 12000                | 0.65  |                                       | 0,65   | 0,72  | 1450                               | 27274                         |
| opl. F      | 0.0255                           | 404                                 |                   |    | 2.25                 | 0.01  |                                       | 0,01   | 0.01  | 25                                 | 30                            |
| opl. Cl     | 14.3                             | 226624                              |                   |    | 4150                 | 6,17  |                                       | 6,17   | 6,86  | 13828                              | 22759                         |
| N           | 0.05                             | 792                                 |                   |    | 590                  | 0,02  |                                       | 0,02   | 0,02  | 48                                 | 1318                          |
| CF          |                                  |                                     | 11                |    |                      |   | 13.70                                 | 13,70  | 15,23   | 30699                              | 30699                         |
| F           |                                  |                                     | 0,036             |    |                      |   | 0,045                                 | 0,045  | 0,050   | 100                                | 100                           |

## A.2 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 2

| Bestandteil                   | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildung<br>[mg] | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| AI                            | 0,069                            | 1860                                | 0,021              | 5750                 | 0,0307  | 0,0093                                | 0,0401   | 0,0461  | 70                                 | 18177                         |
| As                            | 0,00125                          | 34                                  | E00,0              | з                    | 0,0006  | 0,0013                                | 0,0019   | 0,0022  | 3                                  | 13                            |
| Au                            | 0,001                            | 27                                  | 0,005              | 5                    | 0,0004  | 0,0022                                | 0,0027   | 0,0031  | 5                                  | 20                            |
| Ba                            | 0,011                            | 296                                 | 0,0013             | 445                  | 0,0049  | 0,0006                                | 0,0055   | 0,0063  | 10                                 | 1411                          |
| Cd                            | 0,00235                          | 63                                  | 0,0005             | 0,3                  | 0,0010  | 0,0002                                | 0,0013   | 0,0015  | 2                                  | 3                             |
| Co                            | 0,0005                           | 13                                  | 0,001              | 2,5                  | 0,0002  | 0,0004                                | 0,0007   | 0,0008  | 1                                  | 9                             |
| Cr                            | 0,027                            | 728                                 | 0,00415            | 185                  | 0,0120  | 0,0018                                | 0,0139   | 0,0160  | 24                                 | 607                           |
| Cu                            | 0,0175                           | 472                                 | 0,00415            | 185                  | 0,0078  | 0,0018                                | 0,0096   | 0.0111  | 17                                 | 599                           |
| Mn                            | 0,0175                           | 472                                 | 0,00195            | 560                  | 0,0078  | 0,0009                                | 0,0087   | 0,0100  | 15                                 | 1779                          |
| Mo                            | 0,00145                          | 39                                  | 0,00415            | з                    | 0,0006  | 0,0018                                | 0,0025   | 0,0029  | 4                                  | 14                            |
| Ni                            | 0,00227                          | 61                                  | 0,003              | 56                   | 0,0010  | 0,0013                                | 0,0023   | 0,0027  | 4                                  | 180                           |
| Pb                            | 0,049                            | 1321                                | 0.00785            | 3                    | 0,0218  | 0,0035                                | 0,0253   | 0,0291  | 44                                 | 54                            |
| Sb                            | 0,00385                          | 104                                 | 0,005              | 5                    | 0,0017  | 0,0022                                | 0,0039   | 0,0045  | 7                                  | 23                            |
| Se                            | 0,001055                         | 28                                  | 0,005              | 5                    | 0,0005  | 0,0022                                | 0,0027   | 0,0031  | 5                                  | 20                            |
| Sn                            | 0,0715                           | 1927                                | 0,00935            | 99                   | 0,0318  | 0,0042                                | 0,0360   | 0.0414  | 63                                 | 374                           |
| Тө                            | 0,0009                           | 24                                  | 0,02               | 5                    | 0,0004  | 0,0089                                | 0,0093   | 0,0107  | 16                                 | 32                            |
| v                             | 0,00063                          | 17                                  | 0,005              | 170                  | 0,0003  | 0,0022                                | 0,0025   | 0,0029  | 4                                  | 540                           |
| Zn                            | 0,455                            | 12264                               | 0,02               | 375                  | 0,2026  | 0,0089                                | 0,2115   | 0,2433  | 368                                | 1549                          |
| Hg                            | 0.00125                          | 34                                  | 0,54               | 0,05                 | 0,0005  | 0,8737                                | 0,8743   | 1,0056  | 1523                               | 1523                          |
| CI                            | 11,45                            | 308625                              |                    | 1550                 | 5,10  |                                       | 5,10   | 5,86  | 8879                               | 13759                         |
| S                             | 1,75                             | 47170                               |                    | 3150                 | 0,78  |                                       | 0,78   | 0,90  | 1357                               | 11276                         |
| P                             | 0,245                            | 6604                                |                    | 165000               | 0,11  |                                       | 0,11   | 0,13  | 190                                | 519775                        |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1,05                             | 28302                               |                    | 7450                 | 0.47  |                                       | 0.47   | 0,54  | 814                                | 24274                         |
| opl, F                        | 0,019                            | 512                                 |                    | 1,5                  | 0,01  |                                       | 0,01   | 0.01  | 15                                 | 19                            |
| opl. CI                       | 11,45                            | 308625                              |                    | 430                  | 5,10  |                                       | 5,10   | 5,86  | 8879                               | 10233                         |
| N                             | 0,05                             | 1348                                |                    | 1350                 | 0,02  |                                       | 0,02   | 0.03  | 39                                 | 4290                          |
| Cr                            |                                  |                                     | 14                 |                      |   | 20,93                                 | 20,93  | 24,08   | 36463                              | 36463                         |
| P                             |                                  |                                     | 0,036              |                      |   | 0.054                                 | 0,054  | 0,062   | 94                                 | 94                            |

## A.3 Messergebnisse Kaltstartbetrieb, Prozess 3

| estandteil | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildung<br>[mg] | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Al         | 0,305                            | 10339                               | 0,029              | 4100                 | 0,1281  | 0,0122                                | 0,1403   | 0,1692  | 267                                | 15166                         |
| As         | 0,00084                          | 28                                  | 0,003              | 3                    | 0,0004  | 0,0013                                | 0,0016   | 0,0019  | 3                                  | 14                            |
| Au         | 0,001                            | 34                                  | 0,005              | 18                   | 0,0004  | 0,0021                                | 0,0025   | 0,0030  | 5                                  | 70                            |
| Ba         | 0,0365                           | 1237                                | 0,00165            | 410                  | 0,0153  | 0,0007                                | 0,0160   | 0,0193  | 30                                 | 1520                          |
| Cd         | 0,0024                           | 81                                  | 0,0005             | 0,3                  | 0,0010  | 0,0002                                | 0,0012   | 0,0015  | 2                                  | 3                             |
| Co         | 0,00093                          | 32                                  | 0,001              | 5,5                  | 0,0004  | 0,0004                                | 0,0008   | 0,0010  | 2                                  | 22                            |
| Cr         | 0.0215                           | 729                                 | 0,00805            | 65                   | 0,0090  | 0,0034                                | 0,0124   | 0,0150  | 24                                 | 260                           |
| Cu         | 0.014                            | 475                                 | 0.0135             | 52                   | 0,0059  | 0.0057                                | 0,0116   | 0,0139  | 22                                 | 211                           |
| Mn         | 0.073                            | 2475                                | 0,00355            | 535                  | 0,0307  | 0,0015                                | 0,0322   | 0.0388  | 61                                 | 2005                          |
| Mo         | 0.00125                          | 42                                  | 0.00305            | 3                    | 0,0005  | 0,0013                                | 0,0018   | 0.0022  | 3                                  | 14                            |
| Ni         | 0.0018                           | 61                                  | 0.0092             | 23,5                 | 0.0008  | 0.0039                                | 0,0046   | 0,0056  | 9                                  | 94                            |
| Pb         | 0.041                            | 1390                                | 0.0125             | 3                    | 0.0172  | 0.0053                                | 0.0225   | 0.0271  | 43                                 | 54                            |
| Sb         | 0.00455                          | 154                                 | 0.005              | 5                    | 0,0019  | 0,0021                                | 0,0040   | 0,0048  | 8                                  | 26                            |
| Se         | 0,00125                          | 42                                  | 0.005              | 5                    | 0,0005  | 0,0021                                | 0,0026   | 0,0032  | 5                                  | 23                            |
| Sn         | 0.0165                           | 559                                 | 0.00735            | 13                   | 0,0069  | 0.0031                                | 0,0100   | 0,0121  | 19                                 | 66                            |
| Te         | 0,00219                          | 74                                  | 0.02               | 5                    | 0.0009  | 0.COB4                                | 0,0093   | 0.0112  | 18                                 | 36                            |
| V          | 0,00255                          | 86                                  | 0,005              | 37,5                 | 0,0011  | 0,0021                                | 0,0032   | 0,0038  | 6                                  | 142                           |
| Zn         | 0,41                             | 13898                               | 0.032              | 775                  | 0,1722  | 0,0134                                | 0,1857   | 0,2239  | 353                                | 3169                          |
| Ha         | 0.00675                          | 229                                 | 1                  | 0,05                 | 0,0028  | 1,4807                                | 1,4836   | 1,7893  | 2820                               | 2820                          |
| CI         | 4,85                             | 164407                              |                    | 3100                 | 2.04  |                                       | 2,04   | 2.46  | 3872                               | 15138                         |
| S          | 2.2                              | 74576                               |                    | 4050                 | 0,92  |                                       | 0,92   | 1,11  | 1756                               | 16474                         |
| P          | 0.52                             | 17627                               |                    | 160000               | 0.22  | **                                    | 0,22   | 0.26  | 415                                | 581855                        |
| P.O.       | 0,675                            | 22881                               |                    | 18000                | 0,28  |                                       | 0,28   | 0,34  | 539                                | 65951                         |
| opl. F     | 0,013                            | 441                                 |                    | 1,5                  | 0.01  |                                       | 0,01   | 0.01  | 10                                 | 16                            |
| opl, Cl    | 4,85                             | 164407                              |                    | 1100                 | 2,04  |                                       | 2,04   | 2,46  | 3872                               | 7870                          |
| N          | 0,05                             | 1695                                |                    | 1750                 | 0,02  |                                       | 0,02   | 0,03  | 40                                 | 6399                          |
| CI         |                                  |                                     | 13                 |                      |   | 18.35                                 | 18,35  | 22,13   | 34878                              | 34878                         |
| P          |                                  |                                     | 0,036              |                      |   | 0,051                                 | 0,051  | 0,061   | 97                                 | 97                            |

## A.4 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 1

| Bestandteil                   | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildung<br>[mg] | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Al                            | 0,84                             | 6052                                | 5.10-5             | 1210                 | 0,2212  | 0,00003                               | 0,2212   | 0,6278  | 591                                | 3993                          |
| As                            | 0,0187                           | 135                                 | 0,0002             | 0,76                 | 0,0049  | 0,0001                                | 0,0050   | 0,0143  | 13                                 | 16                            |
| Au                            | 0,002                            | 14                                  | 0,0002             | 0,15                 | 0,0005  | 0,0001                                | 0,0006   | 0,0018  | 2                                  | 2                             |
| Ba                            | 0,066                            | 476                                 | 0,0013             | 67                   | 0,0174  | 0,0007                                | 0,0181   | 0,0514  | 48                                 | 237                           |
| Cd                            | 0,012                            | 86                                  | 0,0002             | 0,12                 | 0,0032  | 0,0001                                | 0,0033   | 0,0093  | 9                                  | 9                             |
| Co                            | 0,002                            | 14                                  | 0,0008             | 1,5                  | 0,0005  | 0,0005                                | 0,0010   | 0,0028  | з                                  | 7                             |
| Gr                            | 0.046                            | 331                                 | 0.012              | 15                   | 0.0121  | 0,0069                                | 0,0190   | 0.0540  | 51                                 | 93                            |
| Cu                            | 0,161                            | 1160                                | 0,0067             | 780                  | 0,0424  | 0,0039                                | 0,0463   | 0,1313  | 124                                | 2316                          |
| Mn                            | 0,135                            | 973                                 | 0,0086             | 220                  | 0,0355  | 0,0049                                | 0,0405   | 0,1149  | 108                                | 727                           |
| Mo                            | 0,008                            | 58                                  | 0,0014             | 1,1                  | 0,0021  | 0,0008                                | 0,0029   | 0,0083  | 8                                  | 11                            |
| NI                            | 0.024                            | 173                                 | 0.047              | 170                  | 0,0063  | 0,0271                                | 0,0334   | 0,0947  | 89                                 | 567                           |
| Pb                            | 0,42                             | 3026                                | 0,0018             | 2,6                  | 0,1106  | 0,0010                                | 0,1116   | 0,3168  | 298                                | 306                           |
| Sb                            | 0,036                            | 259                                 | 0,00022            | 1,3                  | 0,0095  | 0,0001                                | 0,0096   | 0,0273  | 26                                 | 29                            |
| Se                            | 0,001                            | 7                                   | 0,00025            | 0,1                  | 0,0003  | 0,0001                                | 0,0004   | 0,0012  | 1                                  | 1                             |
| Sn                            | 0,016                            | 115                                 | 0,0002             | 3,6                  | 0,0042  | 0,0001                                | 0,0043   | 0,0123  | 12                                 | 22                            |
| Тө                            | 0,002                            | 14                                  | 0,00016            | 0,2                  | 0,0005  | 0,0001                                | 0,0006   | 0,0018  | 2                                  | 2                             |
| V                             | 0,006                            | 43                                  | 0,0025             | 8,4                  | 0,0016  | 0,0014                                | 0,0030   | 0,0086  | 8                                  | 32                            |
| Zn                            | 4,1                              | 29539                               | 0,03               | 250                  | 1,0796  | 0,0173                                | 1,0969   | 3,1129  | 2933                               | 3635                          |
| Hg                            | 0.003                            | 22                                  | 0,275              | 0,25                 | 0,0008  | 0,8595                                | 0,8603   | 2,4414  | 2300                               | 2301                          |
| CI                            | 34,1                             | 245677                              | ÷-                 | 523                  | 8,98  |                                       | 8,98   | 25,48   | 24006                              | 25476                         |
| S                             | 6,7                              | 48271                               |                    | 373                  | 1,76  |                                       | 1,76   | 5,01  | 4717                               | 5765                          |
| P                             | 1,3                              | 9366                                |                    | 159000               | 0,34  |                                       | 0,34   | 0,97  | 915                                | 447864                        |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1.35                             | 9692                                |                    | 7,5                  | 0,35  |                                       | 0,35   | 1.01  | 947                                | 968                           |
| opl. F                        | 0,031                            | 223                                 |                    | 0,76                 | 0.01  |                                       | 0,01   | 0,02  | 22                                 | 24                            |
| opl, CI                       | 34,1                             | 245677                              |                    | - 99                 | 8,98  |                                       | 8,98   | 25,48   | 24006                              | 24284                         |
| N                             | 0,18                             | 1297                                |                    | 490                  | 0,05  |                                       | 0,05   | 0,13  | 127                                | 1504                          |
| Ci-                           |                                  |                                     | 3,88               | -,-                  |   | 11,65                                 | 11,65  | 33,07   | 31154                              | 31154                         |
| P                             |                                  |                                     | 0,025              |                      |   | 0,075                                 | 0,075  | 0,213   | 201                                | 201                           |

## A.5 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 2

| Bestandteil                   | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildung<br>[mg] | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Al                            | 0,422                            | 2264                                | 2.10-5             | 890                  | 0,1252  | 0,00001                               | 0,1253   | 0,3034  | 263                                | 3096                          |
| As                            | 0,0408                           | 221                                 | 0,0002             | 0,84                 | 0,0121  | 0.0001                                | 0.0123   | 0,0297  | 26                                 | 28                            |
| Au                            | 0,002                            | 11                                  | 0,0002             | 48                   | 0,0006  | 0,0001                                | 0,0007   | 0,0018  | 2                                  | 154                           |
| Ba                            | 0,049                            | 265                                 | 0,0006             | 31                   | 0,0145  | 0,0004                                | 0,0150   | 0,0363  | 31                                 | 130                           |
| Cd                            | 0,028                            | 152                                 | 0,0001             | 0,12                 | 0,0083  | 0,0001                                | 0,0084   | 0,0203  | 18                                 | 18                            |
| Co                            | 0,0023                           | 12                                  | 0,0001             | 1,6                  | 0,0007  | 0.0001                                | 0.0008   | 0,0018  | 2                                  | 7                             |
| Cr                            | 0,06                             | 325                                 | 0,0045             | 17                   | 0,0178  | 0,0032                                | 0,0210   | 0,0509  | 44                                 | 98                            |
| Cu                            | 0,091                            | 492                                 | 0,0032             | 187                  | 0,0270  | 0,0023                                | 0,0293   | 0,0709  | 62                                 | 657                           |
| Mn                            | 0,205                            | 1109                                | 0,0018             | 240                  | 0,0608  | 0,0013                                | 0,0621   | 0,1505  | 131                                | 894                           |
| Mo                            | 0,016                            | 87                                  | 0,0004             | 1.7                  | 0.0047  | 0,0003                                | 0,0050   | 0,0122  | 11                                 | 16                            |
| Ni                            | 0,031                            | 168                                 | 0,009              | 29                   | 0,0092  | 0,0064                                | 0,0156   | 0,0378  | 33                                 | 125                           |
| Pb                            | 0,94                             | 5087                                | 0,0006             | 5,8                  | 0,2790  | 0,0004                                | 0,2794   | 0,6768  | 587                                | 605                           |
| Sb                            | 0,094                            | 509                                 | 0,0001             | 0,87                 | 0,0279  | 0,0001                                | 0,0280   | 0,0678  | 59                                 | 62                            |
| Se                            | 0,0014                           | 8                                   | 0,00025            | 0,1                  | 0.0004  | 0.0002                                | 0,0006   | 0,0014  | 1                                  | 2                             |
| Sn                            | 0,092                            | 498                                 | 0,0002             | 28                   | 0,0273  | 0,0001                                | 0,0274   | 0,0665  | 58                                 | 147                           |
| Te                            | 0,002                            | 11                                  | 0,0001             | 0,2                  | 0,0006  | 0,0001                                | 0,0007   | 0,0016  | 1                                  | 2                             |
| V                             | 0,006                            | 32                                  | 0,0025             | 6. B,9               | 0,0018  | 0,0018                                | 0,0036   | 0,0086  | 7                                  | 36                            |
| Zn                            | 11.5                             | 62229                               | 0,017              | 46                   | 3,4130  | 0.0121                                | 3,4251   | 8,2972  | 7196                               | 7342                          |
| Hg                            | 0,003                            | 16                                  | 0,302              | 0,25                 | 0,0009  | 0,9346                                | 0,9355   | 2,2661  | 1965                               | 1966                          |
| CI                            | 21,4                             | 115801                              |                    | 582                  | 6,35  |                                       | 6,35   | 15,39   | 13343                              | 15195                         |
| S                             | 18,3                             | 99026                               |                    | 357                  | 5,43  |                                       | 5,43   | 13,16   | 11410                              | 12546                         |
| P                             | 1.7                              | 9199                                |                    | 162000               | 0,50  |                                       | 0,50   | 1,22  | 1060                               | 516706                        |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,60                             | 3235                                |                    | 7,5                  | 0,18  |                                       | 0,18   | 0,43  | 373                                | 397                           |
| opl. F                        | 0,029                            | 157                                 |                    | 0,55                 | 0,01  |                                       | 0,01   | 0,02  | 18                                 | 20                            |
| opl. Ci                       | 21.4                             | 115801                              |                    | 84                   | 6,35  |                                       | 6,35   | 15,39   | 13343                              | 13610                         |
| N                             | 0,057                            | 308                                 |                    | 990                  | 0,02  |                                       | 0.02   | 0,04  | 36                                 | 3187                          |
| CF                            |                                  |                                     | 3,09               |                      |   | 9,8184                                | 9,82   | 23,7847   | 20627                              | 20627                         |
| P                             | ••                               |                                     | 0,039              |                      |   | 0,124                                 | 0,124  | 0,300   | 260                                | 260                           |

## A.6 Messergebnisse Warmstartbetrieb, Prozess 3

| Bestandteil | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/kg] | Gasbildung<br>[mg] | Ofenasche<br>[mg/kg] | An Flugstaub<br>gebunden<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gasbildung<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Gesamt in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind] | Total in<br>Rauchgas<br>[mg/m <sup>3</sup> ind]<br>bei 11% O <sub>2</sub> | Pro Prozess<br>im Rauchgas<br>[mg] | Gesamt pro<br>Prozess<br>[mg] |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Al          | 0,354                            | 2113                                | 2.10-5             | 3000                 | 0,0948  | 0,00001                               | 0,0948   | 0,2895  | 211                                | 6634                          |
| As          | 0,0234                           | 140                                 | 0,0002             | 0,72                 | 0.0063  | 0,0001                                | 0,0064   | 0.0195  | 14                                 | 16                            |
| Au          | 0,002                            | 12                                  | 0,0002             | 0,15                 | 0,0005  | 0,0001                                | 0,0007   | 0,0020  | 1                                  | 2                             |
| Ba          | 0,04                             | 239                                 | 0,0008             | 147                  | 0,0107  | 0,0005                                | 0,0112   | 0,0341  | 25                                 | 340                           |
| Cd          | 0,02                             | 119                                 | 0,0001             | 0,12                 | 0,0054  | 0,0001                                | 0,0054   | 0,0165  | 12                                 | 12                            |
| Co          | 0,002                            | 12                                  | 0,0002             | 2,8                  | 0,0005  | 0,0001                                | 0,0007   | 0,0020  | 1                                  | 7                             |
| Cr          | 0,088                            | 525                                 | 0,0049             | 28                   | 0,0236  | 0,0028                                | 0,0264   | 0,0805  | 59                                 | 119                           |
| Cu          | 0,214                            | 1278                                | 0,006              | 250                  | 0,0573  | 0,0034                                | 0,0607   | 0,1855  | 135                                | 670                           |
| Mn          | 0,089                            | 531                                 | 0,0029             | 580                  | 0,0238  | 0,0017                                | 0,0255   | 0,0779  | 57                                 | 1298                          |
| Mo          | 0,0044                           | 26                                  | 0,0003             | 1,9                  | 0,0012  | 0,0002                                | 0,0014   | 0,0041  | 3                                  | 7                             |
| Ni          | 0,018                            | 107                                 | 0.0141             | 100                  | 0,0048  | 0.0081                                | 0,0129   | 0,0394  | 29                                 | 243                           |
| Pb          | 0,507                            | 3027                                | 0.0024             | 1,04                 | 0.1358  | 0.0014                                | 0,1371   | 0,4188  | 305                                | 307                           |
| Sb          | 0,059                            | 352                                 | 0,0001             | 1.9                  | 0,0158  | 0,0001                                | 0,0159   | 0,0484  | 35                                 | 39                            |
| Se          | 0,001                            | 6                                   | 0,00025            | 0,1                  | 0,0003  | 0,0001                                | 0,0004   | 0,0013  | 1                                  | 1                             |
| Sn          | 0,072                            | 430                                 | 0,0002             | 19                   | 0.0193  | 0,0001                                | 0,0194   | 0,0592  | 43                                 | 84                            |
| Те          | 0,002                            | 12                                  | 0.0001             | 0.2                  | 0.0005  | 0.0001                                | 0.0006   | 0.0018  | 1                                  | 2                             |
| v           | 0,004                            | 24                                  | 0,0025             | 13,6                 | 0,0011  | 0,0014                                | 0,0025   | 0,0076  | 6                                  | 35                            |
| Zn          | 6,9                              | 41194                               | 0,035              | 96                   | 1,8475  | 0,0201                                | 1,8676   | 5,7039  | 4151                               | 4356                          |
| Hg          | 0,003                            | 18                                  | 0,265              | 0,25                 | 0,0008  | 0,7779                                | 0,7787   | 2,3784  | 1731                               | 1731                          |
| CI          | 23,5                             | 140299                              |                    | 448                  | 6,29  |                                       | 6,29   | 19,22   | 13985                              | 14944                         |
| S           | 13,7                             | 81791                               |                    | 433                  | 3,67  |                                       | 3,67   | 11,20   | 8153                               | 9080                          |
| P           | 2                                | 11940                               |                    | 159000               | 0,54  |                                       | 0,54   | 1,64  | 1190                               | 341609                        |
| P.O.        | 1,40                             | 8121                                |                    | 7,5                  | 0,36  |                                       | 0,36   | 1,11  | 809                                | 825                           |
| opl. F      | 0,028                            | 167                                 |                    | 1,26                 | 0,01  |                                       | 0,01   | 0,02  | 17                                 | 19                            |
| opl. Cl     | 23,5                             | 140299                              |                    | 50                   | 6,29  |                                       | 6,29   | 19,22   | 13985                              | 14092                         |
| N           | 0,092                            | 549                                 |                    | 730                  | 0,02  |                                       | 0,02   | 0,08  | 55                                 | 1618                          |
| CI          |                                  |                                     | 3,19               |                      |   | 9,27                                  | 9,27   | 28,32   | 20610                              | 20610                         |
| P           |                                  |                                     | 0,03               |                      |   | 0,087                                 | 0,087  | 0,266   | 194                                | 194                           |



#### A.7 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 1



#### A.8 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 2



#### A.9 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Warmstartbetrieb, Prozess 3



#### A.10 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 1



#### A.11 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 2



#### A.12 Darstellung kontinuierlicher Messungen: Kaltstartbetrieb, Prozess 3

A.13 Prozentuale Verteilung der Bestandteile über die stofflichen Austräge beim Warm- und Warmstartbetrieb

| 300 | Bestandteil                   | Ofenasche [%] | Flugstaub [%] | Rauchgas [%]  |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|     | AI                            | 83,4 - 96,8   | 3,2 - 16,6    | 0,0 - 0,0     |
|     | As                            | 9,3 - 12,2    | 86,0 - 89,6   | 1.1 - 1.9     |
|     | Au                            | 17,8 - 99,0   | 0,8 - 68,2    | 0,2 - 15,7    |
|     | Ba                            | 75,5 - 92,7   | 7,0 - 23,8    | 0,3 - 0,9     |
|     | Cd                            | 2,1 - 3,3     | 93,5 - 97,0   | 0,9 - 3,2     |
|     | Co                            | 58,9 - 80,3   | 15,9 - 22,6   | 2.4 - 18.6    |
|     | Cr                            | 42,5 - 54,4   | 37,4 - 43,9   | 5,3 - 20,1    |
|     | Cu                            | 79,8 - 93,4   | 5,6 - 18,9    | 0,5 - 1,3     |
|     | Mn -                          | 83,4 - 95,6   | 4,1 - 14,7    | 0,3 - 1,9     |
|     | Mo                            | 26,0 - 57,3   | 36,8 - 62,6   | 4,0 - 19,6    |
|     | Ni                            | 72,9 - 87,6   | 3,4 - 15,5    | 8,1 - 13,6    |
|     | Pb                            | 0,7 - 3,0     | 96.8 - 98.2   | 0.2 - 1.1     |
|     | Sb                            | 4,4 - 11,0    | 87,9 - 95,3   | 0,3 - 1,1     |
|     | Se                            | 18,5 - 19,8   | 51,3 - 55,1   | 25,1 - 30,2   |
|     | Sn                            | 43,3 - 60,3   | 39,5 - 55,3   | 0,2 - 1,4     |
|     | Те                            | 23,0 - 30,8   | 61,4 - 67,6   | 7,8 - 10,9    |
|     | v                             | 72,4 - 83,2   | 6,8 - 14,9    | 10.0 - 12.7   |
|     | Zn                            | 2,0 - 17,3    | 81,5 - 97,7   | 0,4 - 1,2     |
|     | Hg                            | 0,03 - 0,04   | 0,09 - 0,10   | 99,87 - 99,88 |
|     | P                             | 99,6 - 99,8   | 0,21 - 0,35   |               |
|     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 1,9 - 5,9     | 94,1 - 98,1   |               |
|     | N                             | 0,92 - 3,04   | 0.03 - 0.10   | 96,9 - 99,0   |
|     | S                             | 0,71 - 1,18   | 5,23 - 10,4   | 88,5 - 93,8   |
|     | CI                            | 2,35 - 4,90   | 35,9 - 44,0   | 53,7 - 60,3   |
|     | F                             | 0,58 - 1,16   | 6,08 - 10,3   | 88,9 - 93.3   |

Tabelle A Prozentuale Verteilung stofflicher Austräge: Warmstartbetrieb

| Bestandteil | Ofenasche [%] | Flugstaub [%] | Rauchgas [%]  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| AI          | 98,2 - 99,1   | 0,3 - 1,6     | 0,1 - 0,2     |
| As          | 69,9 - 78,1   | 3,1 - 7,6     | 17,1 - 26,9   |
| Au          | 77,2 - 98,4   | 0,3 - 3,8     | 1,3 - 19,0    |
| Ba          | 96,0 - 99,3   | 0.6 - 3.7     | 0.1 - 0.2     |
| Cd          | 29,9 - 52,4   | 42,5 - 57,8   | 5,1 - 12,3    |
| Co          | 74,8 - 92,8   | 3,4 - 8,4     | 3,7 - 16,8    |
| Cr          | 90,5 - 96,0   | 3,5 - 6,6     | 0,5 - 4,0     |
| Cu          | 89.6 - 97.2   | 2.0 . 5.3     | 0.5 - 5.1     |
| Mn          | 92.8 - 99.2   | 0.8 - 7.0     | 0.1 - 0.2     |
| Mo          | 43.1 - 76.1   | 7.0 . 9.7     | 17.0 - 47.2   |
| Ni          | 90.7 - 97.7   | 1.0 - 2.3     | 1.3 - 7.8     |
| Pb          | 9.5 - 20,3    | 61,1 - 77,8   | 11.4 - 18.6   |
| Sb          | 42.7 - 70.4   | 13.2 . 38,2   | 15.5 - 19.2   |
| Se          | 63.1 - 78.5   | 4.0 - 8.5     | 17.2 - 28.4   |
| Sn          | 66.7 - 83.3   | 14.8 - 22.0   | 1.9 - 11.3    |
| Te          | 33.7 - 50,6   | 2.2 - 5.8     | 44.5 - 60.6   |
| v           | 95,8 - 99,2   | 0.1 - 1.4     | 0.5 - 2.8     |
| Zn          | 76.2 - 88.9   | 10.3 - 22.8   | 0.5 - 1.0     |
| Ha          | 0.01 - 0.01   | 0.06 - 0.19   | 99,80 - 99,93 |
| P           | 99.9 - 99.9   | 0.04 - 0.14   |               |
| P.O.        | 94,7 - 99,2   | 0.8 - 5.3     |               |
| N           | 1,15 - 4,18   | 0.03 - 0.04   | 95.8 - 98.8   |
| S           | 12,5 - 18,5   | 1.71 - 5.85   | 75.7 - 85.8   |
| CI          | 9.7 - 22.5    | 7.7 . 26.7    | 59.3 - 72.6   |
| F           | 3.73 - 4.85   | 9.23 - 19.0   | 77.3 - 85.9   |

Tabelle B Prozentuale Verteilung stofflicher Austräge: Kaltstartbetrieb

| Bestandteil | Warmsta<br>Rückgev | art<br>vir | betrieb<br>nung (%) | Kalts<br>Rückgev | sta<br>vin | rtbetrieb<br>inung (%) |
|-------------|--------------------|------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|
| AI          | 2730               |            | 7460                | 17700            |            | 29600                  |
| As          | 137                | -          | 191                 | 88               |            | 116                    |
| Au          | 214                |            | 13500               | 2470             | -          | 42300                  |
| Ba          | 727                | -          | 2400                | 4620             | -          | 10700                  |
| Cd          | 29                 | -          | 41                  | 8                | -          | 24                     |
| Co          | 199                | -          | 330                 | 218              | -          | 838                    |
| Gr          | 205                |            | 258                 | 458              | -          | 1270                   |
| Cu          | 123                |            | 470                 | 41               |            | 118                    |
| Mn          | 21                 | -          | 38                  | 28               |            | 59                     |
| Mo          | 165                |            | 322                 | 335              |            | 340                    |
| Ni          | 391                | -          | 2030                | 316              | -          | 742                    |
| Pb          | 91                 | -          | 168                 | 15               |            | 18                     |
| Sb          | 48                 | -          | 64                  | 30               |            | 33                     |
| Se          |                    |            | (655.6))            |                  |            |                        |
| Sn          | 106                | •          | 442                 | 208              |            | 1520                   |
| Те          |                    |            |                     |                  |            |                        |
| v           | 160                |            | 226                 | 831              |            | 3280                   |
| Zn          | 141                | -          | 206                 | 55               | -          | 109                    |
| Hg          | 77                 | -          | 101                 | 53               | -          | 113                    |
| P           | 55                 | -          | 90                  | 56               | -          | 102                    |
| N           | 3                  |            | 5                   | 1                |            | 1                      |
| s           | 51                 | -          | 83                  | 28               |            | 58                     |
| CI          | 32                 | -          | 81                  | 32               | -          | 33                     |
| F           | 2                  | -          | 2                   | 1                | -          | 1                      |

## A.14 Zurück gewonnene Mengen im Warm- und Kaltstartbetrieb

## Anhang B Schematische Darstellung eines Kremationsofens



- 1. Einlassklappe
- 2. Vorgewärmte Bodenluft
- 3. Sekundärluft
- 4. Primäre Deckenluft
- 5. Primäre Bodenluft
- 6. Kontrollklappe
- 7. Spion
- 8. Aschensammelraum
- 9. Aschenrost
- 10. Entnahmegefäß
- 11. Hauptbrennkammer
- 12. Nachbrennkammer
- 13. Bedienung

#### B.2 Heizprogramm Warmstartbetrieb

Programm 2, Standard Sarg

| Time/min.    |      | •   | 0   | 1   | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 75   |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|              |      | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| Top air      | [1]  | 0   | 30  | 50  | 60  | 30  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20   |
| Side air     | [2]  | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 70  | 90  | 70  | 40  | 40   |
| Sec. air     | [3]  | 30  | 100 | 100 | 100 | 100 | 20  | 0   | 0   | 0   | D    |
| Proces       | [4]  | 0   | 10  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 999  |
| Main. temp.  | [5]  | 0   | 700 | 700 | 825 | 850 | 900 | 950 | 925 | 900 | 800  |
| After. temp. | [6]  | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800  |
| Draft        | [7]  | 450 | 400 | 100 | 150 | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50   |
| Airfan       | [8]  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |
| Ejectfan     | [9]  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    |
| Cool.fan     | [10] | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |

59

## Anhang C Ergebnisse der Messungen im Warm- und Kaltstartbetrieb

## C. 1 Warmstartbetrieb

| Temperatur |               |                      |       | Ter           | nperatur             |
|------------|---------------|----------------------|-------|---------------|----------------------|
| Zeit       | Ofen-<br>raum | Nachbrenn-<br>kammer | Zeit  | Ofen-<br>raum | Nachbrenn-<br>kammer |
| 14:13      | 796           | 762                  | 14:51 | 1034          | 919                  |
| 14:14      | 772           | 784                  | 14:52 | 1043          | 915                  |
| 14:15      | 768           | 830                  | 14:53 | 1054          | 908                  |
| 14:16      | 798           | 872                  | 14:54 | 1062          | 897                  |
| 14:17      | 866           | 859                  | 14:55 | 1072          | 894                  |
| 14:18      | 919           | 834                  | 14:56 | 1080          | 888                  |
| 14:19      | 947           | 799                  | 14:57 | 1080          | 879                  |
| 14:20      | 948           | 771                  | 14:58 | 1089          | 866                  |
| 14:21      | 943           | 778                  | 14:59 | 1089          | 855                  |
| 14:22      | 952           | 815                  | 15:00 | 1089          | 842                  |
| 14:23      | 971           | 856                  | 15:01 | 1093          | 831                  |
| 14:24      | 971           | 889                  | 15:02 | 1091          | 820                  |
| 14:25      | 952           | 935                  | 15:03 | 1089          | 814                  |
| 14:28      | 927           | 981                  | 15:04 | 1089          | 803                  |
| 14:27      | 906           | 1006                 | 15:05 | 1089          | 796                  |
| 14:28      | 899           | 1027                 | 15:08 | 1080          | 788                  |
| 14:29      | 908           | 1027                 | 15:07 | 1071          | 779                  |
| 14:30      | 925           | 1017                 | 15:08 | 1057          | 775                  |
| 14:31      | 943           | 1001                 | 15:09 | 1038          | 770                  |
| 14:32      | 952           | 981                  | 15:10 | 1016          | 752                  |
| 14:33      | 952           | 962                  | 15:11 | 995           | 776                  |
| 14:34      | 943           | 944                  | 15:12 | 972           | 823                  |
| 14:35      | 934           | 944                  | 15:13 | 951           | 809                  |
| 14:36      | 925           | 944                  | 15:14 | 933           | 796                  |
| 14:37      | 925           | 953                  | 15:15 | 920           | 785                  |
| 14:38      | 924           | 949                  | 15:16 | 905           | 779                  |
| 14:39      | 925           | 944                  | 15:17 | 891           | 779                  |
| 14:40      | 925           | 944                  | 15:18 | 869           | 770                  |
| 14:41      | 934           | 935                  | 15:19 | 869           | 770                  |
| 14:42      | 942           | 930                  | 15:20 | 903           | 759                  |
| 14:43      | 953           | 925                  | 15:21 | 912           | 790                  |
| 14:44      | 971           | 925                  | 15:22 | 895           | 822                  |
| 14:45      | 994           | 919                  | 15:23 | 872           | 815                  |
| 14:46      | 999           | 915                  | 15:24 | 852           | 796                  |
| 14:47      | 1007          | 916                  | 15:25 | 833           | 789                  |
| 14:48      | 1011          | 916                  | 15:26 | 849           | 779                  |
| 14:49      | 1024          | 915                  | 15:27 | 891           | 781                  |
| 14:50      | 1031          | 915                  |       |               |                      |

|       | 101   | ubciorat   |           | remperatur |           |  |
|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--|
|       | Ofen- | Nachbrenn- |           | Ofen-      | Nachbrenn |  |
| Zeit  | raum  | kammer     | Zeit      | raum       | kammer    |  |
| 13:39 | 799   | 830        | 14:15     | 1120       | 857       |  |
| 13:40 | 775   | 855        | 14:16     | 1133       | 857       |  |
| 13:41 | 771   | 837        | 14:17     | 1143       | 858       |  |
| 13:42 | 805   | 839        | 14:18     | 1151       | 852       |  |
| 13:43 | 866   | 853        | 14:19     | 1142       | 848       |  |
| 13:44 | 935   | 848        | 14:20     | 1134       | 838       |  |
| 13:45 | 989   | 830        | 1421      | 1124       | 831       |  |
| 13:46 | 1022  | 813        | 14:22     | 1114       | 820       |  |
| 13:47 | 1040  | 790        | 1423      | 1105       | 813       |  |
| 13:48 | 1040  | 795        | 1424      | 1104       | 812       |  |
| 13:49 | 1081  | 850        | 14:25     | 1090       | 807       |  |
| 13:50 | 1005  | 885        | 14:26     | 1062       | 802       |  |
| 13:51 | 978   | 903        | 14:27     | 1067       | 801       |  |
| 13:52 | 957   | 912        | 14:28     | 1050       | 795       |  |
| 13:53 | 955   | 919        | 14:29     | 1039       | 793       |  |
| 13:54 | 957   | 914        | 14:30     | 1032       | 794       |  |
| 13:55 | 967   | 912        | 14:31     | 1032       | 794       |  |
| 13:56 | 980   | 907        | 14:32     | 1022       | 793       |  |
| 13:57 | 992   | 894        | 14:33     | 1013       | 793       |  |
| 13:58 | 1001  | 885        | 14:34     | 1002       | 789       |  |
| 13:59 | 1009  | 876        | 14:35     | 986        | 786       |  |
| 14:00 | 1013  | 876        | 14:36     | 969        | 785       |  |
| 14:01 | 1017  | 866        | 14:37     | 957        | 785       |  |
| 14:02 | 1021  | 866        | 14:38     | 941        | 781       |  |
| 14:03 | 1018  | 865        | 14:39     | 930        | 776       |  |
| 14:04 | 1020  | 859        | 14:40     | 916        | 777       |  |
| 14:05 | 1022  | 858        | 14:41     | 902        | 776       |  |
| 14:06 | 1032  | 850        | 14:42     | 893        | 765       |  |
| 14:07 | 1031  | 848        | 14:43     | 873        | 749       |  |
| 14:08 | 1040  | 848        | 14:44     | 960        | 787       |  |
| 14:09 | 1050  | 848        | 14:45     | 884        | 830       |  |
| 14:10 | 1060  | 849        | 14:48     | 906        | 820       |  |
| 14:11 | 1068  | 848        | 14:47     | 886        | 802       |  |
| 14:12 | 1077  | 856        | 14:48     | 868        | 793       |  |
| 14:13 | 1097  | 858        | 14:49     | 847        | 776       |  |
| 14:14 | 1107  | 858        | 100000000 |            |           |  |

 Tabelle C.2
 Temperaturverlauf Warmstartbetrieb, Prozess 3

#### C.2 Kaltstartbetrieb



Prozess 2







## Anhang D Verwendete Mess- und Stichprobenverfahren

## D.1 O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>, CO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, Temperatur

Die Rauchgase werden durch eine RVS Sonde abgesaugt und durch eine erhitzte Teflonleitung (ca. 150°C) zum Messfahrzeug geführt. Die Rauchgase werden durch einen erwärmten Quarzfaserfilter und einen elektrischen Rauchgaskühler geleitet.

С

| <i>O</i> <sub>2</sub>                               |   |
|---|---|
| Messmethode:  | Paramagnetismus                                   |
| Norm:   | CAN/CSA Z223.2                                    |
| Instrument:   | Servomex, Typ 570A                                |
| Messbereich:  | 0-100 vol%  |
| Techn. Prüfung:                                     | Ja  |
| Detektionsgrenze:                                   | 0,1 vol%  |
| Ungenauigkeit:<br>CO <sub>2</sub>                   | ±3% relativ (2*S, 95%)                            |
| Messmethode:  | Infrarot-Absorption                               |
| Norm:   | VDI 2459, Blatt 6                                 |
| Instrument:   | Rosemount BINOS, Typ 100                          |
| Messbereich:  | Minimal 0-10 vol%                                 |
|   | Maximal 0-20 vol%                                 |
| Techn. Prüfung:                                     | Kein  |
| Detektionsgrenze:                                   | < 0,2 vol%  |
| Ungenauigkeit:<br><i>CO</i>                         | ±3% relativ (2*S, 95%)                            |
| Messmethode:  | Infrarot-Absorption                               |
| Norm:   | VDI 2459, Blatt 6                                 |
| Instrument:   | Rosemount Beckmann, Typ 880                       |
| Messbereich:  | Minimal 0-100 ppmv                                |
|   | Maximal 0-1000 ppmv                               |
| Techn. Prüfung:                                     | Keine   |
| Detektionsgrenze:                                   | < 2 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Ungenauigkeit:<br>NO/NO <sub>2</sub>                | ±3% relativ (2*S, 95%)                            |
| Messmethode:  | Chemilumineszenz                                  |
| Norm:   | NEN 2039  |
| Instrument:   | Rosemount Beckmann, Typ 951A                      |
| Messbereich:  | Minimal 0-10 ppmv                                 |
|   | Maximal 0-2500 ppmv                               |
| Techn. Prüfung:                                     | Ja  |
| Detektionsgrenze:                                   | 0,6 mg/m <sup>3</sup>                             |
| Ungenauigkeit:<br><i>C<sub>x</sub>H<sub>y</sub></i> | ±3% relativ (2*S, 95%)                            |
| Messmethode:  | Flammenionisationsdetektor                        |
| Norm:   | VDI 3481, Blatt 3                                 |
| Instrument:   | Ratfisch, Typ RS-55                               |
| Messbereich:  | Minimal 0-10 ppmv, 0-16 mg/m <sup>3</sup> C       |
|   | Maximal 0-10,000 ppmv, 0-16,000 mg/m <sup>3</sup> |
| Techn. Prüfung:                                     | Läuft   |

Smit-Report

| Detektionsgrenze: | < 0,3 mg/m <sup>3</sup>                       |
|-------------------|---|
| Ungenauigkeit:    | ±3% relativ (2*S, 95%)                        |
| SO <sub>2</sub>   |   |
| Messmethode:      | Ultraviolett-Absorption                       |
| Norm:             | ISO/DIS 10849                                 |
| Instrument:       | Rosemount Binos, Typ 1004                     |
| Messbereich:      | Minimal 0-100 ppmv, 0-286 mg/m <sup>3</sup>   |
|                   | Maximal 0-1000 ppmv, 0-2860 mg/m <sup>3</sup> |
| Techn. Prüfung:   | Läuft, für SO2 TUV-Prüfung für Binos 4, 1985  |
| Detektionsgrenze: | 4 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Ungenauigkeit:    | ±3% relativ (2*S, 95%)                        |
| Temperatur        |   |
| Messmethode:      | Cr/Al thermokoppel                            |
| Norm:             | DIN 73170, IPTS 1986                          |
| Instrument:       | Cr/Al thermokoppel, Typ K                     |
| Messbereich:      | 0-1370°C                                      |
| Ungenauigkeit:    | ±1°C  |
|                   |   |

#### Kalibrierung der Instrumente

Die Instrumente werden im Labor von der IMET-TNO mit Hilfe von Gasmischungen kalibriert. Diese Gasmischungen sind sekundäre Standards (BETA Gasmischungen, Spectra Seal Qualität, geliefert von Hoekloos/BOC). Diese sekundären Standards sind zurückführbar zu primären Standards (gravimetrisch bereitet). Die Firmen Hoekloos und BOC sind durch Lloyds, beziehungsweise NKO, basierend auf ISO 9002, zertifiziert. Die Gasmischungen haben eine zertifizierte Konzentration mit einer Ungenauigkeit von garantiert unter 2%.

Die Kalibrierungskurve des Instruments wurde für minimal fünf Punkte (linearer Detektor) oder zehn Punkte (nicht linearer Detektor) bestimmt. An der Messstelle wird die Kalibrierung (zero oder span) des Instruments mit zertifizierten Gasmischungen (Werksstandard) kontrolliert. Die Werksstandards werden von Hoekloos/BOC geliefert und haben eine garantierte Ungenauigkeit von unter 5%. Das Zuverlässigkeitsintervall dieser Werksstandards wird im Labor von IMET-TNO durch Vergleiche mit sekundären Standards kontrolliert.

#### Datenbeschaffung

Die kontinuierlich registrierende Messausrüstung von der IMET-TNO wurde in einem Messfahrzeug aufgestellt. Die Messausrüstung ist verbundden mit einem Datenbeschaffungssystem, bestehend aus einer HP 3851 Datenbeschaffungseinheit und einem HP 1000 Minicomputer.

#### D.2 Flugasche

Mit der Satorius-Staubmessvorrichtung wurde an einer Stelle im Rauchgaskanal pro Prozess eine Staubprobe genommen, gemäß NPR 2788.

Bevor zur Probenentnahme der Rauchgase übergegangen wurde, wurde der Rauchgasertrag an Hand des Erdgasverbrauchs, dem O<sub>2</sub>-Gehalt und Gewicht en Zusammensetzung von Sarg und Körper errechnet. An Hand des berechneten Ertrags konnte die isokinetische Absaug-Geschwindigkeit der Staubmessvorrichtung eingestellt werden.

Bei der Ausführung der Staubmessung befand sich der Filterhalter außerhalb des Rauchgaskanals ('in stack') und wurde elektrisch erhitzt, um Kondensierung von Feuchtigkeit auf dem Filter zu verhindern. Der Flugasche wurde mit einem Quarzfaser Flachfilter getrennt. Die Rauchgase wurden anschließend durch eine Reihe von in schmelzendem Eis stehenden Greenburg-Smith-Waschflaschen (Impinger) entfeuchtet.

Das abgesaugte Rauchgasvolumen wurde mittels trockenem Gasmesser bestimmt. Durch Wiegen der Filter vor und nach der Messung konnte die Menge des abgetrennten Staubs bestimmt werden. Aus dem Quotienten der Staubmengen und der abgesaugten Menge trockener Rauchgase wurde der Staubgehalt berechnet. Aus dem Quotienten der Gewichtsmenge abgefangenen Wassers und der abgesaugten Menge Rauchgase wurde der Wasserdampfgehalt berechnet. In Abbildung D.1 ist der Messaufbau schematisch dargestellt.



1 = Absaugöffnung 2 = Absaugsonde mit erwärmtem Satoriusfilterhalter 3 = Impingersert 4 = Gaspumpe

Abbildung D.1 Schema des Probenentnahmesets für die Bestimmung des Gehalts an Staub und/oder Schwermetallen (Satorius 'outstack').

#### D.3 Schwermetalle

Die Bestimmung der Schwermetallgehälter wurde gemäß NPR 2817 in Kombination mit einer Staubmessung (siehe auch Anhang D.2) durchgeführt. Die Impinger-Vorrichtung wurden hierzu mit ca. 150-200 ml 1 M HNO<sub>3</sub> gefüllt, um die flüchtigen Fraktionen der Metalle abzufangen.

Die erhaltenen Staubproben werden bei Ankunft im Labor gewogen und anschließend geöffnet. Die erhaltenen Lösungen wurden in Hinblick auf die oben genannten Schwermetalle analysiert, ebenso wie die Impingerflüssigkeiten, gemäß der NEN 6400 Serie (atomare Absorptionsspektrometrie).

In der Abbildung D.1 ist das Messverfahren schematisch dargestellt.

## D.4 Quecksilber

Die Probenentnahme für die Bestimmung der Konzentration des (gasförmigen) Quecksilbers in den Rauchgasen wurde mit Hilfe von - in schmelzendem Eis stehenden - Midget Impingern durchgeführt.

Die Rauchgase wurden durch einen Quarz/Glasfaserfilter durch vier in Serie gestellten Impinger geleitet. Mit Hilfe eines Trockengasmessers wurden die abgesaugten Rauchgasmengen gemessen.

Die Impinger wurden nacheinander gefüllt mit einer Menge aus Kaliumpermanganat- und Schwefelsäurelösungen (3x) und Kieselgel. Die erhaltenen Impingerproben wurden nach Ablauf der Messungen im chemischen Labor gemäß NEN 6449 (atomare Absorptionsspektrometrie) analysiert. In Abbildung D.2 ist die Messaufbau schematisch dargestellt.

Die in den Rauchgasen anwesende Feuchtigkeit kondensierte in den Impingerflüssigkeiten. Im letzten Impinger wurden die Rauchgase durch das Kieselgel, das sich in diesem Impinger befand, getrocknet. Aus dem Unterschied zwischen den Wägungen der Flüssigkeiten und dem Kieselgel vor und nach der Probenentnahme konnte die Wassermenge in den Rauchgasen bestimmt werden.



Abbildung D.2 Schema des Probenentnahmesets für die Quecksilbergehalt Bestimmung ('out-stack').

## D.5 Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup> Gehalt

Die Probenentnahme für die Bestimmung der Rauchgasbestandteile Cl<sup>-</sup> und F<sup>-</sup> wurde mit Hilfe von in schmelzendem Eis stehenden - polyethylen Midget Impingern durchgeführt.

Stichprobenartig wurden Rauchgase durch einen Glasfaserfilter durch die vier in Serie aufgestellten Impingern geleitet. Bei den Messungen wurde der Filter außerhalb des Rauchgaskanals aufgestellt (Abbildung D.2).

Mit Hilfe des Gasmessers wurden die abgesaugten Rauchgasmengen gemessen. Die sich in den Rauchgasen befindenden Chloride und Fluoride wurden in den Impingerflüssigkeiten ausgewaschen. Als Impingerflüssigkeit wurde H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (3%) und NaOH (0,1 molar) benutzt. Die in den Rauchgasen anwesende Flüssigkeit kondensierte in den Impingerflüssigkeiten. Im letzten Impinger, gefüllt mit Kieselgel, wurden die Rauchgase getrocknet. Durch Wiegen der Flüssigkeiten und des Kieselgels wurde der Wassergehalt der Rauchgase bestimmt.

Nach Ablauf der Probenentnahmen wurden die folgendermaßen erhaltenden Impingerproben im chemischen Labor analysiert.

## D. 6 Angewendete Analysemethoden

| Nr. | Bestandteil                 | TNO Verfahren | Methode                  | Norm                 |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
|     | AI                          | INWA/SA/039   | ICP-MSF.AA S             | NEN 6437             |
|     | Au                          | INWA/SA/039   | ICP-MS                   |                      |
| •   | As                          | IMWA/SI/025   | ET.AAS<br>Hydride        | NEN 6457<br>NEN 6432 |
| •   | Ba                          | INWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6436             |
| 303 | Cd                          | INWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6458             |
| •   | Co                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6468             |
| •   | Cr                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6444             |
| •   | Cu                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6454             |
|     | Hg                          | IMWA/SI/027   | F.AAS<br>KalucieDalampip | NEN 6449<br>NEN 6449 |
| •   | Mn                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6461<br>NEN 6466 |
| •   | Ni                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6456<br>NEN 6430 |
| •   | Pb                          | INWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6453<br>NEN 6430 |
| •   | Sb                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   | NEN 6433             |
|     | Sn                          | IMWEA/SA/039  | ICP-MS                   | -                    |
|     | Se                          | INWASI/029    | Hydride                  | NEN 6434             |
| •   | Те                          | IMWA/SA/039   | ICP-MS                   |                      |
| •   | v                           | IMWA/SI/010   | ET.AAS                   | NEN 6463             |
| •   | Zn                          | IMWA/SI/022   | F.AAS                    | NEN 6443             |
| •   | F-                          | IMWA/SI/004   | Ionenaustauschchromätog  | raphie NEN 6588      |
|     | CI-                         | IMWA/SI/004   | ionenaustauschchromatog  | raphie NEN 6588      |
|     | s                           | Verbrennung   | Infrarot nach            | ASTM E-1019          |
|     | P                           | INWA/SA/015   | ICP-AES                  |                      |
|     | PO_3-                       | IMWA/SI/004   | Ionenaustauschchromatog  | raphie               |
|     | N-Kieldahl                  |               |                          | NEN 6641             |
|     | Erschließen mit Königssäure | IMWA/SA/024   |                          | NEN 6465             |
| •   |                             | INWA/SI/026   |                          | NEN 3106-6           |
|     | Schmelzen mit NaOH          |               |                          | NEN 3106-4           |
|     | Zerstören mit H SO          |               |                          | NEN 3106-9           |

Hinweis: Ungenauigkeiten der Analysen liegen innerhalb der angegebenen Normbereiche.

### Anhang E Qualitätssicherung

Die Qualitätsrichtlinien der TNO basieren auf der Systematik der integralen Qualitätssicherung (Integrale Kwaliteitszorg, IKZ), erläutert unter 'Gids voor Kwaliteitszorg TNO'.

Die TNO Umwelt- und Energietechnologie entspricht dem Qualitätssystemstandard ISO 9001 (Zertifikat Nr. QSC-3662).<sup>4</sup>

Zu allen vergleichbaren Aspekten hat der AVT das Qualitätssystem zudem auf das gleiche Niveau der NKO/STERIN/STERLAB-Kriterien SC00, SC01 und SC05 gebracht.

Zur Durchführung der olfaktometrischen Analysen und 17 verschiedenen Tests auf dem Gebiet der Emissionsmessungen (Tabelle 1) wurde die Abteilung NKO/STERIN/STERLAB bevollmächtigt (unter NKO reg.nr. K-075 <sup>5</sup> und STERLAB reg.nr. L 206 <sup>6</sup>.

Unterstützende Analysen, die nicht durch AVT durchgeführt wurden (Tabelle 2), fanden grundsätzlich bei einem ebenfalls STERLAB akkreditierten Analytisch Chemischen Labor (AC) der TNO (Reg.nr. L-026) statt.

Einsicht des Handbuchs Qualitätssicherung und relevanter Vorschriften kann in Anwesenheit des Amtsinhabers für Qualitätskontrolle des AVT gewährt werden.

Alle in Tabelle E.1 angegebenen Messungen sind ISO-zertifiziert, die in Tabelle 1 und 2 mit \* angegebenen Messungen/Analysen sind zudem STERLAB akkreditiert.

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> SC00 Gemeinsame Kriterien, SC01 Ergänzende Kriterien für Testlabors, SC05 Ergänzende Kriterien für Kalibrierungslabors
 <sup>5</sup>Durchführung von Geruchsmessungen entspr. NVM 2820.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zur Bestimmung von:

Konzentrationen von O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, SO<sub>x</sub>, Cl<sup>-</sup>, F<sup>-</sup>, H<sub>2</sub>O, PCDD/F und PAK, Schwermetallen und Flugasche; Partikelverteilung der Flugasche;

Gastransportgeschwindigkeit;

Temperatur der Rauch-, Prozess-, und Auspuffgase, der Verbrennungs- und Prozessinstallationen und Gaskanäle.

Tabelle E.1 Übersicht über die durch AVT gehandhabte Probenentnahme- und Analysemethoden, Normen und Ungenauigkeiten [3].

| Nr.   | Type verrichting   | Intern referentienummer MEV-XY-<br>nse   | Oszekerheid <sup>1</sup>  |  |
|---|--|--|---|--|
| 1* Bepalen van de stofooncentratie<br>(Gravimetrisch) |  | SA-015, SA-016<br>(afgeletid van ISO 9096)   | <±10% van meetwaarde<br>boven 5 ng/m <sup>9</sup> , bij<br>orgunstig<br>stomingsprofiel <±30%,                |  |
| 5.  | Bepalen van de Og-concentratie<br>(Paramagnetisch)   | SA-003, SA-004, SA-005<br>(afgeleid van CAN/CSA Z2232<br>m85)  | <53% of 0,1 vol.%.  |  |
| 3*  | Bepalen van de CO <sub>2</sub> -concentratie<br>(Niet-dispensief infrarood)  | SA-006, SA-007<br>(afgeleid van GAN/CSA Z2232<br>m88)  | <53%  |  |
| 4"  | Bepsien van de CO-concentratie<br>(Viet-dispersief infrarood)  | SA-005, SA-008,<br>SA-009, SA-013<br>(VCI 2459 Biatt 6)  | c3%   |  |
| 5*  | Bepalen van de C <sub>a</sub> H <sub>2</sub> -concentratie<br>(terekend als C <sub>a</sub> H <sub>6</sub> )<br>(FID)   | SA-010<br>(afgeleid van VOI 3481 Blatt 3)  | ct5%.   |  |
| 6*  | Bepales van de NO <sub>a</sub> concentratie<br>(xerekend als NO <sub>2</sub> )<br>(Chemiuminescent)  | SA-011, SA-012<br>(afgeleid van ISO/DIS 10849,<br>NPR 2046)  | ≪4%.  |  |
| 7.  | Bepales van de SO <sub>2</sub> -concentratie<br>(UV)   | SA-013<br>(afgeleid van ISO 7935)  | <+%, <+8%.  |  |
| 9.  | Bepalen van de gasvormig<br>anorganisch Cf-concentra lie<br>(Natchemisch)  | SA-019<br>(afgeleid van VDI 3480 Blatt 1,<br>NEN 6508 konchromatografie)   | <±0,7 mg/m <sup>9</sup> tot de<br>meetwaarde van 10 mg/<br>m <sup>9</sup> daarboven ±10% van<br>de meetwaarde |  |
| 10*   | Bepalen van de gasvormig<br>anorganisch F-concentratie<br>(Nadchemisch)  | SA-020<br>(afgeleid van ontw. NEN 2818,<br>VDI 2470 Blatt 1, NEN 6588<br>ionchromatografie)                            | <±1 mg/m³ tot<br>meetwaarde van 10 mg/<br>m³, daarboven <±10%<br>van de meetwaarde                            |  |
| 18.   | Bepalen van de H <sub>2</sub> O-concentratie<br>(Gravimetrisch/Psychometrisch)   | SA-023<br>(algeleid van EPA methodie 4)  | gravimetrisch <:5% van<br>de meetwaarde<br>psychometrisch <:2%<br>van de meetwaarde                           |  |
| 13*   | Bepalen van de gastemperatuur<br>(Thermskoppel)  | SA-025<br>(algeleid van ISO'DP 8756, VDE/<br>VDI 3511, VDE/VDI 3512 (Blat 2)   | <±0,75% van de<br>meetwaarde of ± 1,5 °C<br>(grootste van beide)  |  |
| 15*   | Bepaler van de zware-<br>metalerconcentr. (BLA): Sb, Pb, Cr,<br>Cu, Mn, V, Sn, As, Co, Ni, Se, Te en<br>Cd en hun verbindingen in zweverd<br>stof en in de gasfase | SA-021<br>(oversenikomstig ontw. NPR<br>2817)<br>(N.B.: Sb, Mn, V, Sn, Co, Ni, Se en<br>Te nist in NPR 2817 opgenomen) | <-10%, <+15% van de<br>meetwaarde   |  |
| 6.  | Bepaler van de concentratie van Hg<br>en zijn verbindingen in de geafese   | SA-122<br>(algeleid van ontv. NPR 2/617)   | <10% van de<br>meetwaarde   |  |

Tabel E.1 Overzicht van de door AVT gehauteerde monsternemings- en analysemethoden, normen en onzekerheden [3].

<sup>1)</sup> De opgegeven onzekemeid betreft het 85% betrouwbaarheidsinterval, de percentages hebben betrekking op het ingestelde meebereik van het instrument, tenzij anders sangegeven.

## Anhang F Mitgliederliste des Sachverständigenausschusses für Krematorien

Ing. H.W. Holtring Ministerium für VROM Direktion Luft und Energie Abteilung für Gewerbe (IPC 640) Postfach 30945 2500 GX Den Haag

Ir. A.C: Leendertse Ministerim für VROM Direktion Luft und Energie Abteilung für Gewerbe (IPC 640) Postfach 30945 2500 GX Den Haag

Dr. C.J.M. v.d. Boogard Ministerum für VROM HIMH/S&C (IPC 680) Postfach 30945 2500 GX Den Haag

Dr. M.A. Schwegler Infomil-NeR Postfach 30732 2500 GS Den Haag

Ir. J. Bijleveld Regionale Inspektion Umwelthygiene Nord-Brabant Postfach 6195 5600 HD Eindhoven

Mw. Y. Clemens Gemeinden Velsen Sektor Grün, Reinigung und Umwelt Postfach 199 1970 AD IJmuiden

Dhr. R.P.M. Visser Gemeinde De Bilt Postfach 300 3720 AH Bilthoven

Dhr. F. Katar DELA Uitvaartverzorging BV im Namen der Plattform Bestattungswesen Postfach 522 5600 AM Eindhoven